## 中国民用航空局



# CAAC 适 航 指 令

#### AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD2013-B777-07R3

修正案号: 39-8288

一. 标题: 检查/拆除高压涡轮(HPT)气封

### 二. 适用范围:

本指令适用于所有安装了件号 (P/N) 为54L041、50L960或50L976 二级高压涡轮 (HPT) 气封的普惠公司PW4074、PW4074D、PW4077、 PW4077D、PW4084D、PW4090和PW4090-3型号的涡扇发动机。

#### 三. 参考文件:

- 1、FAA AD 2014-23-01, Correction, 修正案号 39-18017, 2014 年 12 月 22 日颁发:
- 2、普惠公司紧急服务通告 (ASB) No.PW4G-112-A72-330, 修订版 2, 2013 年 7 月 11 日颁发。

## 四. 原因、措施和规定 本适航指令替代 CAD2013-B777-07R2, 39-8248

本指令的颁发是由于收到更多在二级HPT气封发现裂纹的报告。颁 发本指令是为了防止二级HPT气封失效,该失效可导致发动机非包容性 失效并损伤飞机。

自2014年12月26日起,要求完成以下工作,除非已事先完成。

#### 1、符合性

- 1.1 自2014年12月26日起,在下次部件分解时,完成以下工作:
- 1.1.1 拆下件号 (P/N) 为50L960、50L976和54L041二级高压涡轮 (HPT) 气封。
- 1.1.2 对件号(P/N)为54L041二级HPT气封进行一次荧光渗透检查(FPI),以确定是否有一个在前面圆角半径的穿透裂纹。
- 1.1.3 如果在前面圆角半径发现穿透裂纹的,从发动机上拆下一级HPT毂、二级HPT毂以及二级HPT叶片保持盘。不得重新将这些一级HPT毂、二级HPT毂或二级HPT叶片保持盘安装到任何发动机上。
- 1.2、对于装有件号(P/N)为54L041二级HPT气封的发动机,在翼对发动机按以下步骤进行初始和重复检查,直到该件从发动机拆下为止:
- 1.2.1 自新件起达到2200个循环前,或自2013年9月17日后的1000个使用循环内,或下次飞行前,以后到为准,进行一次初始涡流检测(ECI),以确定是否有裂纹。
- 1.2.2 然后,自上次检查后,根据检查的结果,以少于或等于1200个循环的间隔,重复执行ECI。
- 1.2.3 根据普惠公司紧急服务通告(ASB)No.PW4G-112-A72-330(修订版2,2013年7月11日)附录4.0章节进行检查,并按照普惠公司(ASB)No.PW4G-112-A72-330(修订版2,2013年7月11日)完成指南第8段对检查结果进行处置。

#### 2、禁止安装

- 2.1 自2014年12月26日起,不得安装任何件号(P/N)为54L041、50L960或50L976二级HPT气封到发动机上。
- 2.2 自2014年12月26日起,不得安装任何以前曾与件号(P/N)为54L041并在前面圆角半径发现穿透裂纹的二级HPT气封组合安装的一级HPT毂、二级HPT毂或二级HPT叶片保持盘备件安装到发动机上。
  - 3、在本指令中定义
  - 3.1 部件级分解是指二级HPT气封从发动机拆下并完整分解。
- 3.2 穿透裂纹是指在前面圆角半径的内径和外径两侧都能看到的裂纹发展已经穿透部件厚度的裂纹。
  - 4、以前工作的认可
- 4.1 如果在2014年12月26日前,已根据普惠公司(ASB) No.PW4G-112-A72-330(修订版1,2013年2月14日或更早的版次)进行二级HPT气封ECI的,视为符合本指令第四.1.2.1段的要求。

4.2 如果在2014年12月26日前,已在车间进行二级HPT气封FPI的,视为符合本指令第四.1.2.1段的要求。

完成本指令可采取能保证安全的等效替代方法或调整时间完成,但必须得到适航当局的批准。

五. 生效日期: 2015年1月26日

六. 颁发日期: 2015年1月26日

七. 联系人: 朱江

民航中南地区管理局适航审定处

020-86130011