## 中国民用航空局



# CAAC 适 航 指 令

#### AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD2014-A320-14

修正案号: 39-8134

- 一. 标题:
- 二. 适用范围:

本指令适用于所有制造序列号(MSN)的空客A319-111, A319-112, A319-113, A319-114, A319-115, A319-131, A319-132, A319-133, A320-211, A320-212, A320-214, A320-215, A320-216, A320-231, A320-232 和 A320-233的飞机,制造中执行了空客改装(mod)152637或者改装32208的除外。

## 三. 参考文件:

- 1. EASA AD 2014-0176 (2014年7月25日颁发)。
- 2. Airbus SB A320-53-1265 原版(2013 年 1 月 2 日颁发), 或 R01(2013 年 7 月 2 日颁发)以及后续经批准版本。

### 四. 原因、措施和规定

1. 在A320延寿服务目标(Extended Service Goal)的疲劳测试中,在机身左右侧的紧急出口切口(cut-outs)下面纵梁(longeron)上的紧固件出现了疲劳损伤。

这种情况,如果不及时检查和纠正的话,可能会影响机身结构的

整体性。

为了解决这种潜在的不安全情况,空客公司在AirBus SB A320-53-1265 中发布了一个对在役飞机的改装,可使飞机运营至新的ESG(Extended Service Goal)限制。

基于以上原因,本指令要求对位于机身左右侧紧急出口切口下面的纵梁区域(桁条20A)上的8个紧固件位置进行改装(冷加工 cold working)。

除非已经完成,应在规定时间内采取以下措施:

- 2.1. 自飞机首飞后48000FC或者96000FH之内,先到为准,按照Airbus SB A320-53-1265 R01 的要求对位于机身左右侧紧急出口切口下面的 纵梁区域(桁条20A)上的8个紧固件位置进行改装。
- 2.2. 在本指令生效之前,按照Airbus SB A320-53-1265初版的要求对飞机进行的改装,被认为符合本指令2.1段的要求。
- 3. 等效符合性方法: 完成本适航指令可采用等效的符合性方法和调整完成时间, 但必须得到适航部门的批准。
- 五. 生效日期: 2014年8月8日
- 六. 颁发日期: 2014年8月6日
- 七. 联系人: 李光耀

民航西南地区管理局适航审定处

028-85710321