中国民用航空总局



CAAC 适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD1987-B146-05

修正案号: 39-0130

- 一. 标题: 检查 BAE146 飞机襟翼操纵系统扭力限制器驱动链轮花键
- 二. 适用范围: 西安B2701、B2702、B2703飞机,上海B2704飞机。

三. 参考文件:

- 1.FAA 适航指令 87-17-04 修正案 39-5705
- 2.BAE 紧急服务通告 27-A54R1(1986 年 4 月 22 日)
- 3.BAE 改装服务通告 27-54-70193AR1(1986 年 6 月 3 日)

四. 原因、措施和规定

为了防止襟翼操纵系统扭力限制器输出失效,在本指令生效后的70天内,完成:

- 1. 按BAE紧急服务通告27-A54第一次更改检查扭力限制器驱动链 轮花键的齿隙是否符合标准, 必要时更换该扭力限制器。
- 2. 按BAE紧急服务通告27-A54第一次更改规定的检查方法,对扭力限制器驱动链轮花键进行重复性检查,检查间隔为:
- (1) 按该通告2A方法进行检查时, 重复检查间隔不超过600次起落。
- (2) 按该通告2B方法进行检查时, 重复检查间隔不超过300次起落。
 - 3. 按BAE改装服务通告27-54-70193A第一次更改内容,对襟翼驱动

系统进行改装后,可停止按上条内容进行重复性检查。

五. 生效日期: 1987年11月20日

六. 颁发日期: 1987年11月9日

七. 联系人: 李丽琪

中国民航局适航司 4012233-8315