中国民用航空总局



CAAC 适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD1988-B757-01

修正案号: 39-0145

- 一. 标题: RB211-535E4 发动机燃油管的改装
- 二. 适用范围: RB211-535E4发动机
- 三. 参考文件: FAA 适航指令 87-25-04

四. 原因、措施和规定

为防止因低压燃油滤至高压燃油泵之间的管路磨损或裂纹而导致 渗油及燃油的漏失,须完成以下工作:

- 1. 安装在波音757飞机上,并在以下任一状态下工作的RB211-535E4发动机,1)根据最低设备主清单28-41-1项的规定,燃油流量指示系统不工作;2)根据最低设备主清单28-41-2的规定,燃油流量处理器通道之一不工作;3)根据最低设备主清单34-61-1的规定,两个飞行管理计算机系统不工作;4)虽然燃油流量指示系统、两个燃油流量处理器通道和至少一台飞行管理计算机工作正常,但不符合波音使用手册通告87-7(1987.8.20)的规定。符合以上任何一条的发动机,要完成如下工作:
- 1)在下次飞行前,按R-R服务通告RB. 211-73-8195 (1986. 5. 2)施工指南的要求,用改型的燃油管P/N UL16692换下件号为P/N UL14975旧燃油管。

- 2) 在根据服务通告RB211-73-8457修改1(1987. 8. 7) 施工指南的 要求安装夹子(P/N1010792)之前,要根据服务通告RB. 211-73-8438修 改1(1987.7.31)施工指南D(2)段, "RB211-535E4发动机低压燃油管"的 规定,飞机每日飞行后,要对P/N UL16692 的燃油管进行目视检查以防 磨损。
- 3) 如发现燃油管组件被磨损或出现裂纹, 则在下次飞行前用可 用件换下故障件。
- 2. 按波音使用手册通告87-7(1987. 8. 20)的有关规定, 装在波音 757飞机上的RB211-535E4发动机, 当燃油流量指示系统、两个燃油流 量测量处理器通道和至少一台飞行管理计算机工作正常时, 须完成以 下工作:
- 1) 自本指令生效之日起, 在下次A检之前, 按服务通告 RB211-73-8428修改1(1987.7.31)D(1)段施工指南的要求,对燃油管 P/N UL14975讲行着色渗透检查(红或萤光着色)。
- 2) 按服务通告RB211-73-8195施工指南在尚未更换燃油管P/N UL14975时,要按上述2.1)段的要求重新进行裂纹检查,其重复检查间 隔不超过1000工作小时。
- 3) 自本指令生效之日起, 下次A检前, 根据RB211-72-8438修改 1(1987. 7. 31)D(2)段低压燃油管施工指南的要求目视检查燃油管P/N UL14975和P/NU L16692是否有磨损。在拆下检查时, 重新安装燃油管之 前,用新夹子R-R P/N3504226或R-R P/N3504225或R-R P/N1010792换下 旧的R-R P/N2504226或R-R P/N3504225。
- 4) 在根据RB211-73-8457修改1(1987.8.7) 施工指南更换上夹子 R-R P/N1010792之前, 按以上2.3) 段的要求重新检查管子的磨损情况, 以后重复检查间隔不超过A检。
- 5) 如发现燃油管组件有裂纹或磨损, 要在下次飞行前, 换上可用 件。
- 3. 用RB211-535E4发动机的用户, 须在1988年3月31日以前完成如 下工作:
- 1) 按服务通告R-R RB211-73-8195(1986. 5. 2) 中施工指南的要求, 用改型后的燃油管UL16692更换目前下装机使用的P/N UL14975燃油管。
- 2) 按服务通告RB211-73-8457修改1(1987.8.7) 的要求,用夹子 R-R P/N1010792更换用于固定燃油管P/N UL16692的夹子R-R P/N3504226或夹子R-R P/N3504225。
 - 4. 用户如缺少以上提到的有关改装通告, 请与下列地址联系索

取:"FEDERAL AVIATION ADMINISTRATION NEW ENGLAND REGION OFFICE OF THE REGIONAL COUNSEL ROOM 311, RULES DOCKET NUMBER 87-ANE-34 12NEW ENGLAND EXECUTIVEPARK BURLINGTON, MASSACHUSETTS, 01803, U.S. A".

五. 生效日期: 1988年1月25日

六. 颁发日期: 1988年1月18日

七. 联系人: 王扬

中国民航局适航司

4012233-8315