中国民用航空总局



CAAC 适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD2004-D328-06

修正案号: 39-4669

- 一. 标题: 检查飞机排放管路
- 二. 适用范围:

没有安装Option 033F003(延程)选装项目的Dornier 328-300飞机。

三. 参考文件:

- 1、LBA AD D-2004-448,2004 年 10 月 14 日生效;
- 2、AvCraft Dornier 328J 服务通告 No. SB-328J-53-214 修改版 1,2004 年 7 月 15 日颁发。

四. 原因、措施和规定

在维护过程中曾发现机身中一条排放管路出现渗漏。渗漏是由于排放管路阻塞,使液体聚集发生结冰和膨胀,从而损坏管道。

为防止此类事件的发生,自本指令生效之日起,要求完成以下工作,除非己事先完成:

- 1、自本指令生效之日起4个月内,根据AvCraft Dornier 328J 服务通告 No. SB-328J-53-214 修改版1的要求,对机身所有排放管路进行初始压力检查。
- 2、在下次例行C检前,根据AvCraft Dornier 328J 服务通告 No. SB-328J-53-214 修改版1的要求,对机身所有排放管路进行详细检查。

完成本指令可采取能保证安全的替代方法或调整完成的时间,但 必须得到适航部门的批准。

CAD2004-D328-06 / 39-4669

五. 生效日期: 2004年12月9日 六. 颁发日期: 2004年12月9日

七. 联系人: 钟颖芬

民航中南地区管理局适航审定处

020-86122503