## 中国民用航空总局



# CAAC 适 航 指 令

#### AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD1989-B212-02

修正案号: 39-0280

- 一. 标题: 检查贝尔 212 直升机主减速器中的螺旋伞齿轮
- 二. 适用范围:

贝尔212直升机主减速器螺旋伞齿轮P/N204-040-701-103 涉及的部件:

- 1. 在收到本指令时, 使用时间不足250小时的螺齿轮
- 2.1988年1月1日至1989年4月4日之间交付的新主减速器中的 螺旋伞 齿轮或该期间交付的备用螺旋伞齿轮(其序号见附录)
- 三. 参考文件:

美国联邦航空局紧急适航指令89-08-05号

### 四. 原因、措施和规定

由于在制造时金属中混有杂质,可能导致某些主减速器螺旋伞齿轮P/N204-040-701-103在使用初期失效,为此要求对本指令第三条中规定的螺旋伞齿轮按下述要求进行检查:

- 1. 在收到本指令后的10飞行小时内并且以后每日飞行前, 拆下主减速器内部收油池滑油滤, 检查有无金属杂质, 如发现有金属杂质, 则应在下次飞行前分解主减速器, 检查损坏的程度, 并用可用的部件更换损坏的部件。
- 2. 在收到本指令后的下一个10飞行小时内, 并且以后每50飞行小时, 从主减速器主环形齿轮机厘上拆下法兰盘盖板

(P/N204-040-174-001) 或旋翼刹车轴, 以便观察主减速器螺旋伞齿轮。 用灯光和反光镜检查螺旋伞齿轮P/N204-040-701-103的各轮齿有无裂 纹、金属屑或金属变形,如有上述损坏,则必须在下次飞行前用一可用 件将其更换。

3. 当螺旋伞齿轮P/N204-040-701-103的使用时间达到或超过250 飞行小时后可不再执行本指令要求的检查。

#### APPENDIX 1

Spare (uninstalled) spiral bevel gears, P/N 204-040-701-103, affected serial numbers:

```
A-3819 A-3901
               A-4093
                       A-4282
                               A-4385
A-3821 A-3911
               A-4094 A-4288
                               A-4386
A-3825 A-3915
               A-4095 A-4289
                               A-4387
A-3826 A-3916
               A-4096 A-4290
                               A-4394
A-3829 A-3919
               A-4097 \quad A-4303
                               A-4395
A - 3833
       A - 3920
               A-4098
                       A-4319
                               A-4397
A - 3934
       A-4008
               A-4107
                       A-4320
                               A-4400
A-3836 A-4014
               A-4108
                       A-4325
                               A-4401
A - 3838
       A-4017
               A-4109
                       A-4327
                               A-4403
A - 3840
       A-4019
               A-4147
                       A-4328
                               A-4411
A-3845 A-4020
               A-4184 A-4329
                               A-4417
A-3847 \quad A-4021
               A-4186
                       A-4332
                               A-4418
A - 3848
       A-4027
               A-4187
                       A-4333
                               A-4428
A - 3850
       A-4029
               A-4188
                       A-4334
A - 3855
       A-4068
               A-4191
                       A-4335
A - 3856
       A-4069
               A-4192
                       A-4336
A - 3857
       A-4071
               A-4193
                       A-4337
A - 3858
       A-4075
               A-4213 A-4358
A - 3861
       A-4077
               A-4233
                       A-4366
A - 3878
       A-4078
               A-4235
                       A-4368
A - 3880
                A-4236
       A-4079
                       A-4369
A - 3885
       A-4080
               A-4241
                       A-4370
A - 3886
               A-4243 A-4371
       A-4081
A - 3889
               A-4244 A-4372
       A-4083
A - 3891
       A-4084
               A-4245 A-4374
A-3892 A-4085
                A-4254
                       A-4376
```

A-3893 A-4087 A-4266 A-4377
A-3895 A-4089 A-4267 A-4378
A-3896 A-4090 A-4274 A-4379
A-3897 A-4091 A-4275 A-4380
A-3899 A-4092 A-4280 A-4383

五. 生效日期: 1989年5月5日

六. 颁发日期: 1989年5月5日

七. 联系人: 王克俭

中国民航局适航司

6012233-8315