## 中国民用航空总局



# CAAC 适 航 指 令

#### AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD2000-B737-02

修正案号: 39-2767

一. 标题: 检查导线束和液压管

#### 二. 适用范围:

在中华人民共和国注册的、列在波音紧急服务通告737-29A1076R1 中的所有波音737-300/-400/-500型飞机和列在波音紧急服务通告 737-29A1077R1中的所有波音737-600/-700/-800型飞机

### 三. 参考文件:

- 1.FAA AD99-26-21 修正案 39-11480
- 2.波音紧急服务通告 737-29A1076R1 1999 年 10 月 21 日
- 3.波音紧急服务通告 737-29A1077R1 1999 年 10 月 21 日
- 4.波音紧急服务通告 737-29A1076 1998 年 04 月 02 日
- 5.波音紧急服务通告 737-29A1077 1998 年 03 月 04 日

## 四. 原因、措施和规定

为防止由于某些液压管与相邻导线束之间磨伤而产生电弧,从而增加失火的危险性,要求完成下述工作,已完成者除外:

对737-300/-400/-500型飞机的要求

A. 对于未完成波音紧急服务通告737-29A1076规定工作的737-300/-400/-500型飞机:在本指令生效后90天内,按波音紧急服务通告737-29A1076R1"施工说明"中PART 1的要求,一次性详细目视检查W0334导线束与"B"液压系统电马达驱动泵(EMDP)的压力管和液压壳体

回油管是否有缺陷(例如, W0334导线束与液压壳体回油管和压力管间 的磨伤和损伤以及这些部件之间隔离不当)。

- (1) 若未发现缺陷,则本段不要求采取进一步措施。
- (2) 若发现缺陷,则下次飞行前按紧急服务通告"施工说明"中PART 1的要求,采取纠正措施。
- 注:本指令中"详细目视检查"定义为:对特殊结构区域、系统、 安装或装配情况进行充分的目视查验,以查明是否有损伤、失效或不 正常。通常检查者需要用足够强的光照协助检查。可使用检查工具如 反光镜、放大镜等。应进行必要的表面清洁和满足接近检查部位的程 序要求。
- B. 对于已完成波音紧急服务通告737-29A1076规定工作的 737-300/-400/-500型飞机: 在本指令生效后90天内, 按波音紧急服务 通告737-29A1076R1"施工说明"中PART 2的要求,一次性详细目视检查 W0334导线束与"B"液压系统EMDP的压力管和液压壳体回油管是否有缺 陷(例如, W0334导线束与液压壳体回油管和压力管间的磨伤和损伤以 及这些部件之间隔离不当)。
  - (1) 若未发现缺陷,则本段不要求采取进一步措施。
- (2) 若发现缺陷,则下次飞行前按紧急服务通告"施工说明"中PART 2的要求,采取纠正措施。

对737-600/-700/-800型飞机的要求

- C. 对于未完成波音紧急服务通告737-29A1077规定工作的 737-600/-700/-800型飞机: 在本指令生效后90天内,按波音紧急服务 通告737-29A1077R1"施工说明"中PART 1的要求,一次性详细目视检查。 W5230导线束与"B"液压系统EMDP的压力管和液压壳体回油管是否有缺 陷(例如, W5230导线束与液压壳体回油管和压力管间的磨伤和损伤以 及这些部件之间隔离不当)。
  - (1) 若未发现缺陷,则本段不要求采取进一步措施。
- (2) 若发现缺陷,则下次飞行前按紧急服务通告"施工说明"中PART 1的要求,采取纠正措施。
- D. 对于已完成波音紧急服务通告737-29A1077规定工作的 737-600/-700/-800型飞机: 在本指令生效后90天内,按波音紧急服务 通告737-29A1077R1"施工说明"中PART 2的要求,一次性详细目视检查。 W5230导线束与"B"液压系统EMDP的压力管和液压壳体回油管是否有缺 陷(例如, W5230导线束与液压壳体回油管和压力管间的磨伤和损伤以 及这些部件之间隔离不当)。

- (1) 若未发现缺陷,则本段不要求采取进一步措施。
- (2) 若发现缺陷,则下次飞行前按紧急服务通告"施工说明"中PART 2的要求,采取纠正措施。

E. 完成本指令可采取能保证安全的替代方法或调整完成的时间, 但必须得到适航当局的批准。

五. 生效日期: 2000年1月30日

六. 颁发日期: 2000年1月28日

七. 联系人: 邵仁明

民航华北管理局适航处

010-64592341