中国民用航空总局



CAAC 适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD2007-A332-03

修正案号: 39-5654

一. 标题: 改装发动机控制组件 ECU

二. 适用范围:

MAKILA 1A和1A1涡轴发动机,不限于装在AS332 B, B1, C, C1, F1, L 和L1直升机上。

三. 参考文件:

- 1、EASAAD No: 2007-0144, 2007年5月18日颁发;
- 2、TURBOMECA 服务通告 298 73 0146;
- 3、TURBOMECA 服务通告 298 73 0250。

四. 原因、措施和规定

TU203改装适用于MAKILA 1A和1A1发动机,它在控制系统中插入一个备用逻辑,使得在三个N2 (power turbine speed)信号至少有两个丢失的情况下,将N1 (gas generator speed)固定在65%。其目的在于当发动机和主齿轮箱之间的轴失效,并导致N2转速传感器间接受损时,限制动力涡轮的最大转速。

执行TU203改装是法国DGAC根据TURBOMECA强制服务通告298 73 0146颁发的适航指令F-2001-546的要求。

尽管对最近发生的65%N1备份激活的事件进行了详细调查,问题还是不太确切。但认为是由于发动机N2转速信号受到了短期的干扰造成的,如EMI电磁干扰。因此,同一架直升机上的两台发动机同时受影

响的危险情况可能存在。

本指令要求对ECU进行改装,使发动机在N2转速信号丢失时,能够从65%备份模式进行临时性防御性控制。本改装在ECU选择比较器电路板上进行。

自本指令生效之日起,要求完成以下工作,除非己事先完成: 在2008年6月30日前,结合TURROWECA改装TU250,更换选择比较

在2008年6月30日前,结合TURBOMECA改装**TU250**,更换选择比较器电路板。

注:一个经TU250改装后的ECU和未经TU250改装的ECU可安装在同一架直升机。

根据TURBOMECA服务通告298 73 0250更换选择比较器电路板并送回TURBOMECA进行检查。

五. 生效日期: 2007年6月11日

六. 颁发日期: 2007年6月11日

七. 联系人: 朱江

民航中南地区管理局适航审定处

020-86130011