中国民用航空总局



GENERAL ADMINISTRATION OF CIVIL AVIATION OF CHINA

CAAC 适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD2006-MULT-67

修正案号: 39-5470

- 一. 标题: 燃油箱改装
- 二. 适用范围:

所有型别, 系列号的空客A330, A340-200, A340-300飞机。

注: 具体工作步骤的适用性见本适航指令的"原因、措施和规定"栏。

三. 参考文件:

- 1, EASA AD 2006-0322;
- 2、空客服务通告 A330-28-3092R1:
- 3、空客服务通告 A340-28-4107R1:
- 4、空客服务通告 A330-28-3082;
- 5、空客服务通告 A330-28-3101:
- 6、空客服务通告 A340-28-4097:
- 7、空客服务通告 A340-28-4118;
- 8、空客服务通告 A340-28-4078;
- 9、空客服务通告 A330-55-3016;
- 10、空客服务通告 A340-55-4017;
- 11、空客服务通告 A340-28-4073。

或批准的后续改版。

四. 原因、措施和规定

本适航指令的目的是要求1958年1月1日后审定的载客30座以上或酬载3402公斤以上的旅客运输类航空器的型号合格证持有人对爆炸的危险进行重新评估。

因此, 需强制执行以下措施:

- 一使用蓝色的P夹子更换白色的P夹子,因为蓝色的P夹子对燃油有更好的耐受性,可以排除燃油油量指示器和燃油位置传感器系统的线束和P夹子金属部分摩擦破损的危险。
 - 一通过对安装在燃油箱中设备的电线连接进行改装
- 一改装安装在燃油箱内设备的电连接线从而重新符合设计的要求,通过加装扩压器组件支撑支架的额外连接引线,电连接点和电连接线完成这一改装,扩压器组件支撑支架位于1号底部蒙皮长桁的1号和2号肋板之间。
- 一改装连接点,安装额外的连接引线,对额外的中央油箱进行一些改装。
 - 一通过改装增加THS配平油箱中金属部件间的距离。
 - 一在JETTISON活门作动器和驱动组件上的连接签间安装连接引线。

除非事先已经完成,否则自本适航指令生效日起,强制完成以下工作:1.工作步骤1适用于:

所有型别,系列号的空客A330,A340-200,A340-300飞机,在生产线上执行空客No.47634改装的飞机除外:

不迟于2009年12月31日,按照服务通告A330-28-3092R1和A340-28-4107R1的要求对机翼燃油箱和中央燃油箱内的P夹子进行详细的目视检查,如需要,执行防腐措施。

2. 工作步骤2适用于:

所有型别,系列号的空客A330,A340-200,A340-300飞机,在生产线上执行空客No.49135、No.49630、No.51825和No.55118改装以及在运营中已按照SB A330-28-3082和SB A330-28-3101或SB A340-28-4097和SB A340-28-4118改装的飞机除外:

不迟于2009年12月31日,按照服务通告A330-28-3082和A330-28-3101或服务通告A340-28-4097和A340-28-4118的要求对安装在燃油箱内设备的电连接线进行改装。

3. 工作步骤3适用于:

所有型别,系列号的空客A340-200, A340-300飞机, 并且这些飞机在生产/运营中完成了空客的以下改装: 42612/SB A340-28-4047或44002/SB A340-28-4066或44005/SB A340-28-4067(安装额外中央油箱),按照SB A340-28-4078改装的飞机除外:

不迟于2009年12月31日,按照服务通告A340-28-4078对安装在额外中

央燃油箱内设备的电连接线进行改装。

注意:运营人有责任确保所有可能安装到飞机上的备用额外中央油箱在该适航指令的执行上不会存在问题。

4. 工作步骤4适用于:

所有系列号的空客A330-300,型别为-301,-321,-322,-341,-342的飞机,在生产线上完成空客改装No.44252以及在运营中完成SBA330-55-3016改装的飞机除外。

所有型号、系列号的空客A340-200, A340-300飞机, 在生产线上完成空客改装No.44252以及在运营中完成SB A340-55-4017改装的飞机除外。

不迟于2009年12月31日,按照服务通告A330-55-3016和A340-55-4017增加THS配平油箱中金属部件间的距离。

5. 工作步骤5适用于:

所有型别、系列号的空客A340-200, A340-300飞机, 在生产线上完成空客改装No.46142以及在运营中完成SB A340-28-4073改装的飞机除外。

不迟于2009年12月31日,按照服务通告A340-28-4073在JETTISON活门作动器和驱动组件上的连接签间安装连接引线。

6. 完成本指令可采取能保证安全的替代方法或调整完成时间,但必须得到适航当局的批准。

五. 生效日期: 2006年11月9日

六. 颁发日期: 2006年11月9日

七. 联系人: 李勇

中国民用航空总局航空器适航审定司

010-64473556