# 中国民用航空总局



# CAAC 适 航 指 令

### AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD1994-MULT-07

修正案号: 39-1140

一. 标题: 更换 TCAS II 处理机组件 (1)

#### 二. 适用范围:

安装TCAS II 处理机的下列机型(但不限于这些机型): B737-200, B737-300, B737-500, B747-200, B747-400, B747SP, B757-200, B767-200和B767-300系列; DHC-8-100; FK-100; MD-11, MD-80系列

## 三. 参考文件:

FAA 适航指令 AD94-01-05 修正案 39-8787

# 四. 原因、措施和规定

为了防止由于防撞警告系统(TCAS)II 处理机和现行空中交通管制系统不匹配而发生飞机相撞或危险接近,必须完成下列工作(除非事先已经完成外):

在1994年12月31日前, 拆除下表中"现有件号 (P/N) 后缀"行所列件号 (P/N) 后缀的任何TCAS II 处理机, 并且用下表中"新件号 (P/N) 后缀"行所列件号 (P/N) 后缀的相应TCAS II 处理机替换安装。

现有件号(P/N)后缀 新件号(P/N)后缀

 -0102或-0107
 -0108

 -0203或-0207
 -0208

 -0301, -0302或-0307
 -0308

 -0402, -0405或-0407
 -0408

 -0504或-0507
 -0508

 -0606或-0607
 -0608

 -8101
 -0108

五. 生效日期: 1994年3月25日

六. 颁发日期: 1994年3月21日

七. 联系人: 王彦田

民航总局航空器适航司

4012233-8962