中国民用航空局



CAAC 航 指 适

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞 行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD2015-MULT-43R1

修正案号: 39-9117

一. 标题: 适航限制章节-修订/实施

二. 适用范围:

本指令适用于所有序列号的 ARRIEL 2C、2C1、2C2、2S1 和 2S2 发 动机。

三. 参考文件:

- 1、EASA AD 2017-0121, 2017年7月17日颁发;
- 2、透博梅卡公司ARRIEL 2C MM, 章节05-10, 2016年9月23日批准;
- 3、透博梅卡公司ARRIEL 2C1 MM, 章节05-10, 2016年9月23日批准;
- 4、透博梅卡公司ARRIEL 2C2 MM, 章节05-10, 2016年9月23日批准:
- 5、透博梅卡公司ARRIEL 2S1 MM, 章节05-10, 2016年9月23日批准;
- 6、透博梅卡公司ARRIEL 2S2 MM, 章节05-10, 2016年9月23日批准; 及以后批准的版本。

四. 原因、措施和规定

本指令替代 CAD2015-MULT-43 39-8484

目前,适用于 ARRIEL 2C 和 2S 发动机系列的适航限制和维护任务, 规定在了经局方批准适用的 ARRIEL 2 维修手册 (MM) 章节 05-10。

无法实施这些限制或完成这些任务,会导致不安全情况。因此, 符合这些要求已被确定为持续适航的强制性要求。

第1页共3页

SAFRAN 直升机发动机公司修订适用于 2C、2C1、2C2、2S1 和 2S2 型号发动机(本指令后文简称为"适用的 ASL")的 MM 章节 05-10 (EASA2016 年 9 月 23 日批准)。那些修订包含符合透博梅卡公司强制服务通告(SB) 292 72 2860(版本 A)要求的可接受的指南,正如 CAD2015-MULT-43(对应 EASA AD 2015-0177)中的规定。

鉴于上述原因,本指令保留并替代 CAD2015-MULT-43 的要求,并要求完成适用的 ASL 规定的适航限制和维护任务。

自本指令生效之日起,要求完成以下工作,除非己事先完成。

寿命限制件更换/维护任务:

- 1、自本指令生效之日起,完成适用的 ASL 规定的以下工作:
- 1.1 达到适用寿命限制前,更换每个组件:以及
- 1.2 在门槛值和间隔内(见本指令注1),完成所有适用的维修任务。

注1: 对于本指令,某些任务适用的ALS中规定的门槛值和间隔可包含一个"容差"。

纠正措施:

2、在按本指令第四.1 段要求完成任务时,如果发现任何差异(见适用的 ALS),在适用的 ALS 规定的完成时限内,根据经批准的维修文件,完成适用的纠正措施。如 ALS 上没有完成时限要求的,则在下次飞行前,完成适用的纠正措施。如果发现 ALS 上没有规定的差异,则在下次飞行前,联系 SAFRAN 直升机发动机公司获取经批准的指南,并相应地完成这些指南。

飞机维修计划(AMP)修订:

3、自本指令生效之日起的12个月内,通过纳入适用的ALS规定的限制、任务、相关门槛值和间隔,修订经批准的AMP,在此基础上,(安装了受影响的发动机的)直升机营运人或拥有人以确保每台运行的发动机的持续适航,

以前工作的认可:

4、自本指令生效之日起,对于已纳入ARRIEL 2C、2C1、2C2、2S1或2S2的MM(按适用性)章节05-10-00(2016年3月23日)规定的维护任务和寿命限制要求的AMP,该工作确保(见本指令注2)那些任务和

限制的后续执行。

因此,对于AMP适用的发动机,在适用的ALS中规定的完成时限(见本指令注1)内,完成适用的ALS中规定的新的及更严格的任务和限制,,视为符合本指令第四.1段的要求。

对于该AMP,把适用的ALS中规定的新的和更严格的任务和限制纳入到AMP中,视为符合本指令第四.3段的要求。

指令符合性记录:

5、当直升机的AMP已按本指令第四.3段或第四.4段(按适用性) 要求修订后,对于安装在该直升机上的受影响的发动机,该工作确保 (见本指令注2)持续完成本指令第四.1段和第四.2段要求的任务。因 此,按本指令第四.3段或第四.4段的要求(按使用性)修订AMP后,不 再需要连续记录单个任务的完成情况来证明指令符合。

完成本指令可采取能保证安全的等效替代方法或调整时间完成, 但必须得到适航当局的批准。

五. 生效日期: 2017 年 07 月 31 日

六. 颁发日期: 2017 年 07 月 21 日

七. 联系人: 朱江

民航中南地区管理局适航审定处

020-86130011