中国民用航空总局



CAAC 适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD2000-LJET-01

修正案号: 39-2790

- 一. 标题: 更改 4 级低压涡轮盘的使用寿命
- 二. 适用范围: 适用于所有加拿大普惠公司生产的PW305和PW305A型发动机。
- 三. 参考文件: 加拿大适航当局 1999 年 10 月 18 日颁发的适航指令 CF-99-28。

四. 原因、措施和规定

加拿大运输型号批准数据页(TADS)E-22对PW305和PW305A发动机转动部件的使用寿命执行要求,最初是参考P&WC服务通告24002。TADS的最新版本还参考了适用的维修手册中的适航寿命部分(ALS),维修手册(PN 30A1407)适航寿命部分当前对PW305和PW305A发动机4级低压涡轮盘(P&WC PN 30A1457和PN 30A1499)的寿命限制是5000循环。然而,P&WC对该涡轮盘再次进行的转动试验表明,需要减少该使用寿命。

为了防止PW305和PW305A发动机4级涡轮盘提早失效,在到达下列使用寿命前,拆下涡轮盘:

部件 件号 寿命限制

4级LPT盘30A14574000循环4级LPT盘30A14994000循环

五. 生效日期: 2000年2月16日

六. 颁发日期: 2000年2月16日

七. 联系人: 祝海鹰

民航中南管理局适航处

020-86122536