## 中国民用航空总局



## CAAC 适 航 指 令

## AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD1991-B747-20

修正案号: 39-0665

- 一. 标题: 刹车装置的磨损限制
- 二. 适用范围:

装有本指令A中所列出刹车装置件号的B747飞机

- 三. 参考文件:
  - (1) FAA AD 91-18-08 修正案 39-8011
  - (2) 波音电传 M-7240-91-3394
  - (3) 波音电传 M-7240-91-0014

## 四. 原因、措施和规定

A. 为防止主起落架刹车失效要求在本指令生效后180天内开始执行下面列出的刹车装置磨损最大限度的标准(除非事先已执行):

刹车装置厂家 刹车装置件号 波音件号 最大磨损限制

BENDIX	2603703-13	60B10014-9	1•55英寸
BENDIX	2603703-14	60B10014-11	1•55英寸
BENDIX	2605662-1	60B10014-15	2•50英寸
BENDIX	2605662-3	60B10014-23	2•70英寸
BF GOODRICH	2-1515-1	60B10062-11	2 • 00英寸
BF GOODRICH	2-1515-2	60B10062-12	2 • 00英寸

B. 完成本指令可采用能保证安全的替代办法或调整完成的时间,

但必须得到适航当局的批准。

五. 生效日期: 1991年11月12日

六. 颁发日期: 1991年10月21日

七. 联系人: 边振海

民航华北管理局适航处

4562158