中国民用航空局



CAAC 适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD2015-B748-03

修正案号: 39-8556

- 一. 标题: 对客舱外侧行李架快卸销安装垫片
- 二. 适用范围:

本指令适用于波音公司2014年7月24日发布的服务通告 SB747-25-3649所列的波音747-8飞机。

三. 参考文件:

- 1. FAA AD 2015-23-10, 修正案号 39-18326
- 2.波音服务通告 SB747-25-3649, 2014 年 7 月 24 日发布

四. 原因、措施和规定

有用户报告,在执行维护工作时发现B747-8客机的客舱外侧行李架组件安装不正确。进一步调查发现,特定的客舱外侧行李架组件连接支架的衬套存在丢失或者从安装孔中移出的现象。主客舱外侧行李架组件与横向支撑连杆连接的快卸销脱开,将引起外侧行李架组件与横向支撑连杆分离,导致外侧行李架掉落,造成乘客或者机组成员受伤。为了防止发生上述不安全状态,颁发本适航指令。

除非事先已经完成,否则应在规定期限内完成以下工作:

自本适航指令生效之日起36个月内,按照波音公司2014年7月24日 发布的服务通告SB747-25-3649,在主客舱外侧行李架组件与横向支撑连杆连接的每个快卸销的端头安装垫片。

完成本适航指令可采取等效替代方法或调整完成的时间,但必须得到适

CAD2015-B748-03 / 39-8556

航审定部门的批准。

五. 生效日期: 2015年12月28日

六. 颁发日期: 2015年12月7日

七. 联系人: 朱宁文

民航华东地区管理局 民航上海航空器适航审定中心

021-22321558