中国民用航空总局



CAAC 适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD2001-D328-09

修正案号: 39-3502

一. 标题: 检查发动机舱防冰管

二. 适用范围:

安装了序号从首序号至DR0051的PW306B发动机,并更换过发动机或对发动机舱防冰系统做过维护工作的Dornier 328-300飞机。

三. 参考文件:

- 1、德国民航当局适航指令 2001-296;
- 2、Dornier 328J 服务通告 SB-328J-71-107 修改 1,2001 年 7 月 4 日颁发。

四. 原因、措施和规定

曾经收到Dornier 328-300飞机发动机起火并造成空中停车的事件报告,这次事件的根本原因是发动机防冰管接头的夹子松脱而造成P3空气漏出,气流直接流向P3换能器。这会导致P3信号出错,使FADEC降低燃油流量或造成空中停车。为防止此类事件的再次发生,要求完成以下工作,除非已事先完成。

自本指令生效之日起,在下一次航线检查时,但最迟不得超过2002年1月31日,根据Dornier 328J服务通告SB-328J-71-107修改1(2001年7月4日颁发)对发动机舱防冰管进行检查。

完成本指令可采取能保证安全的替代方法或调整完成的时间,但 必须得到适航当局的批准。

五. 生效日期: 2001年12月31日

六. 颁发日期: 2001年12月31日

七. 联系人: 王敏

民航中南管理局适航处

020-86128625