## 中国民用航空总局



# CAAC 适 航 指 令

#### AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD2001-MD11-04

修正案号: 39-3090

- 一. 标题: 检查更换厨房和主外接电源的接地支架
- 二. 适用范围:

列在紧急服务通告MD11-24A138, 2000.04.03上的MD-11飞机

- 三. 参考文件:
- 1. AD 2000-24-13 39-12020
- 2、紧急服务通告 MD11-24A138, 2000.04.03

### 四. 原因、措施和规定

为防止电弧和热对主外接和厨房电源插座接地线的触点、插座区绝缘垫的外后部和邻近的电源电缆造成损伤,并导致在前货舱出现烟和火焰,必须执行以下工作:

更换和重新布线

- (a) 在本指令生效日后12个月内,按照波音紧急服务通告 MD11-24A138,2000.04.03完成本指令(a)(1)和(a)(2)段中规 定工作的适用部分。
- (1) 对列在此服务通告1类的飞机:用新的支架更换接地支撑架并且重新布厨房外接电源和主外接电源的接地线。
  - (2) 对列在此服务通告2类的飞机: 更换接地支撑架并且重新布主

## 外接电源的接地线。

五. 生效日期: 2001年1月19日

六. 颁发日期: 2001年1月15日

七. 联系人: 郭奕柏

民航华东管理局适航处 021-62688899-26120