中国民用航空总局



CAAC 适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD2005-AS35-03

修正案号: 39-4868

- 一. 标题: 防止 GOODRICH 电动绞车爆炸帽误爆炸
- 二. 适用范围:

配备GOODRICH电动绞车76370-XXX并在其上装有除AUXILEC发动机之外任何发动机的AS350 B, BA, BB, B1, B2, B3和D型以及AS355 E, F, F1, F2和N型直升机。

三. 参考文件:

- 1) UF-2005-087
- 2) EUROCOPTER Alert Telex AS350 25.00.94 和 AS355 25.00.84 (及其后续批准的任何版本)

四. 原因、措施和规定

颁发本紧急适航指令是由于发现存在爆炸帽误爆炸可能导致电缆被切断的潜在风险。因此,本紧急适航指令规定禁用爆炸帽爆炸功能, 只允许使用手动电缆切割器,并修改相应的使用程序。除非事先已经 完成,否则自本指令生效之日起必须完成下列工作:

- 1、在下一次绞车使用前,按照EUROCOPTER AS350或AS355 Alert Telex (AT)中2. B段的详细说明,使爆炸帽不工作并且在驾驶舱和机舱后部绞车操作员处粘贴规定的标签。
- 2、在爆炸帽不工作后,在每一次绞车使用前,按照AT中2. D段的使用说明进行操作。
- 3、在安装绞车前,作为飞机的备件要符合AT中2.B段的详细说明。

CAD2005-AS35-03 / 39-4868

完成本指令可采取能保证安全的替代方法或调整完成时间,但必须得到适航当局的批准。

五. 生效日期: 2005年6月1日

六. 颁发日期: 2005年6月1日

七. 联系人: 李宏

民航东北地区管理局适航审定处

024-88295812