

LÝ LỊCH THIẾT BỊ - MÁY MÓC
XE CHUYÊN DỤNG

Từ ngày: 01/06/25
Đến ngày: 30/04/26
Tên thiết bị: Xe xúc 02
II. Bảo trì, bảo dưỡng

Ngày lập báo cáo: 11/05/26
Người lập báo cáo: Tô Thành Luân

Ngày	Nội dung sửa chữa, thay thế phụ tùng	Giá trị (riel)	Người thực hiện	Người theo dõi
02/06/2025	Rỉ nhót theo chân trụ 2 bên, Mua sin thay mới 2 bộ, Sin	160\$	Chau Nho	Thành Luân
03/07/2025	Bánh xe bên trái bị xì hơi, Vá ruột xe bên trái (1 cái), Vá ruột xe xúc bánh sau bên trái	KXĐ	Nho , Bao Thea	Thành Luân
08/07/2025	Răng gàu xúc và răng gàu cuốc bị mòn nhọn và cùn, làm giảm khả năng xúc và cuốc mù nguyên liệu, Thay thế răng gàu xúc (8 cái), gàu cuốc (4 cái), thay thế bulong lưỡi gàu xúc (16 bộ), Nhíp sắt 20mm , Bulong 16mm , Bulong caro 16mm	1346000\$	, Prak Sophorn	Thành Luân
08/07/2025	Rỉ nhót ty lấy trái - phải, rỉ nhót ti mở rộng gàu xúc, áp lực thủy lực yếu, hoạt động chậm, thiếu lực nâng, Thay thế phốt 60x75x10 (1 bộ), phốt 60x70x6/10 (1 bộ), phốt 50x60x8 (2 bộ), Phốt 60x75x10 (ty lấy) , Phốt 60x70x6/10 (ty lấy) , Phốt 50x60x8	400000\$	, Prak Sophorn	Thành Luân
08/07/2025	Bảo dưỡng đầu mùa vụ, Thay thế lọc nhót (1 cái), thay nhót máy SAE 20W50 APPOLO (8 lít), Nhót SAE 20W50 APPOLO , Lọc nhót động cơ xe xúc	KXĐ	Chau Nho	Thành Luân
27/07/2025	Phát ra tiếng lộp cộp từ bánh xe khi đánh lái, rotuyr gãy trong lúc đang hoạt động 1 cái bên trái, Thay thế rotuyr mới (1 cái), Rotuyr xe xúc	120000\$	, Prak Sophorn	Thành Luân
09/08/2025	Ống thủy lực bị nứt, vỡ rò rỉ dầu thủy lực rõ rệt khi vận hành thủy lực ty nâng - hạ gàu xúc bên trái (1 ống 2 mét), Kẹp ống thủy lực (2 mét) Kẹp co nối ống (2 cái) Kẹp co ống (2cái), Có ống 5/8 , Đầu nối	40000\$	Chau Nho	Thành Luân
17/08/2025	Bị rách vỏ ống dầu và rỉ nhót thủy lực nâng hạ gàu cuốc 16(5/8”) (1 cái) 1,4 mét , xì nhót thủy lực ống dầu co sau 1/4 (1 cái) 40 cm, Thay thế ống dầu thủy lực 16(5/8”) gàu cuốc 1,4 mét (1 cái), thay thế ống dầu co sau (1 cái) 40 cm bên trái, Ống dầu 1/4 (40 cm) , Ống dầu 5/8 (1,4 mét)	47\$	, Prak Sophorn	Thành Luân
19/08/2025	Trong lúc vận hành tài xế phát hiện cần cuốc bị nứt dọc theo thân cần giữa ngay vị trí mối hàn khi đang xé mù., Kiểm tra hướng sửa chữa (đại diện cty TiQe),	KXĐ	Đại diện cty TiQE	Thành Luân