PROCEDIMENTO DE BLOQUEIO E ETIQUETAGEM (LOTO) - PS-014

NovaForja Industrial - Segurança do Trabalho

1. Finalidade

Impedir a energização ou a liberação de energia acidental durante manutenção e limpeza de máquinas, em conformidade com a NR-10 e a NR-12.

2. Quem pode aplicar o bloqueio

Somente trabalhadores com treinamento LOTO válido. O treinamento é renovado a cada 24 meses e sempre que houver mudança de equipamento ou de procedimento. Cada trabalhador usa o seu próprio cadeado vermelho, com o nome e a matrícula na etiqueta.

3. Etapas do bloqueio

1) Avisar a operação e o supervisor da área sobre a parada.
2) Desligar o equipamento pelo comando normal.
3) Abrir a chave geral e todos os dispositivos de isolamento de energia.
4) Aplicar o cadeado pessoal e a etiqueta de bloqueio em cada ponto de isolamento.
5) Liberar ou drenar as energias residuais: pressão hidráulica, ar comprimido, molas e capacitores. Capacitores devem esperar 5 minutos para descarregar.
6) Testar a ausência de tensão com instrumento adequado e tentar a partida para confirmar o bloqueio. Só depois o serviço pode começar.

4. Retirada do bloqueio

Cada trabalhador retira apenas o seu próprio cadeado, ao fim do serviço, depois de conferir que ferramentas e pessoas estão fora da máquina. Se o trabalhador não estiver na planta, o cadeado só pode ser retirado pelo supervisor, com autorização da Segurança do Trabalho e após tentar contato com o trabalhador. Esse caso gera registro formal.

5. Registros

Todo bloqueio é registrado no formulário FS-014, guardado por 5 anos.

Acidentes e quase acidentes relacionados ao LOTO são comunicados à CIPA em até 24 horas.