

BC1105 Materiais e Suas Propriedades

3º Quadrimestre de 2016

Materiais Poliméricos

Erika Fernanda Prados erika.prados@ufabc.edu.br

Materiais Poliméricos

Histórico


- Polímeros naturais são utilizados desde a antiguidade (couro, lã, madeira, algodão, etc.).
- Em 1849 Charles Goodyear desenvolveu o processo de vulcanização da borracha natural.
- No início do século XX foram desenvolvidos a celulose modificada, a baquelite (resina fenólica), o poliestireno, etc.
- Em 1920, Staudinger propôs o conceito de macromoléculas (prêmio Nobel de química, 1953).

Rádio de baquelite



Definições

- Macromoléculas: moléculas grandes, formadas por, no mínimo, 100 átomos, podendo atingir tamanhos quase ilimitados.
- Polímeros do grego πολυ (poli muitas) + μέρος (meros partes), são macromoléculas formadas pela repetição de unidades simples, os meros, ou unidades monoméricas, ligados covalentemente entre si.
- Monômeros: são as moléculas simples que dão origem aos polímeros através de reações de polimerização.



Definições

- Grau de polimerização (n): nº de meros em uma molécula de polímero.
- Oligômero: polímero com baixo grau de polimerização (n<25).
- Homopolímero: polímero composto por apenas um tipo de mero.
- Copolímero: polímero composto por mais de um tipo de mero.

Polimerização

Os *monômeros* reagem entre si formando uma longa sequência de *unidades repetitivas* (meros). Os mecanismos de polimerização podem ser classificados em: **poliadição** e **policondensação**.

A polimerização por adição (em cadeia) envolve as seguintes etapas (exemplo de polimerização do etileno):

1. Iniciação: formação de *sítio reativo* a partir de um iniciador (R) e monômero:

$$R \bullet + CH_2 = CH_2 \rightarrow R - CH_2CH_2 \bullet$$

2. Propagação da reação a partir dos centros reativos:

$$R-CH_2CH_2 \bullet + n CH_2=CH_2 \rightarrow R-(CH_2CH_2)_n CH_2CH_2 \bullet$$

3. Terminação da reação:

$$R-(CH_2CH_2)_nCH_2CH_2 + R' \rightarrow R-(CH_2CH_2)_nCH_2CH_2-R'$$

Polímeros de adição comuns

Monômero	Nomenclatura	Polímero	Sigla
$\begin{array}{c} CH_3 \\ CH_2 = C \\ C = O \\ OCH_3 \end{array}$	Metacrilato de metila (2-metil-propenoato de metila	Poli(metacrilato de metila)	PMMA
CH ₂ =CH	Estireno (vinilbenzeno)	Poliestireno	PS
CH ₂ =CH ₂	Etileno (eteno)	Polietileno	PE
CH ₂ =CH CH ₃	Propileno (propeno)	Polipropileno	PP
CH ₂ =CH CI	Cloreto de vinila (cloroeteno)	Poli(cloreto de vinila)	PVC

Polimerização

Polimerização por condensação (por etapas): neste processo, as reações químicas intermoleculares ocorrem por etapas, e em geral envolvem mais de um tipo de monômero.

Exemplo: formação de um poliéster (reação entre hidroxila e carboxila)

Representação de um passo do processo de polimerização por condensação de um poliéster (este passo se repete sucessivamente, produzindo-se uma molécula linear)

Polímeros de condensação comuns **Monômeros**

fenol formaldeído

Polímero

resina de fenol-formaldeído (baquelite)

Estrutura

PR

Sigla

Massa Molar

Moléculas simples: baixa massa molar

$$H_2O \rightarrow MM = 18 \text{ g/mol}$$


 $CH_3CH_2OH \rightarrow MM = 46 \text{ g/mol}$

Moléculas poliméricas: alta massa molar

MM < 1000 g/mol \rightarrow Oligômero 1000 < MM < 10.000 g/mol \rightarrow Polímero de baixa MM 10.000 < MM < 100.000 g/mol \rightarrow Polímero de média MM 100.000 < MM < 1.000.000 g/mol \rightarrow Polímero de alta MM MM > 1.000.000 g/mol \rightarrow Polímero de ultra alta MM

Polímeros comerciais têm MM geralmente entre 15.000 e 500.000 g/mol

Massa Molar



Distribuição de Massa Molar

- Como a massa molar dos polímeros é muito alta, ela não é bem definida. Existem moléculas de vários tamanhos formando uma distribuição estatística de massas molares.
- A massa molar é geralmente definida por médias:

Massa Molar Numérica Média (Mn)

N_i: número de moléculas do tipo i


Mi: massa molar da molécula do tipo i

$$\overline{M}_{n} = \frac{\sum_{i=1}^{\infty} N_{i} M_{i}}{\sum_{i=1}^{\infty} N_{i}} = \frac{\sum_{i=1}^{\infty} W_{i}}{\sum_{i=1}^{\infty} N_{i}}$$

Massa Molar Ponderal Média (Mw)


$$\overline{M}w = \frac{\sum_{i=1}^{\infty} N_i M_i^2}{\sum_{i=1}^{\infty} N_i M_i} = \frac{\sum_{i=1}^{\infty} W_i M_i}{\sum_{i=1}^{\infty} W_i}$$


Distribuição de Massa Molar



Índice de Polidispersão, (PI, MWD)

$$PI = \frac{\overline{M}_{w}}{\overline{M}_{n}}$$






Todas as moléculas com a mesma massa molar


Exercício

- Determine os valores de Mw, Mn e PI para as seguintes amostras de poliestireno e compare os resultados:
 - a) 5 g (n = 350) + 20 g (n = 500) + 50 g (n = 1000) e+ 10 g (n = 2000)
 - b) mesma mistura que (a), mas com 1 g de monômero,
 - c) mesma mistura que (a), mas com 10 g de moléculas com n = 10.000

Efeito da massa molar nas propriedades




Efeito da massa molar nas propriedades



Relação entre massa molar e temperatura de fusão para a série dos alcanos. Um valor assintótico de cerca de 145 °C é atingido para polietilenos lineares de massa molar muito alta.


Fonte: Sperling

Conformação molecular



- A forma das cadeias de polímeros é influenciada pelo posicionamento dos átomos de carbono da cadeia principal.
- As cadeias simples são capazes de sofrer rotações e torções em três dimensões.


Conformação molecular




A cadeia polimérica tende a se enovelar

Grupos/Ligações que enrijecem a cadeia

Forma da cadeia




Formas das cadeias de polietileno





Polímero	Tm (°C)	ρ (g/cm³)	Tensão ruptura (MPa)
PEBD	110	0,92	24
PELBD	120-130	0,92-0,94	37
PEAD	>130	0,94-0,97	43

Configuração molecular


Arranjos de unidades ao longo do eixo de cada cadeia ou posição de átomos que não podem ser alteradas exceto através da quebra







Copolimeros





- mero B
- (a) Copolímero aleatório
- (b) Copolímero alternado
- (c) Copolímero em bloco

(d) Copolímero enxertado ou graftizado

Classificação dos polímeros quanto ao comportamento termomecânico

Termoplásticos: polímeros capazes de serem repetidamente aquecidos/amolecidos e resfriados/endurecidos. São recicláveis.

Estrutura molecular: linear ou ramificada

Exemplos: PE, PP, PS, PA, PET.

Termorrígidos: polímeros que são conformáveis plasticamente apenas em um estágio intermediário de sua fabricação e tornam-se duros, insolúveis e infusíveis.

Estrutura molecular: altamente reticulada

Exemplos: resinas de fenol-formaldeído, melamina-formaldeído, ureia-formaldeído, epóxi, poliéster insaturado .


Elastômeros (borrachas): polímeros que exibem alta elasticidade na temperatura de aplicação, são conformáveis apenas antes da vulcanização Estrutura molecular: poucas ligações cruzadas

Exemplos: borracha natural (poli(cis-isopreno)), borracha butílica, nitrílica, polibutadieno, policloropreno.


Termofixos

Estado da Matéria Polimérica

Os polímeros em geral são 100% amorfos ou semicristalinos.



Modelo de Micelas Franjadas




- -Surgiu na década de 20.
- Polímeros semicristalinos são constituídos de pequenos cristalitos (10 nm) dispersos em uma matriz amorfa.

Cristalitos: constituídos de segmentos moleculares de diferentes cadeias, alinhadas umas as outras.

Teoria das Cadeias Dobradas


- Surgiu na década de 50: formação de monocristais de polietileno.
- Microscopia eletrônica como placas finas (lamelas com 10 a 20 nm de espessura).
- Análises de difração de raios X mostraram que as cadeias orientam-se de forma perpendicular.
- Comprimento da cadeia é muito maior que a espessura da lamela cadeias dobradas

Teoria das Cadeias Dobradas





Esferulitos

A estrutura fina dos **esferulitos** é composta por lamelas na forma de feixe que crescem radialmente a partir do núcleo central. As lamelas inicialmente são paralelas umas com as outras, mas com o crescimento divergem, torcem e ramificam, formando as estruturas esferulíticas radialmente simétricas.



Esferulitos





- Uma mesma cadeia pode participar de mais de um cristalito (lamela): confere boas propriedades mecânicas.
- Material entre as lamelas é amorfo.
- Formação esferulítica: nucleação e crescimento de cristais.

Fatores que afetam o grau de cristalinidade de polímeros

A cristalinidade aumenta com:

- o aumento de forças intermoleculares (ex.: ligações de hidrogênio no náilon);
- a presença de estruturas regulares na cadeia (ex.: polímeros isotáticos e sindiotáticos se cristalizam, atáticos não; copolímeros aleatórios dificilmente se cristalizam);
- o resfriamento lento a partir do fundido (há mais tempo para as cadeias se acomodarem em estruturas regulares);

A cristalinidade diminui com:


- a presença de grupos laterais volumosos;
- a presença de ramificações (ex.: PEAD até 95% de cristalinidade, PEBD – até 60%)


Ligações de hidrogênio na poliamida 6 (náilon 6):

$$\begin{array}{c} & & & H_2C \\ H-N & & C=O \\ & C=O \cdots H-N \\ H_2C & & CH_2 \\ & CH_2 & H_2C \\ & H_2C & CH_2 \\ & H_2C & CH_2 \\ & N-H \cdots O=C \\ O=C & N-H \\ & CH_2 & H_2C \\ & CH_2 & CH_2 \\ & CH_2 & CH_2 \\ & CH_2 & CH_2 \\ \end{array}$$

Efeito da cristalinidade nas propriedades mecânicas

Série do polietileno:





T_g : Temperatura de transição vítrea


T_m: Temperatura de fusão cristalina

1) Temperatura de transição vítrea (Tg)

- Temperatura média em que as cadeias da fase amorfa adquirem mobilidade (mudanças conformacionais) durante o aquecimento. O polímero passa do comportamento vítreo para o borrachoso.

2) Temperatura de fusão cristalina (T_m)


- Temperatura média que corresponde ao desaparecimento das regiões cristalinas durante o aquecimento → fusão dos cristalitos.



A temperatura de transição vítrea depende da flexibilidade das cadeias e da possibilidade de sofrerem rotação.

Se T>Tg → alta mobilidade das cadeias

Se T<Tg → baixa mobilidade das cadeias



Fatores que afetam a T_g

A T_g aumenta com:

- o aumento de forças intermoleculares, polaridade;
- alta simetria da cadeia;
- grupos laterais volumosos e rígidos (ex.: metila, fenila, etc.);
- o aumento de massa molar (até certo valor, depois fica constante)
- ligações cruzadas;
- grupos endurecedores na cadeia principal:

A T_g diminui com:

- grupos laterais flexíveis(grupos longos e lineares aumentam o volume livre);
- grupos flexíveis na cadeia principal: -C-O-C- -O-Si-O-
- ligações duplas na cadeia principal;
- aditivos (plastificantes)

Exemplos de valores de $T_{\rm g}$ e $T_{\rm m}$

Polímero	$T_g(^{\circ}C)$	$T_{m}(^{\circ}C)$
PEAD	-110	137
PEBD	-90	110
PVC	105	212
PTFE	-90	327
PP	-20	175
PS	100	Não possui
Nylon 6,6	57	265
PET	73	265
PC	150	Não possui


Materiais Poliméricos

Tipos de materiais poliméricos

- Plásticos Compõem a maior parte dos materiais poliméricos. Podem ser termoplásticos ou termofixos, semicristalinos ou amorfos.
- Elastômeros (borrachas) Possuem alta elasticidade e Tg abaixo da temperatura ambiente. Têm poucas ligações cruzadas ou fases diferentes que agem como ligações reversíveis.
- Fibras São feitas por polímeros com alta MM e alto grau de cristalinidade, além de boas propriedades mecânicas e estabilidade térmica.
- Revestimentos Devem ter a capacidade de formar filmes contínuos, boas propriedades de adesão em superfícies, propriedades reológicas controladas.
- Filmes Devem ter alta massa molar, boa flexibilidade, resistência ao rasgamento e à tração.
- Espumas Formadas pela adição de gases ou de agentes expansores.

Elastômeros

 Quando submetidos a uma tensão, os elastômeros se deformam, mas voltam ao estado inicial quando a tensão é removida.



Cadeia de moléculas de um elastômero:

- (a) no estado não-deformado (livre de tensões)
- (b) deformado elasticamente em resposta a uma tensão σ
- Os elastômeros apresentam baixo módulo de elasticidade que aumenta com a deformação.
- São polímeros amorfos ou com baixa cristalinidade (obtida sob tensão).
- Apresentam geralmente altas deformações elásticas, resultantes da combinação de alta mobilidade local de trechos de cadeia (baixa energia de interação intermolecular) e baixa mobilidade total das cadeias (ligações covalentes cruzadas entre cadeias).

Elastômeros

 O processo de VULCANIZAÇÃO consiste de reações químicas entre cadeias do elastômero e o enxôfre (ou outro agente), adicionado na proporção de 1 a 5 %, gerando ligações cruzadas entre cadeias conforme esquematizado abaixo:

- BORRACHA NÃO-VULCANIZADA: mais macia, pegajosa e com baixa resistência à abrasão.
- BORRACHA VULCANIZADA: valores maiores de módulo de elasticidade, resistência à tração e resistência à degradação oxidativa.


Processamento

- A técnica usada para o processamento de um polímero depende basicamente:
 - (1) de o material ser termoplástico ou termofixo.
 - (2) da temperatura na qual ele amolece, no caso de material termoplástico.
 - (3) da estabilidade química (resistência à degradação oxidativa e à diminuição da massa molar das moléculas) do material a ser processado.
 - (4) da geometria e do tamanho do produto final.
- Os materiais poliméricos normalmente são processados em temperaturas elevadas (acima de 100°C) e geralmente com a aplicação de pressão.
- Os termoplásticos amorfos são processados acima da temperatura de transição vítrea e os semicristalinos acima da temperatura de fusão. Em ambos os casos a aplicação de pressão deve ser mantida durante o resfriamento da peça para que a mesma retenha sua forma.
- Os termoplásticos podem ser reciclados.

Processamento de termofixos

- O processamento dos polímeros termofixos é geralmente feito em duas etapas:
 - (1) Preparação de um polímero linear líquido de baixa massa molar (algumas vezes chamado pré-polímero)
 - (2) Processamento do "pré-polímero" para obter uma peça dura e rígida (curada), geralmente em um molde que tem a forma da peça acabada.
- A etapa de "cura" pode ser realizada através de aquecimento ou pela adição de catalisadores, em geral com a aplicação de pressão.
- Durante a "cura" ocorrem mudanças químicas e estruturais em escala molecular, com formação de ligações cruzadas ou reticuladas.
- Os polímeros termofixos são dificilmente recicláveis, não são fusíveis, podem ser usados em temperaturas maiores do que as temperaturas de utilização dos termoplásticos, e são quimicamente mais inertes.

Processamento



Processamento

- Processos Contínuos
 - Extrusão de filmes, extrusão de fibras
- Preenchimento de molde
 - Moldagem por injeção, moldagem por compressão
- Moldagem de pré-forma
 - Sopro, conformação térmica
- Moldagem gradual
 - Revestimento, moldagem por rotação

Bibliografia

- Callister, W. D.; "Fundamentos de Ciência e Engenharia de Materiais", Cap. 4.
- Shackelford, J. F.; "Ciência dos Materiais" 6ª Edição, Cap. 13.
- Sperling, H.; "Introduction to Physical Polymer Science"; 4a edicao, 2005.
- Cowie, J. M. G.; "Polymers: Chemistry & Physics of Modern Materials, 2ª Edição, 1991.
- McCrum, N. G.; Buckley, C. P.; Bucknall, C. B.; "Principles of Polymer Engineering", 2ª Edição, 1997.