



CORPVS

MAIS QUE SEGURANÇA... TECNOLOGIA!



GUIA OPERACIONAL DE FLUXOGRAMA BLOQUEIO DE MOTO.

DIAGNÓSTICO RÁPIDO, IDENTIFICAÇÃO RFID E PROTOCOLO DE DESBLOQUEIO



OPERAÇÃO SOLAR COCA-COLA & CORPVS TECNOLOGIA



**Checklist de vídeo
e coleta inicial.**



**Validação RFID
& SCUTI 1-Wire.**



**Contingência segura
e envio para Frotas.**

**CORPVS**

MAIS QUE SEGURANÇA... TECNOLOGIA!



INTRODUÇÃO

Este material padroniza o atendimento técnico e operacional para ocorrências em que o condutor/cliente informa: **"Minha moto não está ligando"**.

Nas operações da **Solar Coca-Cola**, todas as motocicletas contam com sistema de bloqueio de ignição integrado ao rastreador e identificador RFID, exigindo validação eletrônica obrigatória antes da partida.

O objetivo deste fluxograma é **eliminar diagnósticos errôneos**, diferenciar falhas de cartão de problemas elétricos/mecânicos, restabelecer a operação de forma segura e garantir o cumprimento dos padrões de manutenção e segurança veicular.



ESTRUTURA DESTE GUIA:

01

COLETA INICIAL OBRIGATÓRIA

Placa do veículo e os 5 itens indispensáveis no vídeo demonstrativo.

02

MODELOS & LOCALIZAÇÃO DO IDENTIFICADOR

Diferenças entre motos 2025 e anteriores: carenagem vs. tanque.

03

CENÁRIO A: O BIPE NÃO PARA

Cartão não lido, identificador solto/caído e caracterização de falha.

04

CENÁRIO B: BIPE PARA, SEM DESBLOQUEIO

Interferências metálicas, validação Hexadecimal na SCUTI e 1-Wire.

05

VALIDAÇÃO NO OPERACIONAL & RASTREADOR

Checagem do campo "Motorista" na plataforma e falha no envio de dados.

06

SINTOMAS DE BATERIA VS. BLOQUEIO

Painel piscando e partida engasgando: diagnóstico elétrico preventivo.

07

DIAGRAMA VISUAL DO FLUXOGRAMA

Árvore de decisão operacional completa em formato gráfico e direto.

08

CONTINGÊNCIA & SEGURANÇA OPERACIONAL

Perfil emergencial ST4305, envio mandatório a Frotas e canais Corpvs.



Para qualquer atendimento de bloqueio de moto, é **estritamente proibido** tomar decisões ou alterar configurações no sistema sem a coleta prévia de evidências auditáveis.

- 1 Solicitação da Placa do Veículo:** Permite consultar o histórico no operacional Vanguarda, modelo da moto e perfil ativo na SCUTI.
- 2 Exigência do Vídeo Completo:** O condutor deve registrar a sequência exata de ignição e passagem do cartão com áudio nítido.
- 3 Análise de Áudio e Imagem:** O som do bipe e o comportamento dos alertas luminosos indicam imediatamente a origem do problema.

! REGRA CRÍTICA DE ATENDIMENTO: Nunca abra chamado para manutenção nem envie perfis emergenciais sem o vídeo comprobatório arquivado na ocorrência.

📹 5 ITENS OBRIGATÓRIOS NO VÍDEO ENVIADO:

- 1 Placa da moto:** Visível e legível no enquadramento.
- 2 Painel de instrumentos:** Mostrando o comportamento das luzes.
- 3 Identificador RFID:** Aproximação física direta do cartão branco.
- 4 Tentativa de partida:** Pressionando o botão de partida no punho.
- 5 Áudio claro do bipe:** Permite confirmar se o som para ou persiste.

💡 Dica de Atendimento ao Operador:

Orienta o condutor pelo WhatsApp de suporte com a mensagem padrão:

"Por favor, grave um vídeo curto mostrando a placa, o painel com meia chave, aproximando o cartão do leitor e tentando dar a partida com o som ligado."



O comportamento da ignição e a posição física do identificador RFID variam conforme o ano de fabricação da motocicleta:

Modelo	Local do Leitor	Comportamento Esperado
Motos 2025	Carenagem preta, lado direito	Ao girar meia chave, a luz da injeção acende e apaga. O leitor bipa. Ao passar o cartão, o bipe cessa e a luz da injeção acende , liberando a partida.
Motos anteriores a 2025	Tanque, lado direito, acima do logo Honda	Ao girar meia chave, o painel se apaga e o leitor bipa. Ao passar o cartão, o painel volta a acender e o bipe cessa , liberando a partida.



ATENÇÃO À PARTICULARIDADE DO MODELO: Nunca considere que o painel apagado em motos anteriores a 2025 é defeito elétrico: trata-se do bloqueio ativo funcionando normalmente.

LOCAL DE INSTALAÇÃO FÍSICA NAS MOTOCICLETAS

Motos 2025



Motos anteriores a 2025



Ponto de fixação e aproximação do cartão RFID. Aproxime o cartão diretamente sobre o ponto demarcado.



Quando o condutor aproxima o cartão e o leitor **continua bipando incessantemente**, significa que o leitor **não conseguiu realizar a leitura do chip RFID**.

- 1 Causa Mais Comum (Descolamento):** Em grande parte dos casos, o leitor descolou da carenagem/tanque e caiu para o interior do chassi, ficando longe da área de leitura.
- 2 Ação Imediata com o Condutor:** Solicitar que passe a mão por baixo da carenagem no ponto de instalação para verificar se o leitor está solto ou pendurado.
- 3 Teste de Reposicionamento:** Se encontrado, apoiar o leitor firmemente no local original e refazer a passagem do cartão.



RESOLUÇÃO RÁPIDA: Se ao reposicionar o leitor o bipe cessar e a moto liberar, orientar o condutor a prender provisoriamente com fita e registrar chamado de fixação.

⚠ QUANDO CARACTERIZAR FALHA NO IDENTIFICADOR:

Se o condutor comprovar via vídeo que o identificador está no **local correto** (ou em mãos), o cartão foi aproximado a menos de 1 cm, e o **bipe não para de tocar**:

Diagnóstico: Falha de Leitor RFID / Rompimento de Chicote

- Aplicar Perfil Emergencial: ST4305_ALGAR_FROTA_PADRÃO.
- A moto passará a ligar sem bloqueio para contingência.
- **Encaminhar imediatamente para manutenção no setor de Frotas.**



Procedimento com Cartão Reserva:

Antes de declarar falha de hardware, solicite o teste com o cartão reserva da unidade (ou de outro colaborador da mesma base) para descartar chip RFID quebrado/danificado.



Neste cenário, o som do bipe **para ao aproximar o cartão** (indicando que a leitura ocorreu), porém o bloqueio não é liberado e a moto não liga.

- Passo 1: Eliminar Interferências:** Celulares, chaves metálicas e crachás na mesma bolsa causam erro de leitura de bits. Exigir passagem do cartão totalmente isolado.
- Passo 2: Solicitar Foto Nítida do Cartão:** Coletar a numeração hexadecimal de 8 caracteres impressa no cartão (ex: 410ED137).
- Passo 3: Validação no Perfil SCUTI:** Baixar o perfil correspondente da moto (ex: ST4305_ALGAR_COCA_MOTO) e buscar pelo HEX do cartão.



SINTOMA POR MODELO: Em motos antigas o painel permanece desligado. Em motos 2025 a luz da injeção não acende após o bipe parar.

PROCEDIMENTO DE CORREÇÃO NA PLATAFORMA SCUTI:

CASO A: NÚMERO HEX LOCALIZADO NO PERFIL

O cartão já consta na lista de autorizações. Reenvie o perfil completo para a moto via SCUTI e solicite novo teste após 3 minutos.

CASO B: NÚMERO NÃO LOCALIZADO NO PERFIL

O cartão não está autorizado para a frota. Efetue a conversão de **Hexadecimal para 1-Wire**, insira no perfil, salve e atualize a moto.

Consulta ao Manual de Configuração:

Utilize a ferramenta de conversão 1-Wire disponível na aba Ferramentas Técnicas da Wiki para gerar a linha de comando exata.



Em determinadas situações, o leitor emite o bipe de leitura e o cartão está validado na SCUTI, porém o veículo permanece bloqueado porque o **rastreador não processa ou não transmite a telemetria**.

- 1 Consulta da Placa na Tela Operacional:** Acessar a tela inicial do Vanguarda e localizar o veículo em tempo real.
- 2 Verificação da Coluna "Motorista":** Observar se o nome ou matrícula do condutor aparece associado à placa no momento do teste.
- 3 Diagnóstico de Ausência de Dados:** Se o campo "Motorista" permanecer vazio mesmo com a leitura confirmada, há falha de comunicação entre leitor e rastreador.

! FALHA DE RASTREADOR: Quando a informação do cartão lido não chega à CPU do rastreador, o relé de bloqueio não recebe ordem para armar.

FLUXO DE TRATATIVA PARA FALHA NO RASTREADOR:

ETAPA 1: Confirmar se o rastreador está comunicando (GPRS conectado nas últimas 2 horas).

ETAPA 2: Se estiver em área de sombra (sem sinal), orientar deslocamento para local aberto.

ETAPA 3: Persistindo a falha, aplicar ST4305_ALGAR_FROTA_PADRÃO para remoção emergencial e agendar chamado com a equipe de campo.

Integridade do Ranking de Condutores:

Lembre-se: sem a identificação do motorista vinculada, as viagens do colaborador não pontuam no Ranking Solar Coca-Cola. A regularização técnica é prioritária.

**CORPVS**

MAIS QUE SEGURANÇA... TECNOLOGIA!

06

BATERIA FRACA VS. BLOQUEIO DE MOTO



Grande parte dos chamados abertos como "bloqueio travado" são, na realidade, **defeitos na bateria ou no motor de arranque** da moto.



Painel Piscando: Quando o condutor aperta o botão de partida e o painel apaga ou pisca repetidamente, há queda severa de tensão elétrica.



Partida Fraca / Relé Estalando: O motor de arranque gira pesado ou emite estalos rápidos sem conseguir girar o motor a combustão.



Moto "Engasgando": Ao tentar dar a partida a moto ameaça ligar e morre imediatamente por falta de centelha adequada.



NÃO ALTERAR PERFIS TELEMÉTRICOS: Nunca aplique perfis de liberação ou mexa em comandos SCUTI quando o sintoma for de bateria descarregada.

PROTOCOLO PARA SUSPEITA DE BATERIA / ELÉTRICA:

- 1. Teste de Farol e Buzina:** Solicitar ao condutor que acione a buzina com meia chave ligada. Se o som sair rouco ou fraco, a bateria está sem carga.
- 2. Descarte de Falha de Cartão:** Explicar ao condutor que o bloqueio de telemetria corta apenas a ignição, não causando enfraquecimento do motor de partida.
- 3. Encaminhamento Adequado:** Direcionar a ocorrência para a manutenção mecânica/elétrica local ou troca emergencial da bateria.

Casos Atípicos Não Catalogados:

Caso a moto apresente comportamento mecânico incomum ou cheiro de queimado no chicote, solicite o desligamento imediato da ignição e acione o suporte técnico avançado da Corpvs.



OCORRÊNCIA INICIAL
"Minha moto não está ligando"



EXIGIR COLETA INICIAL
Placa + Vídeo com som do bipe



SINTOMA ELÉTRICO?
Painel pisca / partida engasga?



BATERIA FRACA
Encaminhar para autoelétrica

RAMO A: O BIPE NÃO PARA COM CARTÃO

CARTÃO NÃO LIDO

1. Verificar fixação: Identificador caiu ou descolou da carenagem/tanque?

SIM (Leitor caído):

Reposicionar no local original e refazer teste. Bipe parou? → **Resolvido!**

NÃO (Leitor no local):

Caracterizada falha de leitor → Aplicar Perfil Emergencial → **Enviar para Frotas.**

RAMO B: BIPE PARA, MAS NÃO DESBLOQUEIA

LEITURA OK, BLOQUEIO ATIVO

1. Teste de isolamento: Passar somente o cartão branco (sem celular/crachá).

No Perfil SCUTI:

Buscar HEX do cartão no perfil. Se não constar, converter para 1-Wire e atualizar moto.

No Operacional:

Dado Motorista chega? Se não chega, falha no rastreador → Perfil Emergencial → **Frotas.**

DESFECHO PADRÃO DE SUCESSO:

Cartão lido → Luz da injeção / Painel aceso → Bipe cessa → Moto liberada para rota.

**CORPVS**

MAIS QUE SEGURANÇA... TECNOLOGIA!

08

CONTINGÊNCIA & REGRAS DE SEGURANÇA



Quando todos os testes de identificador e cartão forem esgotados sem sucesso, deve-se adotar o **protocolo de contingência emergencial**.

-  **Perfil Padrão Emergencial:** Aplicar exclusivamente o perfil ST4305_ALGAR_FROTA_PADRÃO através do portal SCUTI.
-  **Efeito Técnico do Perfil:** Este perfil desativa totalmente o relé de corte da moto, permitindo ligar na chave sem necessidade de aproximação de cartão.
-  **Comunicação Obrigatória a Frotas:** Registrar formalmente a placa e encaminhar a moto de imediato para manutenção corretiva.



REGRA INEGOCIÁVEL SOLAR COCA-COLA: Nenhuma moto pode permanecer rodando comercialmente no perfil emergencial. O uso é restrito para retorno à base ou deslocamento até a oficina.

Procedimento de Substituição (Moto Reserva)

Ao aplicar o perfil padrão na moto avariada, o supervisor da unidade deve disponibilizar uma **moto reserva cadastrada** para o condutor continuar a rota comercial com pontuação garantida no ranking.

Canais Oficiais de Suporte Técnico Corpvs

-  **WhatsApp e Telefone de Apoio:** (85) 9 9130-7306
-  **E-mail de Atendimento:** clientes.frota@corpvs.com.br
-  **Plataforma Vanguarda:** corpvs.vanguardatech.com

Atendimento 24/7**Equipe Especializada Solar**