4.1


Instalaciones problemáticas II: Ruido en instalaciones de ascensores

Joan Cardona jcg@avingenieros.com




Tipología de ascensores

Oleodinámicos





• Electromecánicos






Sala de máquinas









Sala de máquinas: ascensores electromecánicos







Cuadro de maniobras



Contactores

Freno

Cables Cabina

contrapeso

Sala de máquinas: ascensores oleodinámicos




Maquinaria



Paso de tuberías



Fuentes de ruido






Niveles de inmisión (i): sala de máquinas










Niveles de inmisión (i): sala de máquinas








Niveles de inmisión (i): sala de máquinas

	Parámetro de medida		es en sala		uinas [dBA]	Niveles en vivienda L _{Amax} [dBA]
Tipo de máquina	Sentido	Subida	Bajada	Subida	Bajada	Ático
Electromecánica 1 velocidad	M	70,6	69,0	87,2	85,4	53,4
	σ	5,2	3,0	5,8	3,9	5,3
	М+ σ	75,8	72,0	93,0	89,3	58,7
Electromecánica 2 velocidades	M	71,0	70,9	84,6	84,1	49,6
	σ	1,9	1,8	4,0	4,6	4,4
	Μ+ σ	72,9	72,7	88,6	88,7	54,0
Oleodinámica	М	69,4	66,5	80,0	75,3	-
	σ	2,9	5,8	3,1	4,0	-
	М+ σ	72,3	7,23	83,1	79,3	-



Actuación más brusca del freno

$$L_{p, Oleodinámicos} \approx L_{p, 2V}$$

Cuadro de maniobras





Ruido contactores Fijado a pared = emisor gran superficie




Niveles de inmisión (ii): puertas

	Tipo de puerta	Parámetro de medida	М	σ	М+ σ
Puertas de	Batientes o semi-automáticas	L _{Amax}	73,2	4,5	77,7
acceso	Correderas o automáticas	L _{Amax}	62,0	4,1	66,2








Desenclave por leva electromecánica:

$$ightharpoonup L_{A,max} = 80 dBA$$

> Transmisión estructural



¡Ojo con fin de carrera! contacto metal-metal



Niveles de inmisión (iii): viviendas

- Ascensores electromecánicos
 - Ruido contactores
 - Ruido arranque y parada

Estancias próximas

- Ascensores oleodinámicos
 - Ruido arranque y parada
 - Ruido des/carga del pistón



Todas las viviendas que delimitan con el hueco



Turbulencias fluido



<u>Transmisión</u>

- Aislamiento a ruido aéreo
 - Ensayos con ruido rosa, diferente al ruido real del ascensor
 - Posible transmisión de ruido estructural que penalice

- Losa no aislada
 - Representativo de instalaciones electromecánicas
 - Losa directamente sobre paredes y maquinaria aislada



Transmisión baja frecuencia



Máquina mal aislada

- Losa aislada
 - Reducción transmisión de vibraciones



- 1. Sala de máquinas
 - Ventilación

Comunica con el exterior?



Silenciador

Cuadro de maniobras


Montaje elástico en pared o rígido sobre losa aislada

Aislamiento maquinaria

O montaje rígido sobre losa aislada o montaje elástico sobre elemento estructural rígido

Aislamiento sala de máquinas

Montaje box in box si hace falta





1. Sala de máquinas

- a. Montaje elástico de la losa respecto al resto de la estructura del edificio, con la maquinaria montada rígida o elásticamente sobre la losa.
- b. Montaje elástico de la maquinaria sobre elemento estructural rígido.









2. Maquinaria

Freno: minimizar separación zapatas-tambor



Electroimanes




■ En maquinaria oleodinámica, pueden existir grandes diferencias entre modelos



3. Hueco del ascensor

- Pared del hueco ≠ pared vivienda, para evitar transmisión estructural directa
- Posibles configuraciones






3. Hueco del ascensor


■ Si la estructura del edificio lo permite, separar hueco del ascensor aprovechando

juntas dilatación

- Fijación guías en forjado y no en paredes
- Masa paredes hueco
- Oleodinámicos:
 - Aislar pistón de guías
 - Amortiguador entre pistón y pilar












• Motor en hueco y poleas sobre viga superior














- Problemas fundamentales
 - Transmisión estructural debido a vibración motor.



Grapas a lo largo de las guías





Ruido motor e impactos de frenado se transmiten a lo largo de todo el hueco



• Soluciones

 Aislamiento del motor respecto a perfil de sujeción








• Soluciones

Desolarización de grapas respecto perfil estructural









Recomendaciones

- Fijar las grapas de sujeción de las guías en el canto forjado y no en el centro de paredes, que son elementos con mayor capacidad de radiación sonora.
- Engrasar guías
- Ajustar gap del freno
- Encapsulado del motor como caso extremo. El problema que plantea esta solución es la accesibilidad posterior al motor, por lo que se deben explorar otras vías actuación antes de plantear esta.

