







EJEMPLO REMOCIÓN DE GRASAS Y ACEITES






LIMPIEZA CON SOLVENTES













LIMPIEZA LIGERA (BRUSH OFF) SSPC-SP 7
















Materiales pobremente adeheridos se deben remover completamente.



LIMPIEZA INDUSTRIAL SSPC-SP14




Es aceptable 10% de capa de laminación o recubrimiento firmemente adeherido & manchas, rayas y sombras en el resto de la superficie






La superficie debe verse libre de aceite, grasa, polvo, óxido, restos de capa de laminación y otros contaminantes. Sombras o Manchas de corrosión o recubrimientos anteriores no deben superar al 33% de la superficie en cada unidad de área




LIMPIEZ AL METAL CASI BLANCO SSPC - SP 10




La superficie debe verse libre de aceite, grasa, polvo, óxido, restos de capa de laminación y otros contaminantes. Sombras o Manchas de corrosión o recubrimientos anteriores no deben superar el 5% de la superficie en cada unidad de área





LIMPIEZA AL METAL BLANCO SSPC-SP5




La superficie debe verse libre de aceite, grasa, polvo, óxido, restos de capa de laminación y otros contaminantes. Se deben remover tambén todas las sombras y/o Manchas de corrosión o recubrimientos anteriores.













HERRAMIENTAS MANUALES (SSPC-SP2)








LOS MÉTODOS ACEPTABLES INCLUYEN EL CEPILLADO, SOPLADO CON AIRE LIMPIO Y SECO, O LA LIMPIEZA POR ASPIRACIÓN



LIMPIEZA CON HERRAMIENTAS MECÁNICAS

EXIGENCIA DE LIMPIEZA	ESTANDAR SSPC	ESPECIFICACIÓN LIMPIEZA CON HERRAMIENTA
Î	SP-11	Mecánica a Metal Base
	SP-15	Mecánica a Grado Comercial
	SP-3	Mecánica



UTILICE HERRAMIENTAS MECÁNICAS ROTATIVAS O DE IMPACTO PARA ELIMINAR TODA LA ESCORIA DE SOLDADURA.
















EQUIPO BÁSICO REQUERIDO CHORRO ABRASIVO HÚMEDO




- Compresor de Aire
- 2 Secador de Aire
- 3. Equipo de Chorro Humedo
- 3.1 Tanque de Agua
- 4 Inhibidor de Corrosión
- 5 Granalla Mineral (Gamel, BlackBeauty etc.
- 8. Equipo de
- protección Operario
- (Escatandra, Fittro de
- 7 Mangueras de
- Tamaño Adeuado
- Boquilla y conectores



Resumen Técnico de Normas SSPC para Limpieza con Chorro de Abrasivo Húmedo


LIMPIEZA POR CHORRÓ DE ABRASIVO HUMEDO	BRUSH OFF	INDUSTRIAL	COMERCIAL	METAL CASI BLANCO	METAL BLANCO
Estándar SSPC Estándar NACE	SP7 (WAB) NACE - 4	SP14 (WAB) NACE - 8	SSPC SP6 (WAB) NACE - 3	SSPC SP10 NACE - 2	SSPC SP5 NACE - 1
Material Suelto	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Material Fuertemente Adherido	100 %	Hasta un 10%	0 %	0 %	0 %
Manchas & sombras	100 %	100 %	Hasta un 33 %	Hasta un 5 %*	0 %



CORROSIÓN INSTANTÁNEA (FLUSH RUST)



Óxido Instantáneo ligero (1)	Óxido Instantáneo moderado (2)	Óxido instantáneo intenso (3)
Superficie visible	La superficie astá oscurscida	La superficie está oscurecida
Se observen pequañas cantidades de éxido	El öxido está bien adherido	El dxido se adhisre libremente



INHIBIDOR DE Corrosión








La formación de la corrosión prematura puede ser eliminada con el uso de Inhibidor de corrosión, el cual activa (pasiva) quimicamente la superficie del metal a un estado menos reactivo.

El Inhibidor de corrosión es un producto Bio-degradable y no deja sobre la superficie tratada una pelicula o residuo que pueda interferir con la correcta adhesión del revestimiento que se desee aplicar












Resumen Técnico de Normas SSPC SP Water Jetting

	DENIGNACION ESPC	ревсписавн	Opé dahe aur tempylds7.	Quá puede permanegar?	Exigencia de L'ampleza
0	SSPC-SP WJ-1	Limpieza de Metales con Water Jetting al Metal Desnudo	Libre de todo óxido, suciedad, capas anteriores, escama de laminación y materiales extraños visibles	Decoloraciones de la superficie puede presentarse	4
10	SSPC-SP WJ-2	Limpleza de Metales con Water Jetting Tipo Muy Completa	Libre de todo óxido visible, suciedad, aceite, grasa y materiales extraños visibles	Manchas o material firmemente adherido está limitado a máximo 5% en la superficie	
20	SSPC-SP WJ-3	Limpleza de Metales con Water Jetting Completa	Libre de Todo óxido, suciedad, capas anteriores, escama de laminación y materiales extraños visibles	Manchas o material firmemente adherido está limitado a máximo 33% en la superficie	
The Control of the Co	SSPC-SP WJ-4	Limpieza de Metales con Water Jetting Tipo Ligera	Libre de Todo óxido, suciedad, capas anteriores, escama de laminación y materiales extraños visibles	Cualquier material residual que esté firmemente adherido	•





Explicación General del set de Fotografía para Análisis de Limpieza de Metales con Water Jetting

Table 2 List of Reference Photographs Showing Levels of Flash Rust*

	Initial Surface Condition				
	Condition C - 100% Rust		Condition D - 100% Rust with Pit		
Degree of Cleaning	WJ-2		WJ-3	WJ-2	WJ-3
No Flash Rust	C W.H2		C-WJ-3	D M7-5	D WJ-3
Light Flash Flust	CW2-21		G WJ-G L	D M7-5 F	DWJ-3 L
Medium Flash Rust	C WJ-2 M		C WAS M	D WJ-2 M	DWJ-8M
Heavy Flash Rust	CWJ-ZH		C WJ-3 H	D WJ-2 H	DWJ-3H

^{*} The reference photographs it ustage two initial conditions (rust grades) of mill scale-heat, invariantly anguinted, nusted carbon sted before surface proporation. Each of the photographs choosing the initial conditions was selected to show the variations which can be found within the Rust Grade C and D definitions. The initial condition surfaces are not necessarily the currenases which assurance beginning the classed condition photographs.











CHORRO DE ABRASIVO	LIMPIEZA LIGERA	LIMPIEZA COMPLETA
Eståndar SSPC	SP16	SP17
Descripción	Prerrequisito SSPC-SP1 Cuando se observa sin magnificación, debe estar completamente libre de aceite, grasa, suciedades, polvo, óxido y material extraño. Cualquier remanente debe estar fuertemente adherido. La superficie completa debe tener un perfit de anclaje de mínimo 19 Micrones (0.75 Mi) Existen indicaciones independientes para cada tipo de material	Prerrequisito SSPC-SP1 Este estándar se utiliza cuando el objetivo es remover todos los contaminantes visibles y permitir una variación de color aleatorio máximo del 5% por unidad de área. La función de este tipo de limpleza es remover completamente cualquier material que pueda hacer faltar el recubrimiento que se va a aplicar y para obtener una rugosidad (perfil de anclaje) que garantice la adhesión del nuevo recubrimiento Cuando se observa sin magnificación, debe estar completamente libre de aceite, grasa, suciedades, polvo, óxido y material extraño. Cualquier remanente debe estar fuertemente adherido. La superficie completa debe tener un perfil de anclaje de mínimo 19 Micrones (0.75 Mi)







NORMAS SSPC VIGENTES PARA PREPARACIÓN DE SUPERFICIES METALICAS







