








Název a adresa školy:	Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01		
Název operačního programu:	OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5		
Registrační číslo projektu:	CZ.1.07/1.5.00/34.0129		
Název projektu	SŠPU Opava – učebna IT		
Typ šablony klíčové aktivity:	V/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol (32 vzdělávacích materiálů)		
Název sady vzdělávacích materiálů:	TEKI		
Popis sady vzdělávacích materiálů:	Technické kreslení, 1. ročník		
Sada číslo:	H-01		
Pořadové číslo vzdělávacího materiálu:	13		
Označení vzdělávacího materiálu: (pro záznam v třídní knize)	VY_52_INOVACE_H-01-13		
Název vzdělávacího materiálu:	Kótování koulí		
Zhotoveno ve školním roce:	2011/2012		
Jméno zhotovitele:	Ing. Iva Procházková		

Kótování koulí

Značce průměru Ø nebo poloměru R předchází značka S (sférický). Značku SR (sférický rádius) píšeme, je–li zobrazena méně než polovina koule. Značku SØ píšeme, je–li zobrazena více než polovina koule.



Kótování děr a roztečí


• U díry kótujeme průměr a délku válcové části.













- Pokud hrozí nebezpečí provrtání skrz materiál, potom kótujeme průměr a celkovou hloubku.
- Běžný vrcholový úhel u vrtáků je 120°.
- Pokud potřebujeme jiný úhel, musíme ho zakótovat.
- Malá průchozí díra.

Ø1,6

Malá neprůchozí díra.



Opakující se díry












Tabulkové kótování


Použití: jeden výkres pro několik součástí, hodně děr v jedné součásti, ...




VÝKRES č.	Α	В	С
1	ø8	ø20	ø3
2	ø8	ø25	ø5
3	ø10	ø30	ø6

Kótování sklonů, kuželovitosti a jehlanovitosti

Kótování sklonů (úkosů)





Na výkresech se kótuje sklon 1 : x; kde $x = \frac{1}{S} = \frac{L}{H - h}$. Před poměr, např.

h \sum_{2h}

1:10, se píše značka sklonu tlustou čarou přibližně následujících rozměrů.


Značka sklonu je orientovaná shodně se sklonem přímky nebo plochy. Sklon se někdy také udává v procentech. Počet procent: $p=\frac{100}{x}$ (Δ 1:4 = Δ 25%)













Kótování kuželovitosti a jehlanovitosti






$$C = \frac{D - d}{L}$$

$$Cp = \frac{T - t}{L}$$

$$x = \frac{L}{D - d}$$

$$x = \frac{L}{T - t}$$

Do výkresu zapisujeme opět ve tvaru 1 : x. Značka pro kuželovitost se píše tlustou čarou.



Pro jehlanovitost píšeme značku stejnou tloušťkou čáry jako písmo kóty.




Hodnotu kuželovitosti a jehlanovitosti píšeme rovnoběžně s osou tělesa na praporek odkazové čáry. Odkazová čára je ukončena vždy na příslušné obrysové čáře šipkou.
















Kótování hranolu

Před kótu se napíše značka čtverce nebo šestihranu.

Za značku šestihranu se píše rozměr klíče.



Je také možné zjednodušeně kótovat normalizované profily (L, I, U). Můžeme zde rovněž uvést polohu profilů a délku.












Kótování tlouštěk desek

Můžeme ho použít pouze v případě, že tloušťku součásti už neobrábíme a na plochy nevztahujeme geometrické tolerance.



Seznam použité literatury

- ŠVERCL, J.: *Technické kreslení a deskriptivní geometrie*. Praha: Scientia, 2003. ISBN 80-7183-297-9.
- LEINVEBER, J. VÁVRA, P.: Strojnické tabulky. 3. doplněné vydání. Praha: Albra, 2006. ISBN 80-7361-033-7.