



Název a adresa školy:	Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01
IČO:	47813121
Projekt:	OP VK 1.5
Název operačního programu:	OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Typ šablony klíčové aktivity:	V/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol (32 vzdělávacích materiálů)
Název sady vzdělávacích materiálů:	STT III
Popis sady vzdělávacích materiálů:	Strojírenská technologie III, 3. ročník
Sada číslo:	I-03
Pořadové číslo vzdělávacího materiálu:	02
Označení vzdělávacího materiálu: (pro záznam v třídní knize)	VY_52_INOVACE_I-03-02
Název vzdělávacího materiálu:	Teorie obrábění II
Zhotoveno ve školním roce:	2011/2012
Jméno zhotovitele:	Ing. Hynek Palát



Tvorba nárůstku = mikrosvaru





Nárůstek


Je mikrosvar, který vzniká třením třísky na čele nástroje. Mění geometrii ostří, důsledkem čehož pak obrobená plocha není hladká. Nárůstek může způsobit i ulomení špičky nože.

Opatření proti nárůstku:

- Chlazení.
- Mazání.
- Lamače třísek.
- Nástroje odolávající vysoké teplotě (SK).



Geometrie břitu



Tvar břitu je dán řeznými úhly.

Po ploše čela odchází tříska.

Hřbetní plocha je blíž obrobené ploše.

 α = úhel hřbetu;


 β = úhel břitu;

 γ = úhel čela.

$$\alpha + \beta + \gamma = 90^{\circ}$$



Teplo a práce při obrábění



Teplo vzniká přeměnou prací v místech plastických deformací a tření na čele a hřbetu. Celkové teplo Q se vypočítá z vykonané práce W. Platí zde zákon zachování energie.

$$W = F_{\check{r}} \cdot s = F_{\check{r}} \cdot v_{\check{r}} \cdot t = Q$$

F_ř – řezná síla;

s - dráha obrábění;


v_ř – řezná rychlost;

t - strojní čas.

$$Q_{pd} + Q_{tc} + Q_{th} = Q_{třísky} + Q_{okoli} + Q_{nástroje} + Q_{obrobku}$$



Další úhly na noži



κ – úhel nastaveníhlavního ostří.


κ´ – úhel nastavení vedlejšího ostří.

ε – úhel špičky.



Řezný odpor materiálu

Je odpor, protitlak materiálu proti řezné síle.



$$p = \frac{F_{\check{R}}}{S}$$
 [MPa]

Závisí na vlastnostech materiálu – na tvrdosti, pevnosti, tloušťce třísky. Čím menší je tloušťka, tím větší je řezný odpor materiálu.


x je součinitel tloušťky třísky.


Rm je mez pevnosti materiálu v tahu.


$$p = x \cdot Rm$$



Složky řezné síly







Řezná síla působí v prostoru. Některé její složky jsou malé, proto je zanedbáváme.


 $\mathbf{F_x}$ – složka ve směru posuvu (zanedbáváme).

 $\mathbf{F_v}$ – složka ve směru přísuvu (zanedbáváme).

 $\mathbf{F_z}$ – maximální složka, působí na průměru proti směru otáčení, proti $\mathbf{M_k}$.



Řezná síla a řezný odpor



Řezná síla

Nástroje překonává při obrábění řezný odpor materiálu.

$$F_{r} = p \cdot S = p \cdot f \cdot h [N]$$

S - plocha třísky [mm²];

f – posuv [mm/ot];

h – přísuv, hloubka třísky [mm].




Materiály nástrojů


Nástrojové oceli	Třída oceli 19 XXX Rychlořezná ocel 19 8XX Mn, Cr, W, V, Mo, Co
Slinuté karbidy	Označení 18 XXX Monolity, VBD WC, TiC, TaC + Co (kobaltové pojivo), skupiny P, M, K
Keramika	Surovina Al ₂ O ₃ , výroba práškovou metalurgií Cermety = keramika + metal (kov)
KNB	Obdoba diamantu
Diamant	Nejtvrdší minerál, čistý C, Přírodní, syntetický
Brusné materiály	Umělý korund Al ₂ O ₃ Nitrid bóru B ₃ N, karbid bóru B ₄ C Karbid křemíku = karborundum SiC



Úkoly:

- Proč a kde vzniká na nástroji nárůstek? Jaké jsou důsledky? Jak je bráníme vzniku nárůstku?
- Co víte o řezném odporu materiálu?
- Uveďte vzorce pro výpočet řezné síly a vysvětlete význam jednotlivých veličin ve vzorcích.







Seznam použité literatury

- Hluchý, M., Kolouch, J., Paňák, R. Strojírenská technologie 2 –
 2.díl, 1. vyd. Praha: Scientia, 1998. ISBN 80-7183-127-1.
- Dillinger, J. a kol. *Moderní strojírenství pro školu a praxi,* Praha: Europa Sobotáles, 2007. ISBN 978-80-86706-19-1.
- http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/44/SwarfSamples.jpg