

Název a adresa školy:	Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01
IČO:	47813121
Projekt:	OP VK 1.5
Název operačního programu:	OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Typ šablony klíčové aktivity:	III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (20 vzdělávacích materiálů)
Název sady vzdělávacích materiálů:	STT I
Popis sady vzdělávacích materiálů:	Strojírenská technologie, 1. ročník
Sada číslo:	B-06
Pořadové číslo vzdělávacího materiálu:	19
Označení vzdělávacího materiálu: (pro záznam v třídní knize)	VY_32_INOVACE_B-06-19
Název vzdělávacího materiálu:	Žíhání II
Zhotoveno ve školním roce:	2011/2012
Jméno zhotovitele:	Ing. Hynek Palát




Rekrystalizační žíhání

- Slouží k odstranění deformovaných zrn a zpevnění způsobeného tvářením za studena (tažení drátů, válcování plechů, tažení tyčí, drátů, lisovací techniky) za současného vzniku nových zrn bez znaků předchozí deformace a k obnovení schopnosti plastické deformace.
- Při rekrystalizačním žíhání nedochází ke změně krystalické mřížky, tzn. žíhací teplota se pohybuje od 550°C do 700°C, tj. pod 727°C. Teplota se volí v závislosti na stupni předchozí deformace a na původní a požadované velikosti zrna (čím vetší je předchozí deformace, tím je nižší rekrystalizační teplota). Rekrystalizace = obnova krystalů!!!



Rekrystalizační žíhání u tažení hlubokých nádob



- Hluboké nádoby vytahujeme na více tahů.
- Zrna se deformují, materiál ztrácí tvárnost, tažnost.
- Zařazujeme proto mezioperační rekrystalizační žíhání.
- Materiál je pak schopen další deformace bez porušení.



Žíhání ke snížení pnutí

- Používáme k snížení vnitřních pnutí, která vznikají ve výrobcích např. po svařování, po obrábění, po tváření za tepla = kování.
- Po nerovnoměrném rychlém ochlazování na vzduchu apod.
- Po ohřevu na teplotu 500°C až 650°C a výdrži na této teplotě (1 – 10 hodin) podle velikosti a tvaru součásti následuje pomalé ochlazování v peci do teplot 250°C až 300°C a pak dochlazení na vzduchu.



Žíhání na měkko

- Někdy nazývané " ke zlepšení obrobitelnosti"
- Používáme zejména u nástrojových ocelí TO 19 a u některých konstrukčních legovaných ocelí TO13 – 17.
- Teplota se pohybuje okolo 700°C a ochlazuje se zpravidla rychlostí 50°C/h. Poté se ochlazuje na vzduchu.



Žíhání normalizační





- Teplota ohřevu je o 30°C až 50°C vyšší než A_{C3} a A_{Cm}.
- Dostatečně dlouhá výdrž na této teplotě, aby se dosáhl homogenní austenit, tj. celý objem se přemění na stejný austenit.
- Následuje ochlazování na vzduchu.
- Výsledkem je poměrně jemnozrnná struktura s vyšší pevností.










INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Žíhání velkých odlitků









Žíhání litin

Žíhání na snížení vnitřního pnutí

- Používáme u odlitků ze šedé litiny.
- Spočívá v pomalém ohřevu (100°C/h) na teplotu 550°C, ve výdrži na této teplotě až 8 h podle složitosti odlitku a pomalém ochlazování (25°C až 75°C/h) v peci na teploty 150°C až 250°C, z které odlitky dále ochlazujeme již na vzduchu.

Žíhání k zmenšení tvrdosti (feritační žíhání)

- Obdoba žíhání naměkko u ocelí.
- Žíhací teploty bývají obvykle kolem 600°C, výdrž na teplotě 2 až 8 h a pomalé ochlazování v peci.



Žíhání neželezných kovů

Rekrystalizační žíhání

 Obnova krystalů po tváření za studena – viz. ohýbání plechů, tažení dutých nádob z plechů, protlačování dutých nádob.

Žíhání k odstranění (snížení) pnutí

Vzniká u materiálu nerovnoměrným ohřevem a ochlazením.



Úkoly:

- Jaké tepelné zpracování byste použili po odlití rozměrného odlitku z oceli na odlitky?
- Uveďte příklad použití žíhání na odstranění vnitřního pnutí?
- Kdy použijeme rekrystalizační žíhání?



Seznam použité literatury

- Hluchý, M., Kolouch, J. Strojírenská technologie 1 2.díl, 3. vyd.
 Praha: Scientia, 2002. ISBN 80-7183-265-0.
- Dillinger, J. a kol. *Moderní strojírenství pro školu a praxi*, Praha: Europa Sobotáles, 2007. ISBN 978-80-86706-19-1.