








	Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková				
Název a adresa školy:	organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01				
Název operačního programu:	OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5				
Registrační číslo projektu:	CZ.1.07/1.5.00/34.0129				
Název projektu	SŠPU Opava – učebna IT				
Tun žahlanu klížauć aktivitus	V/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných				
Typ šablony klíčové aktivity:	kompetencí žáků středních škol (32 vzdělávacích materiálů)				
Název sady vzdělávacích materiálů:	TEKI				
Popis sady vzdělávacích materiálů:	Technické kreslení, 1. ročník				
Sada číslo:	H-01				
Pořadové číslo vzdělávacího materiálu:	18				
Označení vzdělávacího materiálu:	VY 52 INOVACE H-01-18				
(pro záznam v třídní knize)	V1_32_INOVACE_H=01=18				
Název vzdělávacího materiálu:	Předepisování drsnosti povrchu				
Zhotoveno ve školním roce:	2011/2012				
Jméno zhotovitele:	Ing. Iva Procházková				


# Předepisování drsnosti povrchu

Na výrobních výkresech se předepisuje drsnost povrchu číselnou hodnotou střední aritmetické drsnosti profilu (Ra) v mikrometrech (viz. ST str. 151).



h - výška kót;  $H = h \cdot (1,4 \div 3).$ 

Značky se kreslí plnou tenkou čárou nebo plnou čárou stejné tloušťky jako kóty.



a – číselná hodnota charakterizující drsnost povrchu Ra, např. Ra 3,2;

b – je-li více požadavků na strukturu povrchu – první požadavek se píše do pozice *a*, další pak do pozice *b*;









c – předepsání výrobního procesu (BROUŠENÍ);

d – předepsání orientace nerovností (X, M);


e – předepisuje se velikost přídavku na obrábění (odlitky, výkovky).

### Způsoby zápisu značek

 Značka drsnosti pro povrch, kde nezáleží na způsobu konečného zpracování;



- značka s požadavkem na **třískové odebírání materiálu**;
- značka nedovolující odebírání materiálu;
- značka "po obvodu", "dokola".



# Předepisování drsnosti a umísťování značek na výkrese

Pro určení drsnosti na celém výkrese se nakreslí značka nad popisové pole výkresu a do závorky se uvedou použité drsnosti nebo pouze obecná značka drsnosti.

 $\sqrt{\operatorname{Ra}3,2}$  (  $\sqrt{\phantom{a}}$ )

X	D A T U	S - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		PU OPAVA
ZN. MAT.: ROZM. POLO.:		T.O.:	HMOTNOST [kg]:	MĚŘ.:
POM. ZAŘ.:			ČSN:	TŘ Č.:
VYPR.: PŘEZK.:	NORM. REF.: DATUM:		POZN.:	Č. KUSOVNÍKU:
TECHNOL.: NÁZEV:	SCHVÁLIL:		STARÝ V.:	Č.V.:
INAZLY.			LISTŮ:	LIST:










$$\sqrt{\operatorname{Ra} 3,2} \quad \left( \sqrt{\operatorname{Ra} 1,6}, \sqrt{\operatorname{Ra} 6,3} \right)$$

X	W	S O O d		OPAVA
ZN. MAT.:		T.O.:	HMOTNOST [kg]:	MĚŘ.:
ROZM. POLO.: POM. ZAŘ.:			ČSN:	TŘ Č.:
VYPR.: PŘEZK.:	NORM. REF.: DATUM:		POZN.:	Č. KUSOVNÍKU:
TECHNOL.:	SCHVÁLIL:		STARÝ V.:	Č.V.:
NÁZEV:				
			LISTŮ: LIS	ST:

$$\sqrt{\operatorname{Ra} 3,2} \quad \left( \sqrt{y} = \sqrt{\operatorname{Ra} 6,3} \right)$$

X	D A T U M	S		J OPAVA
ZN. MAT.:		T.O.:	HMOTNOST [kg]:	MĚŘ.:
ROZM. POLO.:				
POM. ZAŘ.:			ČSN:	TŘ Č.:
VYPR.:	NORM. REF.:		POZN.:	Č. KUSOVNÍKU:
PŘEZK.:	DATUM:			
TECHNOL.:	SCHVÁLIL:		STARÝ V.:	Č.V.:
NÁZEV:				
			LISTŮ:	LIST:



# Předepisování úpravy povrchu, povlaků a tepelného zpracování

Funkce součásti často vyžaduje, aby plochy měly určité specifické vlastnosti, kterých nelze dosáhnout běžnými způsoby zpracování materiálu. Proto se tyto plochy zvlášť upravují, nanášejí se na ně povlaky nebo se tepelně zpracovávají.










# Pravidla pro předepisování povlaků

# Úprava části povrchu:



PLOCHA A CHROMOVÁNA


X	M 	Q Q		OPAVA
ZN. MAT.: ROZM. POLO.:		T.O.:	_HMOTNOST [kg]:	MĚŘ.:
POM. ZAŘ.:			ČSN:	TŘ Č.:
VYPR.: PŘEZK.:	NORM. REF.: DATUM:		POZN.:	Č. KUSOVNÍKU;
TECHNOL.:	SCHVÁLIL:		STARÝ V.:	Č.V.:
NÁZEV:				
			LISTŮ:	IST:












— - — - — POVRCHOVĚ KALENO 60 ± 2HRC

X	D A T U M	S		OPAVA
ZN. MAT.: ROZM. POLO.:		T.O.:	HMOTNOST [kg]:	MĚŘ.:
POM. ZAŘ.:			ČSN:	TŘ Č.:
	NORM. REF.: DATUM:		POZN.:	Č. KUSOVNÍKU:
TECHNOL.:	SCHVÁLIL:		STARÝ V.:	Č.V.:
NÁZEV:				
			LISTŮ: LIS	ST:

### Označení části plochy, která zůstane bez tepelného zpracování:



A - MÍSTO BEZ TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ

X	M 1 - V 2 - V	S		PU OPAVA
ZN. MAT.: ROZM. POLO.:		T.O.:	HMOTNOST [kg]:	MĚŘ.:
POM. ZAŘ.:			ČSN:	TŘ Č.:
VYPR.: PŘEZK.:	NORM. REF.: DATUM:		POZN.:	Č. KUSOVNÍKU:
TECHNOL.: NÁZEV:	SCHVÁLIL:		STARÝ V.:	Č.V.:
IVAZEV.			LISTŮ:	LIST:










# Pravidla pro předepisování tepelného a jiného zpracování

- Na výkrese tepelně zpracované součástí je nutno uvést údaj o vlastnostech materiálu získaných tepelným zpracováním, např. tvrdost (HV, HB, HRC, HRA), mez pružnosti, vrbová houževnatost a podobně.
- Hloubka zpracování se označuje h a uvádí se stejně jako údaje vlastností materiálů rozmezím hodnot, např.  $h = 0.7 \pm 0.1$ .



- - - - NITRIDOVÁNO h=0,7±0,1 mm


X	D A D	S - 0 0 d		PU OPAVA
ZN. MAT.:		T.O.:	HMOTNOST [kg]:	MĚŘ.:
<u>ROZM. POLO.:</u> POM. ZAŘ.:			ČSN:	TŘ Č.:
VYPR.: PŘEZK.:	: NORM. REF.:		POZN.:	č. KUSOVNÍKU:
TECHNOL.:	DATUM: SCHVÁLIL:		STARÝ V.:	Č.V.:
NÁZEV:				
			LISTŮ:	LIST:











KALENO 60  $\pm$  2HRC, KROMĚ PLOCH A

X	M	S   0 0 d	SŠF	PU OPAVA
ZN. MAT.:	<u> </u>	T.O.:	HMOTNOST [kg]:	MĚŘ.:
ROZM. POLO.: POM. ZAŘ.:			ČSN:	TŘ Č.:
VYPR.: PŘEZK.:	NORM. REF.: DATUM:		POZN.:	Č. KUSOVNÍKU:
TECHNOL.:	SCHVÁLIL:		STARÝ V.:	Č.V.:
NÁZEV:				
			LISTŮ:	LIST:

# Seznam použité literatury

- ŠVERCL, J.: *Technické kreslení a deskriptivní geometrie*. Praha: Scientia, 2003. ISBN 80-7183-297-9.
- LEINVEBER, J. VÁVRA, P.: Strojnické tabulky. 3. doplněné vydání. Praha: Albra, 2006. ISBN 80-7361-033-7.