Italy NSC
Parts & Services
290-26 sp

Spett.li: Riparatori Autorizzati FIAT-ABARTH

Torino, 05 agosto 2026

SAFETY RECALL

F62P

390 – PANDINA
332 – 500 BEV

F62Q

332 – 500 BEV

- **Software del quadro strumenti (IPC)**

Con la presente si informa che su un numero limitato di veicoli dei modelli indicati nella tabella precedente, i cui numeri di telaio sono identificati sui portali di documentazione post-vendita del Brand, il quadro strumenti (IPC) potrebbe funzionare con versioni software non corrispondenti a causa di un processo di aggiornamento software eseguito in modo errato. L'unità microcontrollore (MCU) è stata aggiornata correttamente, a differenza del System-on-Chip (SoC). Di conseguenza, il quadro strumenti contiene due versioni software incompatibili. Questa incoerenza del software può impedire la corretta visualizzazione sul quadro strumenti di alcune spie di segnalazione e indicazioni obbligatorie. Pertanto, il guidatore potrebbe non essere informato di guasti al veicolo o di condizioni relative alla sicurezza, aumentando il rischio di incidenti o di surriscaldamento del circuito elettrico.

Per ovviare a questo inconveniente, provvederemo a verificare la funzionalità del quadro strumenti e della telecamera di rilevamento del livello di affaticamento bloccata. In caso di esito non conforme (NOK), si provvederà all'aggiornamento del software del quadro strumenti.

Si rende pertanto necessario intervenire tassativamente in preconsegna per i veicoli ancora in stock.

I clienti dei veicoli già consegnati, verranno contattati mediante lettera che verranno spedite da Italy NSC - Parts & Services.

L'intervento dovrà essere eseguito operando secondo il ciclo riportato in Service Library, in modo da aggiornare l'intero parco.

Vi ringraziamo per la vostra forte cooperazione in questo importante risanamento. Cordiali Saluti

Italy NSC - Parts & Services
Technical & Warranty Manager
V.Caiano