

ИНСТРУКЦИЯ ПО РОЛИ · К РЕГЛАМЕНТУ V2.2

Мастер участка и оператор ЧПУ

Где брать документы, как читать заявку и имена файлов, что делать при ошибке и извещении

Для кого	мастера заготовительного, сварочного, малярного и сборочного участков; операторы лазерной резки листа и трубореza.
Основание	Регламент КТО «Металл» v2.2 — §4.9, §5.2, §6.3–6.5.
Дата	14 сентября 2026 г.
Утверждает	Начальник КТО / Главный конструктор Лунин В. В.

Главное правило

Только 04_ПРОИЗВОДСТВО и последняя ревизия

Имена файлов

_ИзмN, толщина, марка, длина

Ошибка

Остановить, сообщить, ждать исправления

Нельзя

Файлы из почты и _Аннулировано

1. Главное правило

Работать только по файлам из Z:\04_ПРОИЗВОДСТВО и только по последней ревизии. Файлы из почты, флешек, мессенджеров и старые распечатки — не документ.

2. Где файлы

На компьютере участка открыть в Проводнике диск Z: — видны только 02_БАЗА (эталоны стандартных изделий) и 04_ПРОИЗВОДСТВО (выданные заказы). Права — только чтение.

Z:\04_ПРОИЗВОДСТВО\

└─ 250-АСТ_Школа12\

└─ Заявка_250-АСТ.xlsx

└─ И01_Стол_L1400\

└─ 02_PDF\

└─ 03_ЧПУ\

└─ _Аннулировано\

└─ _Аннулировано\

папка заказа

задание всем участкам

чертежи

DXF (лист), IGS (труба)

старые ревизии – НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Изделия СТД (стандартные): чертежи и файлы по ссылкам на листе «Комплект» заявки, из Z:\02_БАЗА\<раздел>\<шифр>\02_PDF и 03_ЧПУ. Модели SolidWorks и папки _Версии, _Аннулировано не использовать.

3. Заявка — какой лист чей

Лист	Участок
1_Заготовка	лазер, труборез, пилы: детали, материал, длина, количество, имя файла ЧПУ
2_Сварка	сварка: узлы, швы, контрольные диагонали
3_Покраска	малярный участок: RAL, поверхность, площадь
4_Комплектация	сборка и упаковка: крепёж, фурнитура, упаковка
5_Списание	ОМТС и склад

4. Как читать имя файла

Пример	Что значит
250-АСТ-Т01.10.01 Столешница_Изм0.pdf	чертёж, исходный выпуск
250-АСТ-Т01.10.01 Столешница_Изм1.pdf	тот же чертёж после первого изменения — работать по нему
250-АСТ-Т01.10.01_С3_Ст3сп_х1.dxf	лист толщиной 3 мм, сталь Ст3сп, 1 шт на изделие
250-АСТ-Т01.20.01_Тр40х40х2_L1350_х2.igs	труба 40×40×2, длина 1350 мм, 2 шт на изделие

Если в папке оказались две ревизии одного файла — работать по большему номеру _ИзмN и сообщить технологу.

5. Порядок работы оператора ЧПУ

1. Скопировать нужные DXF или IGS из 03_чпу\ в рабочую папку станка. Файлы в Z: не изменять.
2. Импорт: - лист — DXF в CypCut или CypNest, масштаб 1:1, мм; - труба — IGS в TubesT или CypTube.
3. Проверить размеры по чертежу PDF и количество по листу 1_Заготовка.
4. Труба не распознаётся (сечение 0.00 x 0.00 x 0.00) — не править вручную, вернуть технологу.
5. После резки отметить количество в сменном задании.

6. Если в документе ошибка

1. **Остановить операцию** по этой детали, если ошибка даст брак.
2. Сообщить технологу и Начальнику КТО: заказ, обозначение детали, в чём ошибка, фото.
3. Ждать исправленного файла _ИзмN в 04_ПРОИЗВОДСТВО или письменного указания технолога.
4. Изготовленные по ошибочному документу детали отложить с биркой до указания о заделе.

Срочное исправление прямо в станке — только по распоряжению технолога или Начальника КТО, с записью: кто, что, когда. Затем конструктор оформляет изменение.

7. Извещение об изменении

Технолог сообщает об изменении и передаёт извещение (ИИ) или запись журнала заказа.

1. Прочитать указание о заделе: использовать, доработать или в брак.
2. Старые распечатки чертежей сдать технологу.
3. Работать по новым файлам _ИзмN.

8. Нельзя

- Работать по файлам из _Аннулировано, почты, флешек.
- Изменять файлы в Z:\04_ПРОИЗВОДСТВО.
- Самостоятельно исправлять размеры в программе резки без распоряжения технолога.

9. Ознакомлен

Ф.И.О.	Подпись	Дата