

Betriebsanleitung CNC-Fräsmaschine FM-100

Dokument-Nr. BA-FM100-03 · Version 3.1 · Freigegeben durch: Serviceleitung Meyer Maschinenbau

1. Sicherheitshinweise

Die FM-100 darf nur von eingewiesenem Personal mit gültiger Bedienberechtigung betrieben werden. Vor Arbeitsbeginn ist die Not-Aus-Funktion an der Frontseite zu prüfen.

Bei Fehlercode E-12 (Übertemperatur Spindel) ist die Maschine sofort zu stoppen und mindestens 15 Minuten abkühlen zu lassen, bevor der Betrieb fortgesetzt wird.

Schutzbrille und Gehörschutz sind während des Fräsbetriebs verpflichtend.

2. Wartungsintervalle

Die Spindel ist alle 500 Betriebsstunden mit dem freigegebenen Schmierfett (Typ Meyer-SF2) nachzufetten.

Der Kühlmittelfilter ist alle 250 Betriebsstunden zu prüfen und bei Verschmutzung über 60 % zu tauschen.

Eine vollständige Inspektion durch den Hersteller-Service ist einmal jährlich oder nach 4.000 Betriebsstunden durchzuführen, je nachdem, was zuerst eintritt.

3. Fehlerbehebung

Fehlercode E-04 (Werkzeugverschleiß erkannt): Werkzeug prüfen und bei einer Verschleißanzeige über 80 % tauschen. Ein Weiterbetrieb über 90 % Verschleiß hinaus ist untersagt.

Fehlercode E-07 (Vibration außerhalb Toleranz): Werkstückspannung und Werkzeugaufnahme prüfen. Tritt der Fehler wiederholt auf, ist die Spindellagerung durch den Service zu prüfen.

Ungeplante Stillstände sind im Schichtbuch mit Zeitstempel, Fehlercode und Maschinen-ID zu dokumentieren.

Technische Daten

Parameter	Wert
Maschinentyp	3-Achs-CNC-Fräsmaschine
Antriebsleistung Spindel	18,5 kW
Max. Drehzahl	12.000 U/min
Max. Werkstückgröße	800 × 500 × 400 mm
Kühlmittelart	wassermischbar, Typ Meyer-KM1
Baujahr Referenzmaschine	2021