不適合報告書

様式 QF-07-03 改訂C
株式会社霧沢精機 霧沢工場
報告書番号: KZ25-0006 / 発行日: 2025-05-31

発生日	2025-05-20	発生工程	旋削	使用機械	TSL-550
客先	蒼井田機器工業	作業者	五十嵐	発見者	円城寺
部品番号	KRS-P81-2648-E	品名	メカニカルシール座	数量	1 / 1

1. 不適合内容(現象: 表面キズ / 重大度: high)

洗浄後の目視検査でメカニカルシール座の外周リブに長さ6mmの円弧状の擦り傷を確認。チャック爪の当たり面に切粉が噛み込んでいた。

2. 良品状態(あるべき姿)

機能面・意匠面に目視で判別できる線状・点状の傷が無いこと。

3. 原因(要因: 初品確認漏れ / 4M: Man)

段取り替え後の初品測定を省略し、ずれに気付かないまま連続加工した。

4. 対策(恒久)

段取り替え後の初品測定をチェックシート必須項目とし、記録を班長が確認する。

材料費	23,602円	加工費	48,610円	外注費	0円
その他	0円	損失合計	72,212円	状態	completed

5. 備考・暫定処置

暫定処置として当該機械での同品番加工を一時停止した。