不適合報告書

様式 QF-07-03 改訂C
株式会社霧沢精機 霧沢工場
報告書番号: KZ25-0010 / 発行日: 2025-06-12

発生日	2025-05-31	発生工程	フライス加工	使用機械	YZ-8WR
客先	六花電機工業	作業者	鵜飼	発見者	郡司
部品番号	KRS-V43-1076-A	品名	バルブボディ	数量	1 / 7

1. 不適合内容(現象: 加工段差 / 重大度: low)

Oリング溝の再チャック後の加工つなぎ目に約0.239mmの段差が発生し、手仕上げでも許容内に収まらなかった。

2. 良品状態(あるべき姿)

加工つなぎ目に指触で分かる段差が無く、面が連続していること。

3. 原因(要因: 標準手順の省略 / 4M: Method)

標準書で定める中間検査を飛ばして次工程へ進めた。

4. 対策(恒久)

工程順序をポカヨケ化(前工程の検印が無いと次工程の治具が使えない)する。

材料費	6,478円	加工費	16,177円	外注費	0円
その他	0円	損失合計	22,655円	状態	completed

5. 備考・暫定処置

同一ロット残品は全数選別を実施し、良品のみ次工程へ払い出した。