资产	型号	UDI-DI（文本）	保管范围	采用维修证据ID	观察版本/边界
D01	DS2110X11B	00606959051942	on_site	SVC-D01-A	1.05.15.00
D02	DS2200X11B	00606959052017	on_site	SVC-D02-A	1.05.06.00
D03	DS2100X11B	00606959051997	on_site	SVC-D03-A	1.05.15.00
D04	DS2000X11B	00606959052000	on_site	SVC-D04-A	1.05.15.00
D05	DS2110X11B	00606959051942	on_site	SVC-D05-A	1.05.15.00
D06	DS2200X11B	00606959052017	transferred	SVC-D06-A	1.05.15.00
D07	DS2100X11B	00606959051997	transferred	SVC-D07-A	1.05.15.00
D08	DS2110X11B	00606959052017	on_site	身份/范围先暂停核查	未在身份/范围前提不明下强定版本
D09	DS2110X11B	00606959051942	on_site	SVC-D09-A, SVC-D09-B	1.05.06.00, 1.05.15.00
D10	TR100-GIVEN-NONMATCH	题给非四组UDI	on_site	身份/范围先暂停核查	未在身份/范围前提不明下强定版本
D11	DS2100X11B	00606959051997	on_site	SVC-D11-A	UNKNOWN
D12	DS2000X11B	00606959052000	on_site	SVC-D12-A	1.05.15.00
D13	DS2110X11B	00606959051942	transferred	SVC-D13-A	1.05.15.00
D14	DS2200X11B	00606959052017	on_site	SVC-D14-A	1.06.15.00

资产	内部Skill状态	具体未决缺口	下一动作	责任接口	源/规则定位
D01	仅交有权人复核	仅给定内部清单齐，不是临床放行	给定证据清单齐备，只交有权人复核；仍不作临床放行	质量负责人	S01/04；S05–08；Skill SOP
D02	行动待办	版本非冻结美国通知目标，核型号/地区适用及更新；不得自行降级	核本机美国型号当前更正/更新安排，不能用2024电源事件例外豁免2026三问题	临床工程	S01/04；S05–08；Skill SOP
D03	行动待办	历史传感器沉积事项尚未服务闭环，软件更新不能代替	核内部传感器沉积服务评估/更换闭环；当前软件不能替代	临床工程/授权服务	S01/04；S05–08；Skill SOP
D04	行动待办	最新使用手册补充说明未完成核验	补最新User Manual Addendum文控核验及随设备可得记录	文控/设备管理员	S01/04；S05–08；Skill SOP
D05	行动待办	新版雾化指导告知/培训未确认	按新版指导核被动回路AC-VC非气动雾化的性能/监测差异并完成告知，不由助理调参	呼吸治疗/临床负责人	S01/04；S05–08；Skill SOP
D06	行动待办	转出接收方未确认新版通知及补充说明，须追踪沟通	向合作机构甲设备管理员拟交最新通知与补充说明、请求收悉及实际落实状态，未发送	转交接口	S01/04；S05–08；Skill SOP
D07	行动待办	转出接收方未确认新版通知及补充说明，须追踪沟通	补合作机构乙新版通知/补充说明确认；旧4月回执不自动覆盖5月更新	转交接口	S01/04；S05–08；Skill SOP

资产	内部Skill状态	具体未决缺口	下一动作	责任接口	源/规则定位
D08	身份待核	型号/UDI-DI不一致或缺失，需实物身份核查	核设备标签/UDI实物或受控更正，保留型号DS2110X11B与UDI006069590520l7原值矛盾	临床工程/资产管理员	S01/04；S05–08；Skill SOP
D09	维修证据矛盾待核	同观察时点平级维修证据矛盾，不能择新消息覆盖	核同2026-10-20 09:00 primary证据SVC-D09-A/B并提供受控更正，暂停而不择营销备注	临床工程/维修证据负责人	S01/04；S05–08；Skill SOP
D10	未匹配本次矩阵	S01四型号矩阵未匹配，非其他召回均已排除	登记本四组矩阵未匹配；另由常规设备安全流程查其他事件，不宣称全召回排除	质量/设备安全接口	S01/04；S05–08；Skill SOP
D11	行动待办	缺当前软件实证，需临床工程核查；历史雾化/传感器情况未知，需核查而非填无风险	补当前软件实证及历史雾化/传感器服务情况，不填最新版或默认无历史风险	临床工程/原使用接口	S01/04；S05–08；Skill SOP
D12	行动待办	新版雾化指导告知/培训未确认	核新版雾化指导已传达；成人双支回路可用测试不等于全回路/全条件均无风险	呼吸治疗/培训接口	S01/04；S05–08；Skill SOP
D13	仅交有权人复核	仅给定内部清单齐，不是临床放行	保留接收方最新通知/补充说明已核登记，仅交有权人复核而非完成临床放行	质量负责人/转交接口	S01/04；S05–08；Skill SOP
D14	行动待办	版本非冻结美国通知目标，核型号/地区适用及更新；不得自行降级	核1.06.15.00对美国本型号/渠道的真实适用，不按数字大小认完成或擅自降级	临床工程/提供商核查接口	S01/04；S05–08；Skill SOP

资产	接收方角色	最新通知/补充说明已核确认	跟踪动作	边界
D06	合作机构甲设备管理员	待核	向合作机构甲设备管理员拟交最新通知与补充说明、请求收悉及实际落实状态，未发送	题给虚构登记，未真实联系/发送或核临床安全
D07	合作机构乙呼吸治疗接口	待核	补合作机构乙新版通知/补充说明确认；旧4月回执不自动覆盖5月更新	题给虚构登记，未真实联系/发送或核临床安全
D13	合作机构丙设备管理员	已核	保留接收方最新通知/补充说明已核登记，仅交有权人复核而非完成临床放行	题给虚构登记，未真实联系/发送或核临床安全

角度	真实源定位	正确专业解释	D0错误/应用边界
时间层次	S01时间线；S03/S04	FDA4月15通报，4月16邮件；厂商4月24追函，FDA5月28更新/10:52 EDT邮件	不把厂商信日、FDA发布/邮件发送、2026取证混成一日
2024不同事件	S02 Recalled Product/Reason	1.05.06.00例外针对旧电源问题，不能排除2026新增三问题	D02不能据旧豁免当全部安全
纠正≠移除	S01开头；S04	Class I严重程度、需要按最新纠正；本次是correction不是产品移除	不对所有患者下统一停机/改参命令
非气动建议更新	S04正文；S01 What to Do	五月替换此前不使用建议，可在正确回路位置和指导条件下使用	既不永久沿旧一刀切禁用，也不一刀切无风险
短暂性能差异	S01 Reason第1问题	被动回路AC-VC/SIMV/AVAPS可能有递送/监测差异；成人active PAP/双支非气动仅可用测试无影响	治疗后预计恢复限定该类准确性影响，不推到永久沉积

角度	真实源定位	正确专业解释	D0错误/应用边界
内部传感器	S01 Nebulizer Use and Flow Sensor Impact	错误位置气溶胶可沉积，已受影响内部传感器应由合格服务评估/更换	D03软件已更新不替代沉积服务闭环
阻塞报警	S01 Obstruction Alarm Timing	某些情况未在两呼吸周期或5秒内，某些模式可延迟至4次呼吸	不是所有模式固定延迟，也非可任意关闭报警
报告口径	S02截至May13 2024；S04截至May27	旧电源事件当时无严重伤害/死亡报告；2026此前3严重伤害，后无额外报告	不同事件/观察日/报告系统，不相加为总量或称无风险
转出追踪	S01 What to Do末项	已转出仍传达通知及最新补充说明；在本次清单保留	D06/D07缺新确认，D13给定已核仅内部事实
内部流程非FDA审批	Installed Skill SOP LOCAL-QM-R2	身份/平级证据矛盾先hold，后续软件/资料/历史/培训/转出缺口待办	READY仅有权复核前的内部证据交接，不是临床批准

指标	公式/结果	边界
身份待核	1	原清单14台全部保留
维修证据矛盾待核	1	原清单14台全部保留
行动待办	9	原清单14台全部保留
仅交有权人复核	2	原清单14台全部保留
未匹配本次矩阵	1	原清单14台全部保留
总设备	14	14台含3台转出
五态勾稽	0	应为0
转出设备	3	D06/D07/D13
转出缺新版确认	2	D06/D07；不视为已经发送
临床放行数	0	本任务无临床放行权限，不用READY计为批准