14 台设备 FDA 更正 | 内部风险通报待审

致美国院区质量负责人及临床工程/呼吸治疗接口。业务 2026-10-20 17:00 America/New_York；真实源取证 2026-10-21 UTC，不是 2025 存档。本批 14 台与维修/培训/交接记录均为原创训练情境，无真实患者。本文未发送，不作设备/患者处置命令或临床放行。

当前结论：实际 **Skill** 结果已改变 **D0**

已实际执行 device-correction-review，身份暂停 1 台 D08，平级维修证据矛盾暂停 1 台 D09，行动待办 9 台，仅给定内部证据齐备可交有权人复核 2 台 D01/D13，本四组矩阵未匹配 1 台 D10。总 14 含 3 台已转出，缺新版接收确认 2 台 D06/D07，临床放行 0。工作簿逐台状态/证据与 skill_evidence.json 一致；不是只归档 Skill 调用后批量 PASS。

公告、事件与新旧建议

S02 是 2024 年电源算法事件，1.05.06.00 的例外不能排除 S01 的 2026 年三类问题；D02 仍需按当前美国型号核更新。软件版本不作小数比较，D14 的 1.06.15.00 不能凭数字大就认已完成，也不据本稿指令降级。

S01 记 FDA2026-04-15 通报；S03 为 4 月 16 日 07:18 EDT 邮件；厂商 4 月 24 日追函是另一层事件；S04 为 5 月 28 日 10:52 EDT 更新邮件，明确替换厂商此前不使用非气动雾化器建议。现为按正确回路位置和指导条件可使用，不永久照旧禁用，也不反向称全部回路、模式均无风险。

Class I 提示严重伤害/死亡风险，但本事件是 correction，不是从使用/销售处移除设备的产品撤回命令。纠正/替代支持和患者管理应由临床工程、呼吸治疗及临床负责人依最新文献/个体情况处理；分析助理不令所有患者直接停机、改报警/通气参数或自行安装/维修。

三类问题不能用一个 **PASS** 掩盖

短暂性能/监测影响：S01 说明非气动雾化在被动回路 AC-VC/SIMV/AVAPS 等条件可能存在潮气量递送/监测差异；气动雾化也可能跨回路影响。D05 转交呼吸治疗核实际配置及监测，不由助理定治疗参数。D12 成人双支回路对非气动的可用测试未显示影响，只限其测试条件，非全场景无风险。

内部传感器沉积：雾化位置可导致内部流量传感器沉积，影响流量计算并产生过量潮气量、氧浓度不足或设备不能通气等风险。受影响传感器需要合格服务评估/更换；D03 已升级也不能代替未闭环的沉积服务。上一类“治疗完成后预计准确性恢复”不能扩为沉积损伤自动消失。

阻塞报警时间：源说明部分情况下不满足两呼吸周期或 5 秒标准，某些模式可延迟至 4 次呼吸；不泛化成每个设备都固定延迟，也不编出统一临床报警设置。

报告不是风险总量：S02 截至 May13 2024 在相应 MAUDE 口径无严重伤害或死亡报告；S04 指出 2026 此前报告 3 严重伤害，截至 May27 未报告额外严重伤害/死亡。不同事件和时点不能直接相加、称从未伤害或证明零风险。

闭环顺序和权限

先由临床工程核 D08 身份、D09 同观察时点平级证据矛盾、D11 未知软件/历史、D14 美国型号/地区版本适用；未补证不择晚营销便笺。再同步产品/服务、文控、培训与转出待办；D06/D07 需最新通知及 User Manual Addendum 接收确认，D13 已有题给确认也不删除追踪。D01/D13 仅交有权人复核，不能写已临床批准。

S01 四组型号/UDI 是本次给定矩阵，不是已取得的全产品清单。完整 affected.xlsx 与原图取得失败，未补造，不能宣称 D10 全球无其他召回。未取得完整厂商补充说明，S07 的 yes 仅题给内部登记，不充当真实厂商证书。Skill SOP 是虚构院区授权工作流，不冒称 FDA 官方审批标准或专家签字。