
# Eindwerkstuk ElektroClub 2022


Maarten Pennings 2022 maart 08

### Schema




## Voor we beginnen met solderen

- 1. Schrijf achterop in het witte vlak je naam.
- 2. Maak de twee staanders los door de groen omcirkelde lipjes door te zagen. Schuur de resten vlak.



- 3. De staanders schuiven met de *gele* sleuven in blauw (als je je werk scheef wil hebben staan) of ze schuiven met de *oranje* sleuven in blauw (als je je werk recht wil hebben staan).
- 4. Je moet de sleuven misschien iets breder maken voor een goede passing met een schuurpapiertje of (nagel)vijl.
- 5. Haal de staanders los, ze zitten in de weg tijdens het solderen.

# Eindwerkstuk ElektroClub 2022



label	omschrijving	type	aantal
C1	ceramische	1μF	1
	condensator		
C2,C3	ceramische	10nF	2
	condensator		
C4	elektrolytische	1μF	1
	condensator		
D1,D2,D3,D4,D5	diode	1N4148	5
J1 (niet gemonteerd)	header	HDR-M-2.54-1x2	1
L1A,L1B,L1C,L1D,	LED	LED-TH-5mm	20
L2A,L2B,L2C,L2D,			
L3A,L3B,L3C,L3D,			
L4A,L4B,L4C,L4D,			
L5A,L5B,L5C,L5D			
Q1,Q2,Q3,Q4,Q5	transistor	BC557	5
R1	weerstand	1M	1
R1A,R1B,R1C,R1D,	weerstand	180Ω	20
R2A,R2B,R2C,R2D,			
R3A,R3B,R3C,R3D,			
R4A,R4B,R4C,R4D,			
R5A,R5B,R5C,R5D			
R2	weerstand	15kΩ	1
R3	weerstand	200kΩ	1
R4	potentiometer	220kΩ	1
U1	weerstand	CD4060BE	1
USB1	connector	μUSB 2 pin power	1

#### Soldeer instructies

We werken van de kleinste onderdelen naar grootste.

- 1. Soldeer de **diodes** (D1..D5). Diodes hebben een "polariteit" (richting): de streep op de diode komt waar de streep op de printplaat staat.
- 2. Soldeer de weerstanden R1, R2 en R4. Let op hun waardes.
- 3. Soldeer de 20 weerstanden R1A..R5D (180 $\Omega$ ). Het is mooi als ze allemaal dezelfde kant op wijzen.
- 4. Soldeer de transistoren Q1..Q5. Let erop dat de platte kant de goede richting op wijst.
- 5. Soldeer condensator C1. Dit is een ceramische (gele blob) met opdruk 105 (=  $10\,00000$  pF = 1000nF =  $1\,\mu$ F).
- 6. Soldeer condensatoren C2, C3, deze zijn ook ceramisch, opdruk 103 (= 10 000 pF = 10 nF).
- 7. Soldeer **condensator** C4. Dit is een elektrolytische (zwarte bus) met opdruk 1 μF. Hij heeft een "polariteit" (richting): de witte streep op de condensator komt waar de streep op de printplaat staat.
- 8. Soldeer de 20 **LEDs**. LEDs hebben een "polariteit" (richting): de ene poot is lang (plus) en de andere poot is kort (min). Op de achterkant van de printplaat zie je de plus aangegeven (voor alle LEDs aan de bovenkant).
- 9. Soldeer de **IC-voet** U1 dus *niet* het IC zelf solderen! Let erop dat de IC-voet goed zit: er zit een ronde hap aan de korte kant die ook op de printplaat staat aangegeven.
- 10. Soldeer de micro **USB-connector**. Zowel de twee draadjes solderen, als de connector pinnen aan de onder en bovenkant.
- 11. Soldeer de potentiometer R3.
- 12. Doe het **IC** in zijn voet U1. Let erop dat het IC er goed om in zit: in het IC zit een ronde hap die ook in het voetje en de printplaat zit. Je moet waarschijnlijk de pinnen iets naar elkaar toe buigen; vraag om hulp.
- 13. Schuif de printplaat met de sleuven in de staanders.
- 14. Sluit een USB-adapter aan. De LEDs moeten gaan knipperen. Met R3 kun je de knippersnelheid regelen.
- 15. Je kunt ook via J1 voeden (5 Volt), let op plus en min. Op de tekening hierboven staat een header voor J1, maar die monteren we niet.