

Procedimiento	Requerimientos de Pre- llenado - Gases Comprimidos Alta Presión				
Proceso: Administr	ación de Recursos Físicos	Código: PPRG-016			
Versión: 0.0.4–(01-Mar-2013)		Página: 1	de	6	
Revisó: Mercedes Pa	nesso (Jefe Estación de	Aprobó: Juan Montoya (Jefe Nal	Estacio	nes de	
llenado)		llenado)			

ESTA NORMA ES UNA ADAPTACIÓN DE LA BASE DE DATOS OESS GLOBAL PACKAGE GAS STANDARDS, CAPITULO 02.0 OPERACIONES, SECTION G02.200: REQUISITOS PREVIOS AL LLENADO- GASES COMPRIMIDOS DE ALTA PRESIÓN.

1 OBJETIVO

Establecer los requisitos previos al llenado para todos los cilindros transportables a alta presión.

2 ALCANCE

El presente documento aplica a las unidades de la Compañía en donde se realicen las operaciones descritas en el Objetivo de este documento.

3 DEFINICIONES

Sistema de Paletizado: Forma de mover y de operar el cilindro de llenado de cilindros en Alta y Baja presión.

Pallets: sistema de cajas donde se almacenan los cilindros y se mueven por medio de montacargas, y que se llenan de manera automática y manual de ser necesario.

4 RESPONSABLES

- Jefe Estaciones de Llenado: Verifica el cumplimiento de lo establecido en este procedimiento.
- Operador Estación de Llenado: Ejecuta las actividades descritas en esta norma.
- Coordinador de Calidad: Verifica el correcto diligenciamiento de los registros.

5 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

CONDICIONES GENERALES:

1. Antes del llenado, cada cilindro debe inspeccionarse visualmente para asegurarse de la seguridad y la integridad del empague.



Procedimiento	Requerimientos de Pre- llenado - Gases Comprimidos Alta Presión				
Proceso: Administr	ación de Recursos Físicos	Código: PPRG-016			
Versión: 0.0.4–(01-Mar-2013)		Página: 2 de 6			
Revisó: Mercedes Pa	nesso (Jefe Estación de	Aprobó: Juan Montoya (Jefe Nal	Estacio	ones de	
llenado)		llenado)			

- 2. Todos los pasos de inspección previa al llenado deben realizarse como se especifica; sin embargo, dependiendo de la disposición de la planta y del tipo de equipo, las instalaciones pueden realizar los pasos previos al llenado en un orden diferente al de la secuencia descrita.
- 3. Todo cilindro de alta presión que no apruebe los criterios de inspección antes del llenado deberá ser identificado, situarse en cuarentena y removerse del servicio.
 - Nota de Calidad
 - Todas las inspecciones previas al llenado se deben documentar en un registro de calidad aprobado.
 - Nota de Calidad
 - Cualquier cilindro de alta presión que no cumpla con los requisitos de inspección previa al llenado se deberá identificar con la etiqueta bola amarilla y se deberá ubicar en la bahía "Cilindros para mantenimiento".



- Nota de Seguridad y Salud Ocupacional
- Sólo cilindros que tengan una presión de servicio dentro del rango especificado en la placa de Presión Nominal del Sistema pueden ser conectados al sistema.



- Nota de Seguridad y Salud Ocupacional
- Los Operadores que realicen esta labor deben usar los EPI's apropiados: Guantes, Traje Nomex, Casco, Gafas y Botas de Seguridad.



- Nota de Seguridad y Salud Ocupacional
- Para el movimiento de los cilindros en el pallet, se debe tener en cuenta las siguientes recomendaciones:
- No exceder el número de cilindros ni la capacidad en peso de diseño de pallet.
- Siempre entrelazar los cilindros en grupos formando nidos firmes.



Nota de Seguridad y Salud Ocupacional



Procedimiento	Requerimientos de Pre- llenado - Gases Comprimidos Alta Presión				
Proceso: Administr	ación de Recursos Físicos	Código: PPRG-016			
Versión: 0.0.4–(01-Mar-2013)		Página: 3	de	6	
Revisó: Mercedes Panesso (Jefe Estación de llenado)		Aprobó: Juan Montoya (Jefe Nal Ilenado)	Estacio	nes de	

- Para el movimiento de los pallets, se debe tener en cuenta las siguientes recomendaciones:
- Revisar el peso de carga y asegurarse que no exceda la capacidad del montacargas.
- Asegurarse que los cilindros están asegurados apropiadamente en los pallets antes de levantar el pallet con el montacargas. Los cilindros deben encontrarse doblemente atados.
- Asegurarse de que las tapas se encuentran colocadas firmemente antes de mover los cilindros.
- Asegurarse de que las tapas se encuentran colocadas firmemente antes de mover los cilindros.
- El seguro del pallet debe haber sido removido y encontrarse autorizado para su movimiento a la etapa siguiente.



Nota de Seguridad y Salud Ocupacional

Al recibir el pallet, estos deben ser inspeccionados por si tienen daños, partes faltantes, eslingas o malacates dañados o sueltos.

 Al desarmar el pallet, los cilindros se clasifican y ordenan sacándolos del pallet y colocándolos frente a este, donde se realiza la inspección del cilindro.

ACTIVIDADES:

Antes del llenado, inspeccione cada cilindro en busca de lo siguiente:

- 1. **Especificación del cilindro:** verifique que cada cilindro se ajuste a las especificaciones autorizadas para llenado en Colombia:
 - DOT 3A, DOT 3AA, DOT 3E, DOT 3AL
 - TC 3AM, TC 3AAM, TC 3EM, TC 3ALM
 - ICC 3A
 - ISO 4705 D, ISO 7866, ISO 9809
 - Cilindros tipo Europeo
- 2. **Propiedad:** verifique que el cilindro tenga estampadas las marcas de propiedad de Praxair o la identificación del cliente para cilindros ajenos.



Procedimiento	Requerimientos de Pre- llenado - Gases Comprimidos Alta Presión				
Proceso: Administr	ación de Recursos Físicos	Código: PPRG-016			
Versión: 0.0.4–(01-Mar-2013)		Página: 4	de	6	
Revisó: Mercedes Pa	nesso (Jefe Estación de	Aprobó: Juan Montoya (Jefe Nal	Estacio	ones de	
llenado)		llenado)			

- 3. **Presión de Servicio:** inspeccione cada cilindro para verificar que tenga la presión de servicio estampada y/o la presión de prueba.
- 4. Daño en la superficie: inspeccione los cilindros en busca de evidencia de daño por calor, quemaduras por arco eléctrico, quemaduras de antorcha, abolladuras, estrías, protuberancias, óxido, corrosión, huecos, cuellos flojos y defectos mecánicos u otro daño. Ver MPRG-056 Inspección Externa de Cilindros de Alta Presión.
- Indicadores de Calor Aluminio: inspeccione los cilindros de aluminio en busca de evidencia de exposición a altas temperaturas detectadas a través de indicadores de calor.
 - **a.** Los cilindros de aluminio que tengan evidencia de exposición a altas temperaturas se identifican porque el color del recubrimiento sobre la superficie de aluminio se torna amarillento.
 - **b.** Los cilindros de aluminio que no tengan un indicador de alta temperatura sólo pueden ser llenados con gases que no pasen del 50% de la presión de trabajo a 21°C.
- 6. **Fecha de Prueba Hidrostática del cilindro:** inspeccione la última fecha de prueba hidrostática del cilindro. En Colombia la prueba hidrostática tiene una validez de cinco años ó de 10 años.
 - **a.** Validez 10 años: Aplica para cilindros de acero DOT e ISO propiedad de Praxair con no más de 35 años desde su fecha de fabricación, en servicio con gases oxígeno, argón, nitrógeno, helio, neón, kriptón y mezclas de estos gases ó mezclas con hasta el 30% de dióxido de carbono. Los cilindros deben tener volumen hidráulico menor a 56 litros y no hacer parte de canastas o pallets. Es obligatorio que los cilindros con especificación DOT tengan estampada la estrella con 5 puntas al lado de la fecha de prueba para que ésta tenga validez por 10 años.
 - **b.** Validez 5 años: Todos los cilindros ajenos deben probarse cada 5 años y los cilindros propios que no cumplan con lo establecido en el numeral anterior.
 - **c.** Los cilindros se pueden llenar hasta el último día del mes en que se debe probar nuevamente. Por ejemplo, un cilindro probado y estampado el 10/02 con frecuencia cada 5 años, puede ser llenado hasta el 31 de octubre de 2007.
- 7. **Condición de la pintura del cilindro:** inspeccione el exterior del cilindro en busca de óxido excesivo ó múltiples capas de pintura.
 - **a.** Verifique que los cilindros tienen el color apropiado para el producto, según MPRG-053 Pintura y Colores de Cilindros.



Procedimiento	Requerimientos de Pre- llenado - Gases Comprimidos Alta Presión				
Proceso: Administr	ación de Recursos Físicos	Código: PPRG-016			
Versión: 0.0.4–(01-Mar-2013)		Página: 5	de	6	
Revisó: Mercedes Pa	nesso (Jefe Estación de	Aprobó: Juan Montoya (Jefe Nal	Estacio	ones de	
llenado)		llenado)			

- **8. Etiquetas:** remueva los códigos de barras, etiquetas y rótulos de producto obsoletos, rasgados o ilegibles.
- 9. **Inspeccione la válvula:** inspeccione cada válvula en busca de:
 - a. Partes sueltas, rotas, faltantes o dañadas.
 - **b.** La superficie de la válvula y su conexión CGA están libres de suciedad.
 - **c.** Conexión CGA ó conexión de yugo apropiada para el producto. Por ejemplo conexión CGA 540 ó CGA 870 para oxígeno medicinal.
 - d. Rosca de cuello bien ensamblada.
 - **e.** Dispositivo de alivio de presión (disco de ruptura) con tipo y clasificación correctos, cuando sea requerido.
- Prueba de Olor: lleve a cabo una prueba de olor en cada cilindro, en los casos en los que sea relevante y apropiado, como se especifica en MPRG-025 Prueba de Olor para Cilindros de Alta Presión.
- 11. **Conexión**: conecte los cilindros al manifold o rack de llenado y abra las válvulas de los cilindros.



Nota de Seguridad y Salud Ocupacional

- Verifique que sólo cilindros que tengan una presión de servicio dentro del rango especificado en la placa de Presión Nominal del Sistema sean conectados al sistema. Ver MPRG-059 Placas de Presión Nominal del Sistema de Llenado
- 12. **Venteo:** Si el cilindro tiene presión residual, ventee a la atmósfera el producto residual a través del manifold o rack.
- 13. **Prueba de Martillo:** Realice una prueba de martillo en todos los cilindros de acero como se indica en MPRG-026 Prueba de Martillo.
 - a. A los cilindros de aluminio no se les debe realizar prueba de martillo.
- 14. **Evacuación ó vacío:** Tras haber completado el venteo, inicie la bomba de vacío y haga vacío a los cilindros a los niveles establecidos en las tablas de llenado de producto. Ver <u>GPRG-029</u> Requerimientos de vacío. En caso de que no se tenga disponibilidad de bomba de vacío, se debe utilizar el método de purga y venteo, la purga debe ser a la presión más baja posible logrando presión positiva.



Requerimientos de Pre- llenado - Gases Comprimidos Alta Presión				
ación de Recursos Físicos	Código: PPRG-016			
ar-2013)	Página: 6 de 6			
nesso (Jefe Estación de	•	Estacio	nes de	
	Compr ación de Recursos Físicos ar-2013)	Comprimidos Alta Presión ación de Recursos Físicos Códig ar-2013) Página: 6	Comprimidos Alta Presión ación de Recursos Físicos Código: PPF ar-2013) Página: 6 de nesso (Jefe Estación de Aprobó: Juan Montoya (Jefe Nal Estación	

15. **Registro:** Documente los resultados de la inspección previa al llenado en los registros apropiados.

5 DOCUMENTOS DE REFERENCIA Y REGISTROS

Sistema Integral de Gestión

MPRG-056 Inspección Externa de Cilindros de Alta Presión.

MPRG-053 Pintura y Colores de Cilindros.

MPRG-025 Prueba de Olor para Cilindros de Alta Presión.

MPRG-059 Placas de Presión Nominal del Sistema de Llenado.

MPRG-026 Prueba de Martillo.

GPRG-029 Requerimientos de vacío.

International Standards Organization (ISO)

ISO 7866, Cilindros de Gas — Cilindros de gas recargables de una sola pieza en aleación de aluminio — Diseño, construcción y prueba.

ISO 9809, Cilindros de gas recargables en acero de una sola pieza — Diseño, construcción y prueba.

6 HISTORIAL DE CAMBIO

L	Fecha	Versión	Razón de Cambio o Creación	Elaboró	Revisó	Aprobó
	01/03/13	0.0.4	Se incluyen el manejo de Pallet y	Mercedes Panesso	Mercedes	Juan Montoya (
			la seguridad en el manejo de	(Jefe Estación de	Panesso (Jefe	Jefe Nal
			montacarga	llenado)	Estación de	Estaciones de
			-	-	llenado)	llenado)