

Código: CIREJSP-3

Versión: 0

Fecha Ult. Mod.

Noviembre de 2007

Página 1 de 4

### SISTEMA DE CALIDAD

### 1 OBJETIVO

Establecer las actividades requeridas para llevar a cabo los procesos de cargue de graneles líquidos de forma segura y eficiente.

### 2 ALCANCE

Aplica para todos los vehículos de la flota de TRIAL y contratistas durante el proceso de cargue de productos, en las plantas de los clientes generadores de carga.

### 3 RESPONSABLES

Coordinación Logística de Zona Conductor de Flota Especialista en Seguridad

#### 4 CONTENIDO

ÍTEM	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
1	CONDUCTOR	Entre a la planta tomando las precauciones necesarias, active las luces estacionarias y la luz giratoria. Revise alturas y determine la forma correcta y segura de desplazarse a la plataforma de cargue.
2	CONDUCTOR/OPERADOR	Verifique La orden de cargue y asegúrese de que todo esta en orden. Espere a ser autorizado para entrar a cargar y diríjase a la plataforma de cargue.
3	CONDUCTOR	Pare totalmente en la línea de ALTO. (Siga el procedimiento local)
4	CONDUCTOR	Verifique que la plataforma de llenado está libre de peligros antes de entrar
5	CONDUCTOR	Posicione el camión en la plataforma de llenado - Alinéelo correctamente para la carga (sin retroceder)
6	CONDUCTOR	Apague las luces y los accesorios eléctricos (radio, etc. ;)
7	CONDUCTOR	Accione los frenos del cabezote y del Tanque

Revisado:	Ana Maria Estrada	Aprobado:	Alba Mila A.
	Gerente Ejecutiva		Gerente General



Código: CIREJSP-3

Versión: 0

Fecha Ult. Mod.
Noviembre de 2007

Página 2 de 4

# SISTEMA DE CALIDAD

ÍTEM	RESPONSABLE	ACTIVIDAD	
8	CONDUCTOR	Apague el motor y engrane al estacionar.	
9	CONDUCTOR	Baje del cabezal usando una postura de 3 puntos de apoyo. Deje totalmente cerrado el vehiculo	
10	CONDUCTOR	Utilice todo el equipo de protección personal requerido.	
11	CONDUCTOR	Identifique claramente los procedimientos y dispositivos de apagado de emergencia, si no le es claro la señalización localice a personal de la planta y que le muestre el procedimiento.	
12	CONDUCTOR/OPERADOR	Active el rack con tarjeta y/o llave	
13	CONDUCTOR	Revise si la capacidad de los compartimientos está de acuerdo a la orden de despacho	
14	CONDUCTOR	Conecte la protección para sobre-llenado.	
15	CONDUCTOR	Cuidadosamente abra la tapadera	
16	CONDUCTOR	Active y chequee el sistema de aire de la cisterna. Mínima presión 60 psi	
17	CONDUCTOR	Asegúrese que todos los compartimientos estén vacíos, chequeando por el vidrio de cada compartimiento o verificando el drenaje. Si carga varios productos asegúrese que cada compartimento tenga cerradas sus cortinas.	
18	CONDUCTOR	Mantenga el balance del cuerpo detrás del brazo de carga y use las dos manos para mantener una postura de firmeza cuando conecte/desconecte la manguera o cuando mueva los brazos de llenado (no estire los brazos al frente del cuerpo)	
19	CONDUCTOR	Revise por fugas de vapor o líquido	
20	CONDUCTOR	Asegúrese que las válvulas internas estén abiertas y la luz verde de permisividad esté prendida.	
21	CONDUCTOR	Programe el medidor (metro) de acuerdo a la orden de despacho	

Revisado:	Ana Maria Estrada	Aprobado:	Alba Mila A.
	Gerente Ejecutiva		Gerente General



Código: CIREJSP-3

Versión: 0

Fecha Ult. Mod.
Noviembre de 2007

Página 3 de 4

# SISTEMA DE CALIDAD

ÍTEM	RESPONSABLE	ACTIVIDAD	
22	CONDUCTOR	Haga doble-chequeo del medidor, tipo de producto, brazo de carga y capacidad del compartimiento, verifique documentación nuevamente.	
23	CONDUCTOR	Inicie el flujo de producto	
24	CONDUCTOR	Manténgase atento al proceso de llenado y revise por fugas, por ningún motivo abandone el punto de cargue.	
25	CONDUCTOR	Permanezca en los controles de llenado	
26	CONDUCTOR	Cuando termine el cargue, desactive el rack de llenado (use la tarjeta/llave ó presione "CARGA COMPLETA")	
27	CONDUCTOR	Cierre los dispositivos internos, desconecte y asegure todos los brazos de llenado, revise por fugas.	
28	CONDUCTOR	Mantenga una postura de firmeza, llevando el brazo de carga cerca al cuerpo, usando las piernas desconecte la manguera halando con ambas manos. Agáchese de forma correcta con la espalda recta para mover los brazos de llenado en el momento de asegurarlos.	
29	CONDUCTOR	Reemplace y asegure las tapaderas después del llenado de cada compartimiento. No use la mano como martillo.	
30	CONDUCTOR	Asegúrese nuevamente que todo este desconectado y correctamente asegurado, (escalera, Línea de vida, Mangueras, Brazos de llenado ETC.)	
31	CONDUCTOR	Haga doble-chequeo para que todo el equipo esté desconectado. Realice los 360 grados al vehículo.	
32	CONDUCTOR	Entre a la cabina usando los tres puntos de apoyo, encienda el camión, luces y salga de la plataforma de llenado	
33	CONDUCTOR	Encienda luces Giratorias y estacionarias y transite por debajo de los 10 Kilómetros por hora. Siempre utilice las luces direccionales cuando sea necesario.	

Revisado:	Ana Maria Estrada	Aprobado:	Alba Mila A.
	Gerente Ejecutiva		Gerente General



Código: CIREJSP-3

Versión: 0

Fecha Ult. Mod.
Noviembre de 2007

Página 4 de 4

# SISTEMA DE CALIDAD

ÍTEM	RESPONSABLE	ACTIVIDAD	
33	CONDUCTOR	Active el freno de parqueo, engrane y apague el motor en el sitio de inspección	
34	CONDUCTOR	Salga de la cabina usando los tres puntos de apoyo.	
35	CONDUCTOR	Reciba los documentos y compare contra el despacho.	
36	CONDUCTOR	Entre a la cabina usando los tres puntos de apoyo	
37	CONDUCTOR	Ajústese el cinturón de seguridad, revise los espejos antes de salir de la Terminal, encienda La luz Giratoria, utilice las direccionales en caso de girar al momento de salir. Estacione en un lugar seguro, lea su plan de ruta, si ya lo había estudiado diríjase a su destino.	

	Ana Maria Estrada	Aprobado:	Alba Mila A.
Revisado:	Gerente Ejecutiva		Gerente General