


## Test num1 on 1401/09

Rational	كارخانه سازنده
iCombi	سرى
iCombi pro	مدل
34.1	کد خطا
BUS	نام خطا
كابل انتقال اطلاعات	·

علت: ارتباط با موتور فن بالا از طریق bus انجام نمی شود.

دلایل ممکن: ایراد موتور فن بالایی ،خرابی کنتاکتور ،ایراد کابل bus

## نحوه ی تست:







## تست موتور فن

- وارد منو تكنسين -service level -شويد. رمز TECLEVEL:
  - وارد تست عملکرد function test شوید
- گزینه ی موتور متناظر با مدل را با استفاده از جدول زیر انتخاب کنید.

## زیر خطاهای 34 در مورد bus

در مدل 6سینی(m1) در مدل 10سینی ،موتور بالا(m16) در مدل 20سینی ،موتور بالا(m22)	خطای مربوط به موتور فن	خطای 34.1
در مدل 10سینی ،موتور <mark>پایین(m1</mark> ) در مدل 20سینی ،موتور <mark>وسط</mark> (m16)	خطای مربوط به موتور فن	خطای 34.2
در مدل 20سینی ،موتور <mark>پایین</mark> (m1)	خطای مربوط به موتور فن	خطای 34.4
A13 pcb	خطای مربوط به برد پمپ	خطای 34.8
A10 pcb	${ m I/O}$ خطای مربوط به برد	خطای 34.16
A5	خطای مربوط به محفظهی ایگنیشن	خطای 34.32
HF	خطای مربوط به	خطای 34.64
	خطای کل دستگاه	خطای 34.400

