Electrolux	كارخانه سازنده			
Hood Dishwasher	سرى			
EHT8/HHT8/KHT8/NHT8/XHT8/VHT7/ZHT8/AHT8I/ EHT8I/HHT8I/XHT8I/VHT7I/ZHT8I/ZHT8TI/EHT8TI	مدل			
C1	کد خطا C1			
Boiler temperature rise too fast	44 4 4			
بالا رفتن بسيار سريع دماي بويلر	نام خطا			

* این خطا موجب توقف کار دستگاه نمیشود.

علت: دماى بويلر بسيار سريع بالا رفته است.

دلایل ممکن: معیوب بودن سنسور سطح بویلر، معیوب بودن المنت حرارتی

نحوه تست:

معیوب بودن سنسور سطح بویلر

- ممكن است بويلر خالى باشد و سنسور تشخيص ندهد. بررسى كنيد كه آيا المنت حرارتى در حالت خالى بودن بويلر فعال شده است؟ (در كاركرد معمول دستگاه، المنت حرارتى پس از پر شدن بويلر تا حد مناسب فعال مىشود)
 - بررسی کنید که اتصالات سنسور و هواگیر (در پشت دستگاه قرار دارد) آن بدرستی نصب شده باشد. اتصال هواگیر: شیلنگ سفید کوچک از سنسور به قاب برد؛ شیلنگ مشکی بلند از قاب برد به هواگیر، اتصالات هواگیر به بویلر و سایر اتصالات
 - بررسی کنید که سنسور سالم باشد.
- این سنسور روی برد نصب شده است و امکان تعویض جداگانه آن وجود ندارد و در صورت معیوب بودن کل برد باید تعویض شود.
 - برای بررسی برد کنترل را تعویض کنید و در صورت معیوب بودن جهت تعویض سنسور آن را به مرکز انتقال دهید.
 - بررسی کنید که برد کنترل سالم باشد.

o معيوب بودن المنت حرارتي

• بررسی کنید که المنت حرارتی اصلی دستگاه استفاده شده باشد.

(متفاوت بودن مشخصات المنت استفاده شده مي تواند دليل بالا بودن دما باشد)

o بررسی پارامتر bP0

نماد	شرح پارامتر	واحد	حداقل	حداكثر	Def.
bP0	Boiler heating control حداکثر اختلاف دمای مجاز در حین گرمایش بویلر را در فاصله زمانی ۲ دقیقه و ۳۰ ثانیه تعریف می کند. اگر در این دوره زمانی، دما بیشتر از bPo افزایش پیدا کند خطای C1 ظاهر می شود.	°C	25	80	50

