

Unox	كارخانه سازنده
CHEFTOP-BAKERTOP MIND.Map PLUS	سرى
All XEVC and XEBC unit	مدل
AF02	کد خطا
Safety thermostat alarm	نام خطا
خطاى ترموستات محافظ	,

علت: هایلیمیت کردن دستگاه

دلایل ممکن: ایراد کابل، خرابی برد تغذیه، ایراد ترموستات

نحوه ی تست:

- . بررسی کنید که ترموستات محافظ در $320^{\circ}\mathrm{C}$ فعال میشود. \circ
- ترموستات را ریست کنید و دلایل احتمالی را خطا را مانند ایراد در نصب دستگاه، وجود منابع گرمای خارجی، خرابی سنسور محفظه، قطعی کنتاکتورها، خرابی برد تغذیه بررسی کنید.
- و با مولتی متر سوکت P22 را از کانکتور خارج کنید و اتصال الکتریکی بین پین φ و φ بررسی کنید که با برچسبهای φ و φ برد تغذیه هستند.
- و با مولتی متر سوکت P22 را از کانکتور خارج کنید و اتصال الکتریکی بین پین 4 و 6 بررسی کنید که با برچسبهای TSA روی برد تغذیه هستند.
 - پین به پین اتصال الکتریکی کابل از سوکت P22 تا ترموستات محافظ را بررسی کنید. \circ
 - ترموستات محافظ را تعویض کنید.
 - o **کابل را تعویض کنید**.
 - برد تغذیه را تعویض کنید.



