

Unox	كارخانه سازنده
BAKERLUX SHOP PRO	سرى
All XEFT unit	مدل
AF01	کد خطا
Motor thermal protection (permanent error)	نام خطا
حفاظت حرارتی موتور(خطای پایدار)	

علت: داغ شدن بیش از حد موتور (قفل کردن)

دلایل ممکن: ساییدگی و پارگی سیمها، نقص اجزای موتور، ایراد کابل، ایراد برد تغذیه

نحوه ی تست:

- o سوکت P4 مربوط به موتورها را بررسی کنید.
- با مولتی متر پینهای * و 6 را که با برچسبهای 7 و 6 در پشت برد تغذیه نمایش داده شده است را بررسی کنید.
 - موتورها را از مدار جدا کنید و اتصال بین کابل سفید موتور را با مولتیمتر بررسی کنید
- اتصال الکتریکی کابل از سوکت P4 تا موتور را بررسی کنید اتصال همه پینها را یک به یک بررسی کنید
 - o برد تغذیه را بررسی کنید.





