

Test num1 in 1401/09

Rational	كارخانه سازنده
iCombi	سرى
iCombi pro	مدل
33.4	کد خطا
Automatic ignition controller	نام خطا
کنترل کنندهی ایگنیشن اتوماتیک	·

علت: : ایگنیشن انجام نمی شود.

دلایل ممکن: عدم مطابقت نوع گاز ،جابهجا شدن فاز و نول

نحوه ی تست:

- بررسی نوع گاز
- وارد منوی تکنسین شوید و نوع گاز را بررسی کنید و در صورت لزوم آن را تغییر دهید.
 - پلاریتیه ی فاز و نول را بررسی کنید.
 - متصل بودن منبع گاز را بررسی کنید.
- در صورت لزوم تست گاز را انجام دهید و در صورت لزوم به دستورالعمل شماره MFR4 مراجعه
 نمایید

