

## Tet num 1 in 1401/09

Rational	كارخانه سازنده
iCombi	سرى
iCombi pro	مدل
33.2	کد خطا
Automatic ignition controller	نام خطا
کنترل کنندهی ایگنیشن اتوماتیک	

علت: ایگنیشن انجام نمی شود.

دلایل ممکن: عدم مطابقت نوع و سرعت گاز ،ایراد فن ،قطعی یا معیوب شدن bus

## نحوه ی تست:

- بررسی نوع گاز
- وارد منوی تکنسین شوید و نوع گاز را بررسی کنید و در صورت لزوم آن را تغییر دهید.
  - سرعت استارت و فن را بررسی کنید.
  - متصل بودن منبع گاز را بررسی کنید.
- در صورت لزوم تست گاز را انجام دهید و در صورت لزوم به دستورالعمل شماره MFR4 مراجعه
  نمایید
  - اتصالات bus را بررسی کنید.
  - مشخصهها و سرعت گاز را بررسی کنید.

