

## Test num 1 in 1401/09

Rational	كارخانه سازنده
iCombi	سرى
iCombi pro	مدل
35.1-7	کد خطا
نام خطا Hood`s Error	
خطا در هود	,

**علت:** هود به درستی عمل نمی کند.

دلایل ممکن: ایراد تغذیه ،ایراد کابل

## نحوه ی تست:

- از اتصال منبع تغذیه اطمینان حاصل کنید.
- کابل و اتصالات را بررسی کنید.

خطا	ایراد کلی	o <b>توضیحات</b>
		برای تمام هودها:
35	هود شناسایی نمیشود.	خطای ارتباط داخلی ،سیگنال باس
		يافت نمىشود.
		برای تمام هودها:
35.1	خطای موتور	LED های روی pcbکنترل هود و
		منبع تغذیهی موتور را بررسی کنید.
		فقط برای UltraVent Plus:
35.2	خطای تشخیص HEPA PCB آداپتور	آداپتور pcb ی UVP یا معیوب یا موجود
		نیست.
35.3	ایراد ترموکوپل کنترل مقدار آب	برای تمام هودها:
		ترموکوپل جلو معیوب است.
35.4	ايراد ترموكوپل محافظ موتور	برای تمام هودها:
		ترموكوپل پشت معيوب است.
35.5	رزرو	
35.6	فيلتر گرفته است.	فقط برای UltraVent Plus:
		فوراً فيلتر HEPA را تعويض كنيد.
35.7	فيلتر موجود نيست.	فیلتر HEPA را وارد کنید.



