

Test num 1 on 1401/09

Rational	کارخانه سازنده/
iCombi	سرى
iCombi pro	مدل
33.3	کد خطا
Automatic ignition controller	نام خطا
کنترل کنندهی ایگنیشن اتوماتیک	

علت: ایگنیشن انجام نمیشود.

دلایل ممکن: عدم مطابقت نوع گاز ،عدم تطابق فرکانس برق

نحوه ی تست:

- بررسی نوع گاز
- وارد منوی تکنسین شوید و نوع گاز را بررسی کنید و در صورت لزوم آن را تغییر دهید.
 - فرکانس برق در دستگاه را بررسی کنید.
 - متصل بودن منبع گاز را بررسی کنید.
- در صورت لزوم تست گاز را انجام دهید و در صورت لزوم به دستورالعمل شماره MFR4 مراجعه
 نمایید

