# دستورالعمل روش استاندارد تست تست سختی



## **Hardness Shore D**

### تجهيزات مورد نياز:

دستگاه سختی سنج نوع (Type D shore durometer) که از دو قسمت Presser Foot و Indenter مانند شکل تشکیل شده است.

## آماده سازی نمونه آزمایش:

نمونه از یک رینگ لوله به طول حداقل 200mm به صورت موازی با محور لوله و عرض حداقل 25mm به صورت سرد بریده می شود

#### روش تست:

۱-کوتینگ روی لبه بریده شده نمونه مورد آزمایش، برای حذف کردن هرگونه تنش بالقوه باید کاملا صاف و هموارشده باشد.  $^{\circ}$  ۲-نمونه آزمایش باید در داخل فریزر قرار داده شده و بین  $^{\circ}$  تا  $^{\circ}$  حنک شده و حداقل به مدت یک ساعت در آن دما نگه داشته شده باشد.

۳-نمونه آزمایش را بر روی یک سطح سخت و افقی قرار می دهیم.

۴-سختی سنج را در حالت عمودی به گونه ای که نوک فرورونده آن (Indenter) حداقل 9mm از لبه های نمونه فاصله داشته باشد نگه می داریم.

را با سرعت و بدون شوک به موازات سطح نمونه تنظیم می کنیم. Presser Foot- $^{\Delta}$ 

۶-به اندازه کافی فشار وارد کرده تا تماس محکمی بین Presser Foot و نمونه آزمایش حاصل شود و سپس درجه را از روی ابزار نمایش دهنده قرائت می کنیم.

\* تعداد پنج اندازه سختی را در موقعیت های متفاوت نمونه در فواصل حداقل 6mm از یکدیگر انجام داده و میانگین آنها را

به عنوان نتیجه نهایی ثبت می کنیم. عنوان نتیجه نهایی ثبت می کنیم. 1

2

R0.1 ±0.01

1 presser fo

indenter a full protrusion: 2,5 mm  $\pm$  0,04 mm

Figure 2 — Indenter for type D durometer

الزامات و نتيجه تست :