دستورالعمل روش استاندارد تست گرانروی



MFR

تجهيزات مورد نياز:

ترازو آزمایشگاهی،دستگاه MFR که تشکیل شده است از سیلندر، پیستون(سمبه)، سیستم کنترل کننده دما، Die، وزنه ای به جرم 2.16Kg، ابزار برش و کورنومتر

روش تست:

۱-دمای دستگاه را بر روی 190° (درجه سانتیگراد) تنظیم می کنیم.

۲-پس از رسیدن دمای دستگاه به دمای مورد نظر به مدت 30m(دقیقه) منتظر می مانیم تا دمای دستگاه در طول سیلندر کاملا یک دست شود.

۳-Die را که کاملا تمیز کرده ایم داخل سیلندر قرار می دهیم.

۴-مقدار مواد مورد نظر را 3 تا 8gr (گرم وزن)می کنیم

۵-مواد را به داخل سیلندر شارژ کرده و در حین شارژ مواد را با سمبه فشار می آوریم تا فضای خالی بین مواد شارژ شده باقی نماند. شارژ مواد باید در کمتر از یک دقیقه انجام شود.

۶-وزنه 2.16kg (کیلو گرمی) را بر روی سنبه قرار میدهیم.

۷-زمان سنج را روشن کرده که با توجه به گرانروی مواد فاصله زمانی برش ها را انتخاب می کنیم (مثلا 4minدقیقه)

۸-زمان را ریست میکنیم.

۹-برش اول را مردود کرده و در نظر نمی گیریم.

۱۰-میانگین پنج برش بعدی را به دست میآوریم.

: ابا استفاده از فرمول زیر مقدار MFR را بر حسب gr/10min به دست می آوریم MFR

MFR(T,mnom) = (600*m)/t

 $(190 \, ^{\circ}\text{C})$ دمای آزمایش:T

mnom: جرم وزنه روی سمبه (2.16 Kg)

600: ضریب تبدیل گرم بر ثانیه به گرم بر10min دقیقه

میانگین وزن برش ها بر حسب گرم: $m{m}$

زمان فاصله برش ها بر حسب ثانیه: $oldsymbol{t}$

۱۲-پس از اتمام کار اول Die را ازداخل کوره خارج و به آرامی تمیز و سپس بوسیله میله برنجی و پارچه داخل سیلندر را تمیز می کنیم.

الزامات و نتيجه تست:

For PE: 0.3-0.8 and within 20% of the manufacturer's specified nominal value

For adhesive: within 20% of the manufacturer's specified nominal value provided the

recommended for pipe coating by the manufacturer