


## Schrittmotor Parallel Port Interface Platine

(Charge Pump optional)

## Eingang vom PC oder Optokoppler Platine



## Beschreibung der Jumper (Steckbrücken)

### JP 1

Mit Jumper 1 kann das SchaltsignalvonRelais1und2Verbundenundauf Relais 1 gelegt werden. Somit kann die Software mit nureinerSignalleitung beide Relaisschalten. Es kann dadurch eine Steuerleitung eingespart werden, wenn diese für andere Zwecke verwendet wird(Software abhängig).

Brücke 1 und 2 Relais schaltengemeinsam.

Brücke 2 und 3 Relais schalteneinzeln.

#### Jp 2

Sollen 2 Motoren aufeinerAchselaufen,kannmanmitJP2DieC-AchseaufeinerbeliebigenAchse mitlaufen lassen.

1 2
offen offen AlleAchsenlaufen getrennt
geschlossen offen Cläuft mit Z
offen geschlossen Geschlossen Cläuft mit X


#### Jp 4

Notaus disable. Wird ein Notausanschlussnichtbenutzt, wirddessen Funktion mit die sem Jumper ausser Betriebgesetzt, dae innicht beschalteter Notaus Anschlusse in em betätigtem Notausschalter entsprechen würde.

- 1 geschlossen = Notaus 1 (10 poliger Stecker S pin 9 ) wird nicht benutzt oder
- 1 offen wenn Charge Pump genutzt wird
- 2 geschlossen = Notaus 2 (Schraubklemme Schalter KL 10 ) wird nicht benutzt

#### Notausschalter

Die Interface Karte bietet die Möglichkeit zwei getrennte Notausschalteranzuschliessen. SollzumBeispiel einSchalter imGehäuse der Steuerung und einerausserhalbanderMaschine angebracht werden, so istdieVerdrahtung mit zwei unabhängigenAnschlüssen einfacherzu bewerkstelligen. Der nichtbenutzteAnschluss muss mit demStecken der entsprechenden Steckbrücke am Jp 4 ausgeschaltet werden. AneinemNotausAnschlusskönnenbeliebig viele Schalter angeschlossen werden. Dieeinzelnen Schalter werdendann alle in Reihegeschaltet. Der Schalter schaltet imNormalbetrieb denAnschluss Pingegen GND (Masse). Der Schalter ist alsoein "Öffner" undimNormalfallgeschlossen. Wird ein Notausschalter betätigt, werden die Endstufen sofort stromlos



#### Charge Pump oder Ladepumpe (optional)

Die Charge Pump Schaltung wertet ein Signal der Software aus um unkontrollierte Steuersignale, die entstehenkönnen solange die Frässoftwaream PCnichtgestartetist, zuunterdrücken. Die Karte geht solange auf Notaus. Ist die Charge Pump Schaltung vorhandenwird sie durch öffnen des **Jumper 4-1 aktiviert.** Inder Software konfiguration muss Pin 17 für die Charge Pumpeingestellt werden. Die Software Mach 3 und EMCLinux sinde inzigenmir bekannten Fräsprogramme die die se Funktion unterstützen.

## Leuchtdioden (LED's)

Die 4 grünen LED's neben den 10 poligen Endstufen Stecker zeigenden Schaltzustand des jeweiligen Referenzschalters an. Leuchtetdie LED istder Schalteroffenodernichtangeschlossen. Leuchtetdie LED nicht, ist der Schaltergeschossen (gegen GND geschaltet).


Die zwei roten Leuchtdioden zeigenden Schaltzustand der Notaus Schalter Anschlüsse. Hiergiltwiebei den Referenzschaltern, Leuchtet die LED ist der jeweilige Schalteroffen oder nicht angeschlossen. Wenn kein Notaus Schalterangeschlossen ist, dann muss die Entsprechende Steckbrücke JP 4 gestecktsein. Wenn auch nur eine dieser beiden LED's leuchtet bekommen die Motorenkeinen Strom. Imnormalbetrieb müssen sie auf jeden fall aussein.

Die gelbe LED zeigt den Zustand des Sleep Signals (Stromabsenkungim Ruhezstand). Jenach verwendeter Endstufe musssiebeilaufenden Motoren an oder aus sein. Bei der HPStepEndstufe und bei der 2ABipolar Endstufe muss sie beilaufendem Motor leuchten (Programmeinstellung sie Programmbeschreibung Sleep aktiv lowoderhigh). Laufen die Motoren mit aktiver Sleep Funktion, dann haben die Motoren zu wenig Kraft.

#### Referenzschalter Anschlüsse ST 6

Die Referenzschalter werden an dem Stecker ST 6 wie folgt angeschlossen.


Referenz X Pin 1 gegen GNDPin8 Referenz Y Pin 3 gegen GNDPin8 Referenz Z Pin 5 gegen GNDPin8 Referenz C Pin 7 gegen GNDPin8



#### Referenzschalter Anschlüsse an der Klemmleiste "Schalter"

Anstattdie Referenzschalteran ST6anzuschließen, könnensie auch anden Schraubklemmender Klemmleiste "Schalter" angeschlossen werden. Pro Achse kannentweder ander Klemmleiste oder am ST 6 ein Referenzschalter angeschlossen werden. Die Anschlussbelegung ist wie folgt.

Referenz X an Klemme1gegenGNDKlemme2anderKlemmleiste"Schalter" Referenz Y an Klemme3gegenGNDKlemme4anderKlemmleiste"Schalter" Referenz Z anKlemme 5 gegen GND Klemme 6 an der Klemmleiste "Schalter" Referenz C an Klemme7gegenGNDKlemme8anderKlemmleiste "Schalter"



uns geliefertenNäherungsschalter)

## Anschluss eines Induktiven Näherungsschalters



#### **Endstufen Anschluss**

Über die Stecker ST2 bis ST5 werden die Endstufen mit der Interface Karte verbunden. Die Belegung des Steckers sieheunten.

Pinbelegu Stecker	ung am 10poligen
Signal	Pin
GND	9 + 10
Sleep	6
Enable	5
Clock	2
Dir	4
+ 5V	7 + 8
NC	1 + 3

#### Relais

Die Relais aufder Interface Karte ermöglichen es, per Software externe Geräte zu Schalten (Absaugung, Kühlmittelzuführung Lampe usw). Jedes der zwei Relais hat 2 Umschaltkontakte mit 8A Belastbarkeit pro Kontakt. Dadurch ist es möglich, Verbraucher2poligzuschaltenoderdiebeidenKontakteparallelzu SchaltenumdenStrom zu erhöhen.

Mit JP 1 ist es möglich beide RelaisaufeinSteuersignal zu legen, so stehen mit einem Software Schaltsignal 4 Umschaltkontakte mit je8Azurverfügung.

Die Relais werden bei betätigen des Notausschalters mit abgeschalten.

## Stromversorgung der Karte

Die Interface Karte ist indreiverschiedenen Ausführungen, die sich ausschließlich in der Spannungsversorgungunterscheiden lieferbar.

#### Interface Karte (Best. Nr. 10525)

Hier muss zur Versorgungder Endstufen and der Schraubklemme "Versorgung" 5V von einem Netzteil ud für die Relais 12 Vangelegtwerden. Andie Klemme GND wird der Minuspoldes Netzteils angeschlossen.

Die Klemme 1 Motorspannung bleibtfrei. Die Klemme 3 (GND) mussmit dem Netzteil verbunden werden.

#### Interface Karte0/12(Best.Nr.10526)

Auf dieser Version befindet sich ein 12VSpannungsregler, derausderMotorspannung24V bis 65V an Klemme 1 der Schraubklemme"Versorgung"12VfürdieRelaisundeventuelll Lüfter erzeugt. Die 12V sind mit 1A belastbar. Diese Spannung kann auchanderKlemme2derScheaubklemme"Versorgung" entnommen werden. 5V müssen vom Netzteil über die Klemme4Eingespeistwerden.AuchdieKlemme 3 (GND) muss mir dem Netzteil verbunden werden.

#### Interface Karte5/12(Best.Nr.10527)

Auf dieser Version befindet sich ein 12Vundein5VSpannungsregler, der aus der Motorspannung 24V bis 65V anKlemme1derSchraubklemme"Versorgung" 12V für die Relais und eventuellLüfter erzeugt sowie 5V für die Logikversorgung derEndstufen und der Interface Platine. Die 12V unddie5Vsind jeweils mit 1A belastbar. Diese Spannungen können auch anderKlemme2(12V)undderKlemme 4 (5V)derSchraubklemme"Versorgung" entnommen werden. Die Klemme 3 (GND) muss mitdem Netzteilverbunden werden.

# Signale zum PC

Interface	SUB D Stecker	Signal Richtung Port
1	1	Spindel Ausgang
2	14	Kühler Ausgang
3	2	Dir X Ausgang
4	15	End C Eingang
5	3	Clock X Ausgang
6	16	PWM (auf der Karte nicht benutzt)
7	4	Dir Y Ausgang
8	17	Charge Pump
9	5	Clock Y Ausgang
10	18	Gnd Ausgang
11	6	Dir Z Ausgang
12	19	Gnd Ausgang
13	7	Clock Z Ausgang
14	20	Gnd Ausgang
15	8	Dir C Ausgang
16	21	Gnd Ausgang
17	9	Clock C Ausgang
18	22	Gnd Ausgang
19	10	End Z Eingang
20	23	Gnd Ausgang
21	11	Not Aus Schalter Eingang
22	24	Gnd Ausgang
23	12	End Y Eingang
24	25	Gnd Ausgang
25	13	End X Eingang
26	Nicht verbunden	+5V Nicht verbunden

Dir = Richtung

Clock = Schrittimpuls

Sleep = Stromabsenkung im Ruhezustand (wenn vom Programm unterstützt)

Boost = Stromanhebung beim Motoranlauf (wenn vom Programm unterstützt)

End = End- bzw. Referenzschalter