# RISK BASED THINKING

# WIRE BOND SMARTCARD

Pikirkan sebelum anda melakukan sesuatu...





## 1. FACE MASK



Face mask digunakan untuk melindungi produk dari Cairan yang mungkin keluar dari mulut dan hidung Saat beraktifitas di line proses.

Cairan yang mengenai produk dapat mengakibatkan Keabnormalan pada produk berupa kontaminasi Maupun korosi

ITEM	KETERANGAN
Menggunakan Face mask tidak sempurna (bagian lubang hidung/mulut tidak tertutup)	Tidak diperbolehkan,karena memugkinkan cairan dari hidung/mulut dapat mengenai produk saat bekerja

# Pemakaian Face mask









Pastikan pemakaian Face Mask sempurna menutupi Hidung dan mulut

## 2. PALM VIT



- ❖ PalmVit digunakan pada kedua tangan untuk melindungi produk dari Cairan / keringat yang mungkin keluar dari permukaan tangan saat handling produk.
- ❖ Cairan/ keringat yang mengenai produk dapat mengakibatkan keabnormalan pada produk berupa kontaminasi maupun korosi.
- ❖ Selain untuk melindungi produk,palm vit juga berfungsi untuk melindungi tangan dari benda panas dan tajam

ITEM	KETERANGAN
Menggunakan Palm vit kondisi kotor pada Saat handling produk	Tidak diperbolehkan,karena dapat mengakibatkan keabnormalan pada produk seperti kontaminasi

## **Pemakaian Palm Vit**








Pakai palm vit, Pastikan kondisi palm vit masih layak pakai, Palm vit dikategorikan NG jika :

- 1. Kondisi kotor pada palm vit menempel pada material ( menimbulkan reject )
- 2. Sobek / bolong / berlubang
- 3. Luas kotornya melebihi 1/3 luas telapak tangan



## 3. ARMBAND



Armband adalah salahsatu alat yang digunakan untuk identifikasi orang yang teregistrasi atau mendapatkan izin Masuk ke area Smartcard.

Nomor yang tercantum pada armband teregistrasi Pada sistem GA Dept .

Armband merupakan salahsatu item keamanan yang Ditambahkan pada persyaratan sertifikasi EAL6

ITEM	KETERANGAN
Menggunakan Arm band milik pribadi yang sudah terdaftar.	Sesuai dengan persyaratan sertifikasi EAL6
Menggunakan Armband milik orang lain saat masuk ke Area smartcard	Tidak diperbolehkan karena setiap Armband sudah teregistrasi kepemilikannya di GA Dept.

# **Pemakaian Armband**




Armband dikenakan di lengan tangan sebelah kanan

## 4. EMBOSS SPACER



Emboss spacer adalah tool yang digunakan untuk melindungi produk saat digulung di Reel

Pemakaian Emboss spacer harus benar sesuai jenis dan area prosesnya,karena apabila penggunaan Emboss spacer tidak sesuai areanya akan mengakibatkan keabnormalan pada produk yang di proses.



# **Jenis Emboss Spacer**

Code	Area Proses	
SDB	Die Bond	SDB13
S3WB	Wire Bond 3 panel ( C6,C8,Gloptop,E-tag )	SENC59 STWB59 STWB59 STWB59
S4WB	Wire Bond 4 Panel ( Contact Less only )	4 Panel
SMD	Molding	Sylventilling Spincol
SSCP	SCP	SSCP07

# **Kondisi Emboss Spacer**

Ada Beberapa kondisi Emboss Spacer yang perlu kita perhatikan pada saat proses :

KONDISI EMBOSS SPACER		REMARK	
Managa	Ditemukan LIPATAN pada permukaan spacer	TIDAK BOLEH DIGUNAKAN  Karena akan menyebabkan keabnormalan pada produk yang diproses seperti scratch	
	Ditemukan BANYAK SAMBUNGAN pada permukaan spacer	TIDAK BOLEH DIGUNAKAN  Karena akan menyebabkan keabnormalan pada produk yang diproses seperti scratch	
	Ditemukan  DAMAGE panel  pada permukaan  spacer	TIDAK BOLEH DIGUNAKAN  Karena akan menyebabkan keabnormalan pada produk yang diproses seperti scratch, Depress Wire	

# **Kondisi Emboss Spacer**


Ada Beberapa kondisi Emboss Spacer yang perlu kita perhatikan pada saat proses :

KONDISI EMBOSS SPACER		REMARK
	Ditemukan kondisi SOBEK pada emboss spacer	TIDAK BOLEH DIGUNAKAN  Karena akan menyebabkan keabnormalan pada produk yang diproses seperti scratch, Depress Wire
	Ditemukan LIPATAN pada permukaan spacer	TIDAK BOLEH DIGUNAKAN  Karena akan menyebabkan keabnormalan pada produk yang diproses seperti scratch, Depress Wire

## 5. WIRE BONDING CONNECTION

Wire Bonding connection adalah kondisi hasil pembondingan wire dari bond pad chip ke lead sesuai dengan panduan Wire bonding Diagram.

Pengecekkan Wire Bonding Connection pada produk wajib dilakuan untuk memastikan orientasi pembondingan wire benar.



#### **POIN PENTING**

- ❖ Wire Bonding Diagram adalah dokumen yang digunakan sebagai panduan arah pembondingan wire. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat menyiapkan Wire Bonding Diagram adalah :
  - 1. Pastikan Wire bonding Diagram sesuai dengan produk yang akan di proses
  - 2. Pastikan arah pembondingan wire pada Diagram JELAS dan DETAIL
- ❖ Hal-hal yang dapat terjadi apabila tidak melakukan pengecekkan wire Connection : Wrong Connection Wire, Double Bonding, Un Bonding dll

#### **CONTOH KASUS**

#### 8D REPORT



Page 1 of 7

PT . UTAC Manufacturing Services Indonesia

**Customer Name** : PRESTO PID# : AB008C/03 Device / MPN

: PEA011AB008C-0300

Wafer Lot Number : PNGW47.00 Phenomena

: Shifted bonding at 1st pad position Affected Qtv : 59.863 PCs (6 Lots/ refer to attached)

Package : Contact 6 Au Information received : August 19, 2019 Report Date

August 30, 2019 Revision Number Sample received

Report number

: UID-PE0-CA-VOP1-1908-0203

#### D1. USE THE TEAM APPROACH

Team Role	Name	Title
Champion	Thomas	Process Manager
Leader	Apri N	AE Spv
Members	Tubagus Endang	AE 5pv
	Deni A.	AE Eng.
	Eman Suwarman	AE Eng.
	Henry Ronaldo	Prod. Spv
	Eman Suleman	Prod. Spv
	Dryandono	PE. Spv
	Lukman F	QC eng.

#### D2. PROBLEM DESCRIPTION

On 19-Aug-2019, Production run Contact 6-Gold, device PEA011AB008C-0300 for Presto Engineering customer on F-Test, resulted Bin 4 (Short on pin RST, CLK and IO with VSS) at all tested units. Production stop the process and inform engineering to investigating the issue.



Bin 4 (Short on pin RST, CLK and IO with VSS) at all tested

# Investigation results

X-ray results seen have no problem, decapsulation results seen all wires loop condition are OK only bonding pad #1 has bonded to edge left pad

#### Verification Results

Compared with actual good unit found the 1st bond wire (VSS) on affected unit was not correctly bonded into initial pad as bonding diagram rule (Shifted bonding pad connected).



# **Affected Qty:** 59.863 pcs ( 6 Lots )

## 6. CLEANING WINDOW CLAMP DAN JALUR LF

Yaitu proses pembersihan jalur LF dan area window clamp mesin wire bond dari debu,FM yang dapat mengakibatkan keabnormalan dalam proses pembondingan Wire.

Aktivitas cleaning dilakukan dengan frekuensi setiap lot baru ( diawal proses sebelum loading lot baru )



#### **POIN PENTING**

- ❖ Hal-hal yang dapat terjadi apabila tidak melakukan Cleaning Window Clam dan jalur Lead Frame diantaranya :
  - 1. Scratch pada area Top side maupun Contact side
  - 2. Kontaminasi pada area Contact side
  - 3. Kegagalan dalam pembondingan wire karena FM dan debu

## 7. INSTAL EMBOSS SPACER DI MESIN

Yaitu pemasangan emboss spacer WB diarea Unloader setiappergantian Lot Baru.

Jenis Emboss Spacer WB ada 2:

- ☐ Emboss spacer 3 panel
  ( all Contact type,Etag,Globtop )
- ( Contact Less Only )





#### **POIN PENTING**

- ❖ Pastikan pada saat pemasangan emboss spacer di unloader,emboss spacer WB sudah tergulung minimal 2 kali putaran pada metal reel produk. Hal ini perlu dilakukan pengecekkan agar tidak terjadi proses WB tanpa Emboss spacer.
- ❖ Pastikan Sensor di Loader dan Unloader dalam kondisi ON pada saat Auto Proses. Apabila kondisi sensor OFF,maka produk akan menjulur ke bawah/lantai dan dapat menyebabkan keabnormalan pada produk


### 8. HANDLING GOLD WIRE

Handling wire yang benar sangat penting pada saat proses WB.Karena handling yang salah dapat membuat wire menjadi Abnormal.











# KERUSAKAN YANG DIAKIBATKAN SALAH HANDLING WIRE























## 9. INPUT SYSTEM GPRISM

Yaitu proses track in dan track out produk disystem Gprism. Hal ini dilakukan untuk memudahkan kita dalam mengetahui pergerakan produk dari satu area ke area yang lain.

TRACK IN Yaitu proses input yang dilakukan di awal sebelum proses	→ Membantu mendeteksi apabila ada kesalahan pemakaian direct indirect proses
TRACK OUT Yaitu proses input yang dilakukan setelah lot produk selesai proses di mesin	→ Input Good unit,reject,konsumsi direct indirect
Input on time	→ Untuk mendapatkan data waktu proses secara akurat

KONDISI ABNORMAL	DAMPAK
Proses TRACK IN & TRACK OUT bersamaan dalam satu waktu	<ul><li>→ Dapat berakibat Mixing Produk</li><li>→ Mixing Lotsheet</li></ul>
Proses TRACK IN pada pertengahan proses	→ Deteksi keabnormalan pada proses terutama penggunaan Direct dan indirect tidak berfungsi
Proses TRACK IN lebih dari 1 Lot dalam satu waktu	<ul><li>→ Dapat berakibat Mixing Produk</li><li>→ Mixing Lotsheet</li></ul>
Proses TRACK OUT lebih dari 1 Lot dalam satu waktu	<ul><li>→ Dapat berakibat Mixing Produk</li><li>→ Mixing Lotsheet</li></ul>
Proses TRACK OUT tidak dilakukan	→ Lot selanjutnya tidak dapat di proses Track In di mesin yang sama