# دفترچه فنی نصب و اجرا

سیستم لولهکشی پنج لایه (تلفیقی)

تدوین و گردآوری: مهندس وحید رضا علیشاهی مهندس رضا محمدپناه



#### بسمه تعالى

# دفترچه فنی نصب و اجرای محصولات پنج لایه (تلفیقی) گروه صنعتی یزد لوله

تدوین و گردآوری مهندس وحید رضا علیشاهی مهندس رضا محمدپناه

کارخانه یزد: شهرک صنعتی خضر آباد، فاز ۱، پشت بانک رفاه


صندوق پستی: ۸۹۴۷۱۸۳۱۵۱

تلفن واحد فروش: ۳۷۲۷۳۱۴۴–۰۳۵

فکس واحد فروش: ۳۷۲۷۳۸۴۵-۰۳۵

لولههای فولادی به دلیل خوردگی و رسوبپذیری و زمانبر بودن و لولههای پلیمری به دلیل انبساط حرارتی بالا عدم تحمل دما و فشار بالا و عدم خمکاری دارای نقاط ضعفی هستند که باعث شد محققان لولهای از تلفیق فلز و پلیمر بهم تلفیق داده شوند تا معایب لولههای نسل قبلی مرتفع گردد.


این لولهها در بازار بصورت PEX-AL-PEX و PERT-AL-PERT موجود می باشد.



سایز این لوله ها از ۱۶ شروع و تا ۱۱۰ تولید می شود که تا سایز ۳۲ آن به صورت حلقوی و از ۴۰ به بالا به صورت شاخه های ۵ متری به بازار عرضه می گردد.

٣٢	۲۵	۲٠	18	قطر خارجی لوله
٣	۲,۵	۲,۲۵	٢	ضخامت جداره
78	۲٠	۱۵,۵	١٢	قطر داخلی (میلیمتر)
٧۵	1	7	۲٠٠	طول کلاف (متر)
۵ * D = ۱۶۰	۵ * D = ۱۲۵	۵ * D = ۱۰۰	$\Delta * D = \lambda \cdot$	حداقل شعاع خم بادست (میلیمتر)
* * D = 17X	k * D = 1	* D = V	* * D = 5*	حداقل شعاع خم با فنر (میلیمتر)
١٢٨	٨٠	٧٨	49	حداقل شعاع خم با خم کن (میلیمتر)

جهت برش این لولهها همانند لولههای پلیمری از قیچی مخصوص استفاده میشود.





از سایز ۴۰ به بالا جهت برش آنها از لولهبر پلیاتیلن استفاده میشود.






بعد از برش لوله حتما باید دهانه داخلی لوله به وسیله ابزار کالیبراتور (برقو) پلیسه گیری شود. برقو علاوه بر پلیسه گیری فرم دایرهای به دهانه لوله می دهد که باعث سهولت قرار گیری اتصال به داخل لوله می شود.

ضمناً جهت روانکاری هنگام کار با ابزار برقو (کالیبره) از مایع روانکننده استفاده میشود و استفاده از روغن و گریس ممنوع است .





کالیبراتور برای سایزهای ۱۶ تا ۳۲

کالیبراتور سه طرفه برای سایزهای ۱۶، ۲۰، ۲۵






کالیبراتور برای سایزهای ۴۰ تا ۷۵

# انواع روش اتصال لولههای پنجلایه:

#### ۱) روش مهره ماسورهای:

در این روش جهت اتصال لوله از مهره و ماسوره استفاده می شود. لوله ما بین ماسوره قرار گرفته و هنگامی که مهره به اتصال پیچ می شود ماسوره جمع شده و لوله را پرس می کند. این نوع اتصال، با توجه به این که جهت جلوگیری از نشتی، باید لوله کاملاً در اتصال ماسوره قرار بگیرد، نیاز به مهارت بالای لوله کش دارد، بنابراین امروزه کمتر از آن استفاده می شود و به دلیل عدم استقبال، کمتر شرکتی آن را تولید می کند.



#### ۲) روش اورینگی یا دندهای:

در این روش لوله در قسمت نرگی اتصال قرار می گیرد و رینگ فولادی روی لوله قرار می گیرد که به وسیله مهره کاملا به اتصال محکم می شود و آببندی آنها توسط چند اورینگ روی اتصال صورت می گیرد.






نکته مهم: میزان گشتاور مهره، باید متناسب با سایز لوله بوده و در صورتی که گشتاور بیش از حد بالا باشد رینگ فولادی سبب پاره شدن لوله می گردد.

#### ۳) روش پرسی:

مطمئن ترین و آسان ترین اتصال در لولههای پنجلایه اتصال پرسی میباشد.

در این روش نرگی اتصال در قسمت داخلی لوله و یک حلقه استیل در قسمت خارجی لوله قرار می گیرد که با ابزار پرس لوله به اتصال پرچ می شود که مانند قبل آببندی آن توسط چند اورینگ صورت می گیرد.



# محصولات پنجلایه یزد لوله



#### بوشن مساوی پرسی سایز تعداد کارتن ۱۶ ه۳ ۲۰ ۲۴



زانویی توپیچی پرسی		
تعداد كارتن	سايـز	
	19 X 1/P	
۲۰	40 X 1/4	
	۲۰ X ۳/۴	
٨	40 x m/k	
	ra X I	
9	۳۲ X ۱	



دیواری پرسی	سەراھى 90 ،
تعداد كارتن	سايـز
٩	15 X 1/P X 15
9	PO Y I/P Y PO



صفحہ نصب	
تعداد كارتن	سايـز
100	تک
۳۰	دوبل
۲۰	۲۸۰
10	۵۰۰



درپوش کلکتور		
تعداد کارتن	سايـز	
۴۰	1"	



حلقه استيل اتصالات پرسی		
تعداد كارتن	سايـز	
100	15	
90	۲۰	
۳۰	۲۵	
۱۵	٣٢	



ه کلکتور	جعب
تعداد كارتن	سايـز
۲	۴۵X۴۵
۲	50 X FO
	90 X F0



بوسن روپیچی پرسی		
تعداد كارتن	سايـز	
mk	15 X 1/P	
۲۸	40 X 1/4	
۲۰	40 X m/k	
116	۲۵ X ۳/۴	
114	ra x i	
10	۳۲ X ۱	



تعداد كارتن	سايـز
114	15XY0X15
110	15X15X1°
11	POX15XPO
10	15XYOXYO
٩	15X15X10
9	rox15xra
~	raxifxra
^	40XY0XYQ
~	raxroxra
۶	WYXIFXWY
	WYXY0XWY
	mrxr@xmr
	POXPOXPP



متراژ حلقه	سايـز
400	19
400	٥٩
100	۲۵
٧۵	۳۲



بوشن توپیچی پرسی		
تعداد كارتن	سايـز	
۳۶	15 X 1/P	
۳۰	10 X 1/P	
۲۰	10 X m/r	
۱۵	۲۵ X ۳/۴	
9	ra x i	
9	WY X I	



زانویی دیواری پرسی		
تعداد كارتن	سايز	
1.	15 X 1/Y	
۱۵	10 X 1/P	



سەراھى مساوى پرسى		
تعداد كارتن	سايـز	
۱۵	19	
14	۲۰	
۵	۲۵	
	٣٢	



كتكتور	سیر
تعداد كارتن	سايـز
116	15 X 1/P



تعداد كارتن	سايـز
hk	19
19	۲۰
٨	۲۵
۵	٣٢



معری و معری تبدیل		
تعداد کارتن	سايـز	
۵۰	۱/۲	
۲۵	٣/۴	
1.4	1"	

بوشن تبدیلی پرسی



تعداد كارتن	سايـز	
44	10X 19	
۱۵	10 X 19	
۱۵	ra x ro	
10	۳۲ X 1۶	
9	24 X 44	
9	۳۲ X ۲۵	



كلكتور		
تعداد كارتن	سايـز	
	49 - 44 - 44	
۵	ab - 9b - vb	
	۸b	

# ابزارهای پرس لوله پنجلایه:

# ۱) پرس دستی:



# ۲) پرس هیدرولیکی:



# ۳) پرس برقی و شارژی:





#### خم کاری لولههای پنجلایه:

خم کاری این لولهها به وسیله دست، فنر و خمکن مکانیکی انجام میشود.

ا) خمکاری به وسیله دست: در صورتی که لوله به وسیله دست خم شود حداقل شعاع خم D (D سایز لوله) میباشد.



۲) خمکاری به وسیله فنر: درصورتی که لوله به وسیله فنر خم شود حداقل شعاع خم 4D می باشد. فنرهای مورد استفاده در این روش به صورت فنر روی لوله و توی لوله بوده که توصیه می شود از فنر رو استفاده گردد و تا سایز TT موجود می باشد.





فنر رو فنر تو

۳) خمکاری مکانیکی: وسیله دیگری که جهت خمکاری لولههای پنجلایه توصیه می شود، دستگاه خمکن مکانیکی است که تا سایز ۳۲ میلی متر موجود بوده و معمولاً برای خمهای ظریف استفاده می شود.



نحوه کار با این دستگاه به این صورت میباشد که دو فک چرخان جلویی را با سایز لوله هماهنگ کرده و فک نیمدایره عقبی را نیز با توجه به سایز لوله انتخاب و نصب میکنیم. با قرار دادن لوله در میان فکها و چندبار فشار برروی دست متحرک دستگاه لوله را خم میکند. برای آزاد کردن لوله و بیرون آوردن آن میان فکها دسته متحرک را به سمت بیرون میکشیم تا بازوی متحرک خمکن به سمت عقب برگشته و لوله آزاد شود.


جدول زیر حداقل شعاع خمها با سه روش دست، فنر و خم کن را نشان می دهد. چنانچه شعاع خم کمتر از مقادیر زیر باشد احتمال دو پهن شدن لوله وجود دارد.

٣٢	۲۵	۲٠	18	روش / سايز لوله
18.	۱۲۵	1	٨٠	دست
١٢٨	1	٨٠	۶۴	فنر
١٢٨	٨٠	٧٨	49	خم کن

# روشهای لوله کشی لوله پنجلایه:


#### ۱) روش انشعابی:

در این روش در بین مسیر از سه راه دیورای پرسی و در انتهای مسیر از زانو دیواری پرسی استفاده میشود. در این روش مطابق شکل از خم ۹۰ درجه بطور مداوم استفاده میشود. این روش را میتوان در تاسیسات بهداشتی استفاده نمود.



#### ۲) روش کلکتوری:

در این روش ابتدا لوله اصلی وارد کلکتور می شود و به وسیله شیرهای روی کلکتور به هر قسمت تقسیم می شود. خوبی این روش این است که هر کدام از وسایل را می توان به وسیله شیر کلکتور کنترل نمود. این روش جهت لوله کشی تأسیسات بهداشتی (وسایل و شیرآلات بهداشتی) و تأسیسات گرمایش واحدهای کوچک (رادیاتور و...) توصیه می شود.



#### نحوهي تست سيستم لوله كشي:


- ۱. پس از خاتمه لوله کشی و پیش از نصب لوازم باید دهانههای باز به طور موقت بسته شود و لوله کشی با آب به تدریج پر شود و کاملا هواگیری گردد. پیش از اقدام به آزمایش باید شبکه لوله کشی را به مدت حداقل دو روز پر از آب نگه داشت.
- ۲. آزمایش باید با آب و به کمک تلمبه مخصوص آزمایش فشار آب، مجهز به فشار سنج با فشار حداقل ۱۰ بار انجام شود. فشار سنج باید در بالاترین قسمت لوله کشی مورد آزمایش نصب گردد.
- ۳. مدت آزمایش باید حداقل یک ساعت باشد. در این مدت اگر شکستگی یا نشت آب مشاهده شود، باید آزمایش
  فشار آب پس از رفع عیب تکرار شود.
- ۴. پس از نصب لوازم یک بار دیگر باید آزمایش فشار آب انجام شود. شبکه لوله کشی آب، لوازم و کلیه اجزای آن باید از نظر مقدار جریان و فشار کار در وضعیت کار عادی قرار گیرد. همه شیرها باید یک به یک باز و بسته شود و نسبت به آببند بودن آنها اطمینان حاصل شود. این مرحله باید در فشار بهرهبرداری و به مدت حداقل یک ساعت انجام شود. در صورت مشاهده نشت، پش از رفع عیب، این آزمایش باید تکرار شود.

# تکیه گاه و ساپورت:

جریان آب با سرعتهای مختلف باعث ایجاد صداهایی نظیر ضربه چکش می شود. این امر لرزش و نشست لولهها و در نتیجه ناراحتی ساکنان ساختمان را در پی دارد ، لذا جهت جلوگیری از لرزش لولهها و برای افزایش طول عمر لولهها استفاده از ساپورت الزامی است.

در لوله کشی روکار، سقف کاذب و در رایزرها استفاده از ساپورت و تکیه گاه الزامی میباشد.

- ۱. در لوله کشی در سقف کاذب ساپورت الزامی است.
  - ۲. در لوله کشی رو کار ساپورت و بست الزامی است.
    - ۳. در رایزرها استفاده از ساپورت الزامی است.



فواصل ساپورت در سیستم لوله کشی

	حداكثر فاصله م <i>ج</i> (برحس	وزن هر متر لوله (با آب در دمای ۱۰ درجه)	ابعاد لوله (برحسب ميليمتر)
عمودي	افقى	(g/m)	ضخامت * قطر خارجی
١/۵۵	1/7 •	717	18 * 7
1/Y •	١/٣٠	٣۴٣	T · * T/T Δ
1/90	١/۵٠	۵۵۴	70 * 7/D
<b>Y/1</b> •	1/8.	۸۵۴	77 * T
۲/۲۰	1/Y •	181.	4. * 4
۲/۵٠	۲	۲۰۶۵	۵۰ * ۴/۵
۲/۸۵	۲/۲۰	<b>47</b> 57	۶۳ <i>*</i> ۶
٣/١٠	۲/۴۰	4510	<b>Υ</b> Δ <b>* Υ</b> /Δ
٣/١٠	۲/۴۰	۶۷۳۰	۹۰ * ۸/۵
٣/١٠	۲/۴۰	9909	11. * 1.